

Las tres curvas se separan sólo donde hay wüstita que transformar

magnetita Fe_3O_4

wüstita FeO

hierro metálico Fe

hematita Fe_2O_3

