FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

Empresa: TRANSFORMACIONES METÁLICAS NORMA, S.A. Fecha: 19.10.17

Sección: PLANTA Puesto de trabajo: RIESGOS PLANTA

RIESGOS ACTUACIÓN

Riesgo de vuelco de carros si se empuja los mismos por lado largo.

No empujar nunca en carro por el lado mas largo.

Riesgo de proyecciones de partículas, líquidos a los ojos, realizando operaciones (o en sus proximidades) que sueltan partículas, trabajos de mecanizado, pulido, esmeriles, limpieza con aire comprimido, soldaduras, etc., uso de pistolas de petrolear.

Uso de gafas/pantalla de seguridad



Riesgo de accidentes o atropello de personas en el parking por tráfico de camiones o en zona de muelles de carga, almacenes, etc.

Posibilidad de atropellos ya que las carretillas y los operarios circulan por las mismas vías de paso. Posibilidad de atropellos por escasa visibilidad en cruces por presencia de almacenamientos.

Extremar la precaución en estas zonas.

Evitar la presencia de personas en las inmediaciones de la zona de trabajo de las carretillas.

Uso indebido del teléfono móvil.

No se utilizará el móvil durante la realización de tareas peligrosas.

Portacontenedores: movimientos incontrolados por rotura de perno de retención.

Atrapamientos y golpes entre partes móviles y fijas de la estructura.

El contenedor hay que meterlo contra el carro, hasta que haga tope, de modo que no quede espacio para meter la mano. No meter la mano entre zonas moviles y fijas del portacontenedores.

Riesgos derivados de los posibles almacenamientos que se puedan realizar sobre los distintos techos de las oficinas del almacén, produccion, etc.



No almacenar material pesado, ni acceder directamente sobre los techos de las oficinas de almacén, producción.

OTROS RIESGOS

Riesgo de caída de la plataforma interior en las células de soldadura por pérdida de aire o por rotura de la sujeción del cilindro

Riesgos de acceso a las pinzas del robot.

No disponen de zócalo las barandillas de la zona superior de local de mantenimiento, Zami y la parte superior de almacén en oficina de almacén de expediciones. Caída de objetos por falta de zócalo en zona superior de células 07.06, 07.07, 07.09, etc.



Golpes y/o atrapamientos durante cierre de puertas automáticas.

Golpes o proyecciones por rotura o salida de mangueras hidráulicas o neumáticas.

No acompañar las cargas con la mano a no ser que sea estrictamente necesario. Permanecer alejado de las cargas (paquetes, utillajes, etc)

Posibilidad de resbalones y caídas por presencia de suelos resbaladizos en algunas zonas de paso entre los puestos por fugas de aceite, taladrina,

Caídas al mismo nivel por presencia de cables, objetos, etc. en zonas de paso

Posibilidad de caída de materiales varios (troqueles, utillajes, piezas) por parte trasera de estantería de almacenamiento o por excesivo peso de troqueles, por mal estado de estanterías de almacenamiento, etc.

Desplome de cunas con paquetes de tubos por existencia de barras de soporte deformadas. No se respetan las normas de apilamiento de paquetes de tubos en las cunas. Se rebasa la altura máxima de apilamiento en algunos casos.





Apilamientos o utilización de diferentes clases de cajas, material, cestones, etc. de forma inestable, en mal estado, en lugares inadecuados, etc.

En algunos casos no se respeta la altura máxima establecida en instrucción para almacenamientos en zonas de paso, etc.



Objetos, cajas, cestones, etc. están almacenados en zonas de paso. Posibilidad de atropellos por escasa visibilidad en cruces por presencia de almacenamientos



El acceso a algunos extintores no está libre de obstáculos, visible, etc. Alguna puerta de evacuación está amarrada con eslingas.



