Министерство образования и науки Российской Федерации Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и кибербезопасности Высшая школа «Киберфизических систем и управления»

\cap	тчет	Ν	62
` '	1967	-1.7	U /

По дисциплине «Аппаратное обеспечение информационоизмерительных систем»

Выполнил:

студент гр. 5132703/20101

БасалгинА.Д.

Преподаватель:

Кравченко В. В

Цели работы:

- 1) изучить инструментарий среды SinInTech для моделирования CAP;
- 2) освоить процедуры формирования структурной схемы моделирования, выбора метода и параметров интегрирования, ввода свойств блоков, вывода данных расчета.

Выполнение индивидуального задания. Вариант 1

Таблица 3.3. Параметры передаточных функций САР напряжения синхронного генератора

Вариант	k ₁	k ₂	T2, c	b	k _{uo}	<i>Т</i> ио, с	k _{OP}	T ₀ , c	koB, B/A	k _{BO}	kno
1	131	2,5	0,17	1,19	1,8	0,45	30	1,2	1,64	0,001	2,34

Рисунок 1 – Коэффициенты 1 варианта

1) По заданию преподавателя для САР рассмотренной в демонстрационном примере, по варианту табл. 3.3 или для одной из САР приведенных в приложении Б, подготовьте необходимые исходные данные и выполните ее моделирование.




Рисунок 2 – Чертеж структурной схемы

2) при моделировании CAP путем изменения коэффициента усиления электронного усилителя A1 определите его критическое значение




Рисунок 3 –неустойчивый график при критическом значении k1 = 20




Рисунок 4 – график при критическом значении k1 = 18.75

3) Затем для значения коэффициента усиления в 4...5 раз меньше критического по переходным функциям определите основные

показатели качества системы: статическое отклонение (статическую ошибку), время регулирования, перерегулирование, число перерегулирований и степень затухания. Эти показатели качества следует определить по переходным функциям по задающему и возмущающему воздействиям, используя рекомендации, приведенные в п. 1.3.2




Рисунок 5 – график при значении k1 = 4.6

$$\varepsilon = |4940 - 0| *0.05 = 247$$
 $y(+\infty) = 3640$
 $t_{\Pi\Pi} = 12.25c$
 $y_{CO} = -145$
 $\sigma = (Amax - y(+\infty)) / y(+\infty) = 0.357\%$

Число перерегулирования = 3

Степень затухания переходного процесса = 4940 / 4150 = 1.1903 раза Вывод: изучил инструментарий среды SinInTech для моделирования САР, освоил процедуры формирования структурной схемы моделирования, выбора метода и параметров интегрирования, ввода свойств блоков, вывода данных расчета. Определите основные показатели качества системы: статическое

отклонение (статическую ошибку), время регулирования, перерегулирование, число перерегулирований и степень затухания.