



Maschinenstörung

Anlage fällt aus oder stört im laufenden Produktionsauftrag

WENN ...

- Maschine bleibt stehen oder zeigt Fehlermeldung am Bedienpanel
- Ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Vibrationen
- Zykluszeit weicht plötzlich stark vom Soll ab

SOFORT MÖGLICH

- 1 Im Zweifel Not-Halt drücken — lieber einmal zu oft als zu spät
- 2 Fehlercode bzw. Meldung notieren oder fotografieren (nur Anlage/Display, keine Personen)
- 3 Bereich absichern, nicht selbst reparieren — das übernimmt die Instandhaltung
- 4 Betroffene Teile/Charge kennzeichnen und zurückhalten

ALTERNATIV MÖGLICH

- Auftrag auf freie, vergleichbare Anlage umplanen — in Abstimmung mit Schichtleiter
- Reihenfolge der Aufträge tauschen — unkritischen Auftrag vorziehen
- Nacharbeitsfähige Restmenge aus dem Zwischenlager prüfen

WER IST ZU INFORMIEREN

Melden ist immer richtig — lieber einmal zu viel als zu wenig.

1

Schichtleiter

sofort

2

Instandhaltung / Technik

sofort

3

Produktionsleitung

bei Stillstand über 30 Min.
oder Terminrisiko



Dokumentation: Störung im Schichtbuch/BDE-System erfassen (Zeit, Ursache, Maßnahme)
Bei mehreren gleichzeitigen Störungen entscheidet der Schichtleiter über die Reihenfolge.