# **Visite maintenance GRENOBLE**

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 06/09/2024 16:19:27

Date: 06/09/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## **Localisation site**

Nom client: GOUVERNEYRE CARROSSERIE

ville: VOIRON

Code postal: 38500

## **PARC SOUS CONTRAT**

# **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: SEC03

Localisation site client:

**NATURE** : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: nc

N° de série : nc

Marque : ALJUGLAS

Largeur (baie pour les portes): 5000

1/10

Hauteur (baie pour les portes): 3000

**Hauteur ligne arbre** : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

# ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

#### Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

## **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** $\lor$

#### Photo équipement :



Prise le 06/09/2024 11:23:31

Equipement: RID01

Localisation site client :

**NATURE**: Rideau metallique

Mode fonctionnement: motoris'e

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: ISEA

Largeur (baie pour les portes): 2500

Hauteur (baie pour les portes): 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

#### **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

## Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

## **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** $\lor$

# Photo équipement :



Prise le 06/09/2024 11:25:26

**Equipement**: SEC04

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

**Annee**: 1998

N° de série: 9602-31087

Marque: ALJUGLAS

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 3500

**Hauteur ligne arbre** : 6500

Plaque signaletique : oui

# Photo plaque:



Prise le 06/09/2024 14:24:04

## Présence faux plafond :

# **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

## Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

# VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : $\lor$

# Photo équipement :



Prise le 06/09/2024 14:15:51

**Equipement**: SEC01

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

**Annee**: 1998

N° de série: 9602-31087

Marque: ALJUGLAS

Largeur (baie pour les portes): 4500

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Hauteur ligne arbre : 4000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 06/09/2024 14:31:51

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

# Photo équipement :



Prise le 06/09/2024 14:32:09

**Equipement**: SEC02

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee**: 1998

N° de série: 9602-310987

Marque: ALJUGLAS

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur ( baie pour les portes) : 3000

**Hauteur ligne arbre** : 6000

Plaque signaletique : oui

# Photo plaque:



Prise le 06/09/2024 14:39:06

Présence faux plafond : non

# **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

# VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : $\lor$

## Photo équipement :



Prise le 06/09/2024 14:41:42

**Equipement**: SEC05

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: ISEA

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4500

Hauteur ligne arbre: 5000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 06/09/2024 14:49:44

**Présence faux plafond** : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon

fonction nement

**Localisation choc tablier**: Panneau bas

#### Photo choc tablier:



Prise le 06/09/2024 14:51:05

# Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

# VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : $\lor$

# Photo équipement :



Prise le 06/09/2024 14:52:13



Prise le 06/09/2024 14:52:56

# **Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne:** 

 $\textbf{TRIGRAMME}: jle \ nsz$ 

Signature tech :

