# **Visite maintenance MONTPELLIER**

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 09/10/2024 12:02:43

Date: 09/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

#### **Localisation site**

Nom client: RS FRANCHISE

ville: MONTPELLIER

Code postal: 34070

# **PARC SOUS CONTRAT**

# **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: PBA01

Localisation site client:

**NATURE**: Porte basculante

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2022

**N° de série** : S24.03674/rpc/2022


Marque: Safir

Largeur (baie pour les portes) : 4600

Hauteur (baie pour les portes): 2400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 09/10/2024 09:06:51


Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 



Prise le 09/10/2024 09:07:30

**Equipement**: SEC02

Localisation site client :

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee**: 2022

**N° de série** : E 524445 A/2

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3300

Hauteur ligne arbre: 4000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 09/10/2024 09:22:51

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :**  V



Prise le 09/10/2024 09:23:26

Equipement: SEC01

Localisation site client :

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee**: 2022

N° de série : E 524445 A/1

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3300

Hauteur ligne arbre: 3800

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 09/10/2024 09:35:47

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

 $\textbf{VERT-AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE:} \ \lor \\$ 



#### Prise le 09/10/2024 09:36:08

**Equipement**: SEC03

Localisation site client :

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee**: 2022

**N° de série** : E524445C /1

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 3500

**Hauteur ligne arbre** : 7051

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 09/10/2024 09:47:33

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 



#### Prise le 09/10/2024 09:48:03

**Equipement**: CFE01

Localisation site client :

**NATURE** : Porte coupe feu

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee**: 2022

N° de série : M601S

Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes): 2000

Hauteur (baie pour les portes): 3200

Plaque signaletique : oui

#### Photo plaque:



Prise le 09/10/2024 10:05:18

Présence faux plafond : non


**Anomalie PPV CFE:** 

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

## Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 10:06:00

**Equipement**: SEC04

Localisation site client :

**NATURE** : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

**Annee**: 2022

N° de série : E 524445B/1

Marque: Safir

Largeur (baie pour les portes): 3500

Hauteur (baie pour les portes): 3000

**Hauteur ligne arbre** : 4000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/10/2024 10:17:03

Présence faux plafond : oui


**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:** 

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :**  $\lor$ 

## Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 10:17:26

Equipement: PEX01

Localisation site client :

**NATURE**: Portail

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: 2022

N° de série : Illisible

Marque : Ferex

Largeur (baie pour les portes): 5980

Hauteur (baie pour les portes): 1750

Plaque signaletique : oui

## Photo plaque:



Prise le 09/10/2024 10:52:52

**Type portail**: Coulissant

Anomalie portails: Usure du marquage au sol

photo marquage au sol:



Prise le 09/10/2024 10:58:47

#### Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

# orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : $\odot$

## Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 10:58:18

# **Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne:** 

TRIGRAMME: EJO

Signature tech :

