## Visite maintenance Montpellier v2

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 02/12/2024 12:39:03

Date: 28/11/2024

Test?: non

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

#### Localisation site

Nom client: KUEHNE GALLARGUES

ville : GALLARGUES

Code postal : 30660

#### **PARC SOUS CONTRAT**

### **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: NIV01

Localisation site client :

**NATURE**: Niveleur

Mode fonctionnement: automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR:

**Etat**: Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 21/10/2024 11:49:49

### **Equipement supplémentaire**

# **Equipement supplémentaire :**

Nature: Portail

**Mode fonctionnement**: Automatique

Type de portail : Coulissant

Motorisation: nice

localisation site client: parking personnel

Plaque signaletique : Oui

### Photo plaque signalétique :



Prise le 28/11/2024 10:23:41

Année: ...

N° de série : ....

Marque: ...

**Largeur:** 5m

**Hauteur:** 2m

**Anomalie constastée :** -cellule ext hs et shunté

-palpeur avant embarqué shunté -pas de palpeur arrière embarqué -pas de palpeur fermeture fixe

-éclairage zone hs

-grillage trop large et portail barrauder

-peinture au sol -serrure coffret ext

**Etat**: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour les travaux :  $8h \times 2 tech$ 

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

### Photo pour Compte rendu :



Prise le 28/11/2024 10:31:56

rouge:



Commentaire interne :

**TRIGRAMME**: jla

Signature :

A-