Visite maintenance Grenoble v3

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 17/12/2024 11:50:32

Date: 17/12/2024

Test?: non

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: ECM TECHNOLOGIES VB

ville : VILLARD BONNOT

Code postal: 38190

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PEX01

Localisation site client :

NATURE: Portail

Mode fonctionnement: motorisé

Annee: 2010

N° de série: 07109101793

Marque: BFT

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie portail:

Anomalie portail auto-moto: Usure du marquage au sol, Barre(s) palpeuse(s) à remplacer, Barre(s) palpeuse(s)

absente(s)

Largeur -longueur marquage au sol: 18000

Photo marquage au sol:



Prise le 17/12/2024 11:16:36

Type barre palpeuse: Fixe

Type barre palpeuse: Bord secondaire

Modèle barre palpeuse : mécanique

Type remplacement barre palpeuse : les deux

Marque - modèle barre palpeuse :

Nbr barre palpeuse à remplacer : 1

Type portail: Coulissant **Etat**: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 17/12/2024 11:23:11

Photo complémentaire equipement :



Prise le 17/12/2024 11:23:25

rouge:



Equipement: PEX02

Localisation site client :

NATURE: Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: 2017

N° de série : 07179100006

Marque: BFT

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie portail:

Anomalie portail auto-moto: Usure du marquage au sol, Eclairage de zone absent, Barre(s) palpeuse(s) absente(s)

Largeur -longueur marquage au sol: 18000

Photo marquage au sol:



Prise le 17/12/2024 11:42:41

Modèle éclairage de zone :

Tension alimentation éclairage de zone : 24

Relais éclairage de zone : oui

Photo environnement éclairage de zone :



Prise le 17/12/2024 11:42:12

Type barre palpeuse: Fixe

Type barre palpeuse: Bord secondaire

Modèle barre palpeuse : mécanique

 $\textbf{Type remplacement barre palpeuse}: les \ deux$

Marque - modèle barre palpeuse :

Nbr barre palpeuse à remplacer : 4 a installer

Type portail: Coulissant

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 17/12/2024 11:46:50

Photo complémentaire equipement :



Prise le 17/12/2024 11:46:57

rouge:



Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME: sgu

Signature technicien :