

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 03/10/2024 14:48:02

**Date :** 30/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LEROY MERLIN ST EGREVE

**Ville :** ST EGREVE

**Code postal :** 38120

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** BPO16

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2016

**N° de série :** 2016\_8638

**Marque :** malerba

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2200**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 09:36:16

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 09:37:58

---

**Equipement :** BPO27

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2016

**N° de série :** 2016-7979/1.1

**Marque :** Malerba

**Largeur (baie pour les portes) :** 900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2040

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 09:48:12

**Anomalie / composant autres :** barre antipanique cassé

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 09:52:04



Prise le 30/09/2024 09:52:39



Prise le 30/09/2024 09:53:53

---

**Equipement :** BPO17

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2016

**N° de série :** 2016-8638/1.1


**Marque :** Malerba

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 10:04:33

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 10:06:07

---

**Equipement :** BPO18

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :**

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 10:17:08

---

**Equipement :** BPO19

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200


**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 10:51:41

---

**Equipement :** BPO20

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 10:56:10

---

**Equipement :** BPO21

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 10:58:46

---

**Equipement :** BPO22

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 11:06:09

**Equipement :** BPO15

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2016

**N° de série :** 2016-6453/1.1


**Marque :** Malerba

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2180

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 11:12:00

**Anomalie / composant autres :** absence poignée extérieure . faire devis

photo prise sur autre porte pour modèle


**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 11:17:50



Prise le 30/09/2024 11:39:44



Prise le 30/09/2024 11:40:02



Prise le 30/09/2024 11:40:17

---

**Equipement :** BPO11

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2016

**N° de série :** 2016-8638/5.1


**Marque :** Malerba

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 11:20:53

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 11:22:22

---

**Equipement :** BPO12

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2016

**N° de série :** 2016-6453/1.1


**Marque :** Malerba

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 11:25:05

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 11:25:28

---

**Equipement :** BPO10

**Localisation site client :**

**NATURE** : Issue de secours

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 1900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2200

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 30/09/2024 11:33:41

---

**Equipement** : BPO13

**Localisation site client** :

**NATURE** : Issue de secours

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 1900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2200


**Plaque signaletique** : non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 11:44:46

---

**Equipement** : BPO14

**Localisation site client :**

**NATURE** : Issue de secours

**Mode fonctionnement** : manuel

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 1900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2200

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 11:46:04

---

**Equipement :** BPO01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1400

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 14:08:23

---

**Equipement :** BPO02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** point dur à l'ouverture : fortement au sol

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 14:18:15

---

**Equipement :** BPO03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 14:22:58

---

**Equipement :** BPO04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200


**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 14:25:46

---

**Equipement :** BPO05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 14:31:25

---

**Equipement :** BPO06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 14:36:19

---

**Equipement :** BPO07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 14:38:35

---

**Equipement :** BPO09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 14:45:29

---

**Equipement :** BPO08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 960

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 15:08:45

---

**Equipement :** BPO23

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2140

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 15:21:27

---

**Equipement :** BPO24

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 15:25:46

---

**Equipement :** BPO26

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2100

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 15:41:53

---

**Equipement :** BPO25

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2140

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000


**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 15:46:59

---

**Equipement :** NIV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2016

**N° de série :** 964132-010-01#002

**Marque :** Hormann

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 16:01:50

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :** faux contact sur façade cmde faire devis façade

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 16:06:27



Prise le 30/09/2024 16:06:42



Prise le 30/09/2024 16:07:36

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2016

**N° de série :** 964132-010-01#001

**Marque :** Hormann

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**

Prise le 30/09/2024 16:13:07

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :****Anomalie / composant autres :****Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V****Photo équipement :**

Prise le 30/09/2024 16:15:07



Prise le 30/09/2024 16:15:38

---

**Equipement :** BLE02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2016

**N° de série :** 164422

**Marque :** LBA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 16:23:43

**Anomalie BLE :** Ressort de compensation à remplacer

**Modèle ressort :** lba6

**Anomalie / composant autres :** hersse tordue à deviser  
absence ressort de compensation et voir pour branchement annulation niveleur

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 16:25:04



Prise le 30/09/2024 16:27:25

---

**Equipement :** BLE01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2016

**N° de série :**

**Marque :** LBA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :** absence clignotant à installer


**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 16:33:26

---

**Equipement :** RID06

**Localisation site client :**

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes)** : 4135

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 09:02:47

---

**Equipement** : RID05

**Localisation site client :**

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes)** : 3120

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2970

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 09:09:22

---

**Equipement :** RAP05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3520

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** reprise fixation et collage des montants pour alignement cellules effectué

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 09:47:30



Prise le 01/10/2024 09:47:50

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

N° de série : 21617540-1

Marque : Alpha deuren

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ( baie pour les portes) : 3480

Hauteur ligne arbre : 3900

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 09:57:30

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 09:58:29

**Equipement :** BPO28

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2030

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** réparation provisoire poignée extérieure a remplacer

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 14:50:32



Prise le 01/10/2024 14:51:09



Prise le 01/10/2024 14:51:09



Prise le 01/10/2024 14:51:09



Prise le 01/10/2024 14:51:09

---

**Equipement :** RID07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes) :** 1200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3100

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 15:02:13

**Equipement :** RID08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes) :** 4110

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3070

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 15:08:07

---

**Equipement :** RID13

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes) :** 1400

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3140

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 15:11:08

---

**Equipement :** BLE09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2022

**N° de série :** 22-BL227-F0514

**Marque :** automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 01/10/2024 15:24:14

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 15:26:28

**Equipement** : PMO01

**Localisation site client** : Accès pompier

**NATURE** : Portail motorisé

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 7900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3000

**Plaque signaletique** : non

**Type portail** : Battant

**Anomalie portails** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 01/10/2024 15:35:56

---

**Equipement** : BLE04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Barrière levante

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2016

**N° de série** : 164425

**Marque** : LBA

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 01/10/2024 15:38:57

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :** à la demande du client : devis pour déplacement potelet de réception (renurage pour fourreau cellule , rebouchage)  
boîtier d'ouverture d'urgence cassé à remplacer

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 15:45:00



Prise le 01/10/2024 15:45:27



Prise le 01/10/2024 15:47:00

---

**Equipement :** BLE05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2016

**N° de série :** 164424

**Marque :** La barrière automatique

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** oui

## **Photo plaque :**



---

Prise le 01/10/2024 15:49:16

### Anomalie BLE :

#### **Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

## **Photo équipement :**



---

Prise le 01/10/2024 15:49:47

**Equipement :** BLE06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2016

**N° de série :** 164420

**Marque :** LBA

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 01/10/2024 15:59:04

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :** modification paramètre boucle de sécurité effectué

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 16:12:28

**Equipement :** BLE07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2016

**N° de série :** 164421

**Marque :** LBA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 01/10/2024 16:16:27

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :** modification paramètres boucle de sécurité effectués

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 16:17:34

**Equipement :** BLE08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2016

**N° de série :** 164419

**Marque :** LBA

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 01/10/2024 16:28:03

**Anomalie BLE :** Ressort de compensation à remplacer

**Modèle ressort :** LBA

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 01/10/2024 16:30:07

---

**Equipement :** RID01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes)** : 3380

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3230

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : oui

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 07:40:27

---

**Equipement** : RID02

**Localisation site client :**

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes)** : 6110

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3300

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : oui

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 02/10/2024 07:57:14

---

**Equipement** : RID03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes)** : 6640

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3300

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : oui

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 08:01:07

**Equipement :** RAP07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2019

**N° de série :** POR19023701/2019

**Marque :** Maviflex

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 02/10/2024 08:58:46

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant** : maviflex

**Anomalie / composant autres** : jeux trop important dans logement clavette axe d'enroulement. devis remplacement axe +pignon d'entraînement et tendeur . 2tech nacelle


**Etat** : Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : R

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 09:06:05



Prise le 02/10/2024 09:06:53



Prise le 02/10/2024 09:06:53

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** Découpe bois

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

**N° de série :** 21617539-1

**Marque :** Alpha deuren


**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 6600

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 02/10/2024 10:02:25

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 10:08:20

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :** Découpe bois

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** remplacement piles palpeur ce jour fournies par le client

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 10:32:35

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2016

**N° de série :** 21617538-1

**Marque :** Alpha deuren


**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 6600

**Plaque signaletique :** oui

## Photo plaque :



Prise le 02/10/2024 11:04:01

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

## Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 11:09:47

---

**Equipement :** RAP02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3600

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :**


**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** redressement tubes  
remplacement piles palpeur fournies par le client

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 11:27:47

---

**Equipement :** RAP03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

N° de série : POR20011491


Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ( baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/10/2024 11:40:25

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 11:41:05

---

**Equipement :** RAP04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2019

**N° de série :** POR19021421/2019

**Marque :** Maviflex

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 02/10/2024 14:02:45

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 14:06:31

---

**Equipement :** RAP06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement non présent sur site

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 14:11:16

---

**Equipement :** RID04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque** : La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes)** : 2450

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : oui

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/10/2024 14:56:33

---

**Equipement** : RID11

**Localisation site client :**

**NATURE** : Rideau metallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes)** : 7100

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3100

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** :

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 03/10/2024 08:55:24

---

**Equipement :** RID12

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 7180

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3200

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 03/10/2024 08:57:34

**Equipement :** RID09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes) :** 6175

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** absence manivelle de débrayage

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 03/10/2024 09:03:36



Prise le 03/10/2024 09:03:57

---

**Equipement :** RID10

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** La toulousaine

**Largeur (baie pour les portes) :** 3515

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 03/10/2024 09:08:38

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

**N° de série :** 21617537-1

**Marque :** Alpha deuren

**Largeur (baie pour les portes) :** 3150

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 6800

**Plaque signaletique :** oui

## Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 09:17:30

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

## Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 09:19:25

**Equipement :** SEC05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** 21617536-1

**Marque :** Alpha deuren


**Largeur (baie pour les portes) :** 3630

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 6500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 03/10/2024 09:44:22

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 03/10/2024 09:44:03

---

**Equipement :** BLE03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2016

**N° de série :** 164426

**Marque :** LBA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 03/10/2024 10:48:49

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 03/10/2024 10:49:22

---

**Equipement :** PMA01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail manuel

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2016

**N° de série :** 608339-1000-A

**Marque :** Lippi

**Largeur (baie pour les portes) :** 6200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** oui

## Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 14:26:12

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** palpeur fixe ouv et ferm inte et exte non fonctionnel. sur les palpeurs résistif intérieur les fils arrivent au moteur .sur les palpeur extérieurs pas de fil au moteur

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 3h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 03/10/2024 14:24:10



Prise le 03/10/2024 14:46:33

## Equipement supplémentaire

### Equipement supplémentaire :

**Nature :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** Automatique

**Motorisation :** maviflex

**localisation site client :**

**Plaque signaletique :** Oui

**Photo plaque signalétique :**



Prise le 02/10/2024 14:34:43

**Année :** 2019

**N° de série :** POR19023635

**Marque :** maviflex

**Largeur :** 3500

**Hauteur :** 3500

**Anomalie constatée :** sangles de guidage et foureau à remplacer  
guide de sangle remplacer  
clignotant extérieur non fonctionnel  
repérage porte RAP9

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour les travaux :** 3h 2 techs

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M**


**Photo :**



Prise le 02/10/2024 14:37:07



Prise le 02/10/2024 14:37:23



Prise le 02/10/2024 14:37:34

**ORANGE :** O

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** ldu

**Signature tech :**

