Visite maintenance PORTLAND v3

Nom : EDOUARD Prénom : margaux

Date de réponse : 12/12/2024 12:07:12

Date: 12/12/2024

Test?: oui

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: COM AGGLO BETHUNE ANTENNE ISBERGUE

ville : ISBERGUES

Code postal : 62330

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: SEC01

Localisation site client :

NATURE: Porte Sectionelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Anomalies PORTES:

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 28/11/2024 16:28:36

Photo complémentaire equipement :



Prise le 12/12/2024 12:06:00

vert :



Equipement: SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte Sectionelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Anomalies PORTES: Hublot à remplacer

Epaisseur tablier: 80

Nbr hublot: 3

Largeur- hauteur hublot: 45

photo hublot:




Prise le 28/11/2024 16:28:36

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 03/12/2024 16:55:58

orange :



Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME: Med

Signature technicien :

