Visite maintenance GRENOBLE

Nom : EDOUARD Prénom : margaux

Date de réponse : 03/09/2024 12:57:00

Date: 03/09/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf</u>

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: AELLO

ville: ST QUENTIN FALLAVIER

Code postal: 38070

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: NIV01

Localisation site client:

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2020

N° de série : 2000004741

Marque: INKEMA

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 12:52:18

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Déformation du plateau, Vérin de plateau à remplacer

Photo déformation plateau :



Prise le 03/09/2024 12:52:58



Prise le 03/09/2024 12:53:13

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 12:54:57

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME : test

Signature tech :

