

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 29/09/2024 22:15:10

**Date :** 26/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** CICA

**Ville :** MOURS ST EUSEBE

**Code postal :** 26540

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RID01 S

**Localisation site client :** SHOWROOM

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2000**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:02:02

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :** STOCKAGE

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :** 6000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Hublots à remplacer

**Nombre de hublot à remplacer : 3**

**Rangée Hublot : 0**

**Largeur hublot : 60**

**Hauteur hublot : 27**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:05:52

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** STOCKAGE

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :** 6000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Hublots à remplacer

**Nombre de hublot à remplacer** : 3

**Rangée Hublot** : 0

**Largeur hublot** : 60

**Hauteur hublot** : 27

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 1jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 26/09/2024 10:07:09

---

**Equipement** : RID06

**Localisation site client** : STOCKAGE

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres** : coulisse légèrement tordu mais ne dérange pas le bon fonctionnement du rideau

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement** :



Prise le 26/09/2024 10:14:33

---

**Equipement** : RID05

**Localisation site client** : STOCKAGE

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:16:08

---

**Equipement :** RID04

**Localisation site client :** STOCKAGE

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Boîte à boutons à remplacer

**Marque boîte à boutons :** geba

**Nombre de bouton :** 3

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1 jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:20:12



Prise le 26/09/2024 10:20:48

---

**Equipement :** RID03

**Localisation site client :** STOCKAGE

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** L'ambasse plus l'âme inter légèrement tordue ne dérange pas le bon fonctionnement du rideau

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:27:56

---

**Equipement :** RID02

**Localisation site client :** STOCKAGE

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 26/09/2024 10:29:07

---

**Equipement** : SEC10

**Localisation site client** : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : automatique

**Année** : nc

**N° de série** : E574439-3

**Marque** : CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ligne arbre** : 8000

**Plaque signaletique** : oui

## Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:44:21

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

## Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:14

**Equipement :** SEC09

**Localisation site client :** NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** E574439-5

**Marque :** CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/09/2024 10:46:56

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:43:16

---

**Equipement :** SEC08

**Localisation site client :** NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** E574439-6

**Marque :** CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

## Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:50:26

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:16

---

**Equipement :** SEC07

**Localisation site client :** NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2023

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ligne arbre :** 8000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:43:16

---

**Equipement :** SEC06

**Localisation site client :** NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ligne arbre** : 8000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:43:16

---

**Equipement** : SEC05

**Localisation site client** : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2023

**N° de série** : E574439-7

**Marque** : CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 26/09/2024 11:45:53

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:43:16

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :** NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2023

**N° de série :** E574439-1

**Marque :** CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 5000**

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 26/09/2024 11:48:00

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 10:43:16

---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :** SHOWROOM

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 7000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1900

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 14:12:49

---

**Equipement :** PEX02

**Localisation site client :** SHOWROOM

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 7000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1900

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 14:13:50

---

**Equipement :** PEX03

**Localisation site client :** SHOWROOM

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1900

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 14:14:57

---

**Equipement :** PEX05

**Localisation site client :** PARKING

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2023

**N° de série :** 254231

**Marque :** GIRARDOT

**Largeur (baie pour les portes) :** 3

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 27/09/2024 09:41:00

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :**

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 09:39:19

---

**Equipement :** PEX04

**Localisation site client :** NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 8000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non


**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 09:57:07

---

**Equipement :** PEX07

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2023

**N° de série :** 254229

**Marque :** GIRARDOT

**Largeur (baie pour les portes) :** 7000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 27/09/2024 10:11:09

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Eclairage de zone à remplacer

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 10:12:38

---

**Equipement :** PEX06

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2023

**N° de série :** 254229


**Marque :** GIRARDOT

**Largeur (baie pour les portes) :** 7000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 27/09/2024 10:19:28

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Eclairage de zone à remplacer

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 10:18:54

---

**Equipement :** PEX09

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 8000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2000**

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 10:26:38

---

**Equipement :** PEX08

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 8000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant


**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 10:27:22

---

**Equipement :** SEC05 A

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** N

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 10:28:30

---

**Equipement :** SEC06 A

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** N

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ligne arbre :** 2500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 10:32:47

---

**Equipement :** SEC04 A

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** 6607

**Marque :** Isea

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

## Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 10:35:26

Présence faux plafond : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

Anomalie / composant autres :

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

## Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:35:51

**Equipement :** RAP02

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** N

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 6000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Usure du marquage au sol

**Longueur marquage au sol :** 3000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 27/09/2024 10:43:53

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 10:44:28

---

**Equipement :** SEC03 A

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** N

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 4000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 10:46:17

---

**Equipement :** SEC02 A

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** N

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Hauteur ligne arbre :** 6000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Distributeur :  
BONHOMME BATIMENTS INDU  
26120 MONTELIER  
Ref. ERGE03 CDF03579  
Tel.0475599130

Prise le 27/09/2024 14:24:20

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 14:25:10

**Equipement :** SEC01 A

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** N

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Hauteur ligne arbre :** 6000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 27/09/2024 14:26:12

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 14:26:30

---

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** N

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 27/09/2024 14:31:42

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Usure du marquage au sol

**Longueur marquage au sol :** 4000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 27/09/2024 14:31:27

**Anomalie / composant autres :** porte fonctionne que en manuel

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle**

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 14:29:09

---

**Equipement : SEC03**

**Localisation site client : STOCKAGE**

**NATURE : Porte sectionnelle**

**Mode fonctionnement : motorisé**

**Annee : nc**

**N° de série : nc**

**Marque : nc**

**Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique : non**

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok**

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 14:34:52

---

**Equipement :** SEC AUTO

**Localisation site client :** ATELIER

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** N

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 6000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 27/09/2024 15:00:46

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 27/09/2024 15:01:18

**Equipement** : RID01

**Localisation site client** : STOCKAGE

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : semi automatique

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 27/09/2024 15:07:18

### Equipment supplémentaire

## Equipment supplémentaire :

**Nature :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** Manuel

**Motorisation :**

**localisation site client :** cica porte 11

**Plaque signaletique :** Non

**Année :**

**N° de série :**

**Marque :**

**Largeur :** 4000

**Hauteur :** 5000

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo :**



Prise le 27/09/2024 09:52:56

**vert :**

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jlee mpaj

**Signature tech :**

