

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 13/09/2024 16:43:01

**Date :** 13/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** KUEHNE VOREPPE

**Ville :** VOREPPE

**Code postal :** 38340

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** MIP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Butoir droit à remplacer, Déformation de la lèvre

**Photo déformation lèvre :**



Prise le 13/09/2024 14:57:34

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 14:57:43

**Modèle butoir :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:00:31



Prise le 13/09/2024 15:01:46

---

**Equipement :** MIP02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER


**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Butoir droit à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 15:17:59



Prise le 13/09/2024 15:22:56

**Modèle butoir :** butdock

**Anomalie / composant autres :** butoire droit tomber

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1 matinée

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:24:07

---

**Equipement :** MIP03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Déformation de la lèvre

**Photo déformation lèvre :**



Prise le 13/09/2024 15:25:38

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1matinee

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:26:44

---

**Equipement :** MIP04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Déformation de la lèvre

**Photo déformation lèvre :**



Prise le 13/09/2024 15:27:28

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1/2 jours

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:28:04

---

**Equipement :** MIP05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:29:15

---

**Equipement :** MIP06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 13/09/2024 15:30:30

---

**Equipement** : MIP07

**Localisation site client** :

**NATURE** : Mini pont

**Mode fonctionnement** : manuel

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:32:00

---

**Equipement :** MIP08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:32:34

---

**Equipement :** MIP09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:33:46

---

**Equipement :** MIP10

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:34:37

---

**Equipement :** MIP11

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Butoir gauche à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 15:44:29

**Modèle butoir :** butdock

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1/journée

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:44:54

---

**Equipement :** MIP12

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Butoir gauche à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 15:45:44

**Modèle butoir : butdock**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:46:31

---

**Equipement :** MIP13

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Butoir gauche à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 15:47:42

**Modèle butoir :** butdock

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1/2 journée

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:48:24

---

**Equipement :** MIP14

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:49:14

---

**Equipement :** MIP15

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:50:27

---

**Equipement :** MIP16

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Paire de butoirs à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 15:51:10

**Modèle butoir : butdock**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1/2 journée

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:52:11

---

**Equipement :** MIP17

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Paire de butoirs à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 15:53:49



Prise le 13/09/2024 15:53:58

**Modèle butoir :** butdock

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:54:35

---

**Equipement :** MIP18

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Butoir droit à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 15:55:31

**Modèle butoir :** butdock

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1/2 journée

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:56:19

---

**Equipement :** MIP19

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** CLEDO

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Butoir gauche à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 13/09/2024 15:57:35

**Modèle butoir :** butdock

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 13/09/2024 15:58:06

**Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME** : jle sgu

**Signature tech :**