Etat des lieux Haut de france v2

Nom : Hauts de France Prénom : Somafi

Date de réponse : 27/08/2024 11:36:07

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents Porter son gilet jaune et ses EPI Baliser la zone avec des cônes Clés caisson et de débrayage si nécessaire 1 mètre, cale de 8mm Jeux de tournevis isolés Appareil de mesures électrique Appareil de mesures des forces

Identification client

Liste clients: COM AGGLO BETHUNE CPI HERSIN COUPIGNY

code postal: 62530

ville: HERSIN COUPIGNY

Equipement présent sur site : 2 PEX 3 SEC

nbr de portail: 2

Date et Heure: 27/08/2024

Equipements

Types équipements : PAU

Portails:

Numéro équipement : 001

Localisation sur site: sortie

Présence carnet entretien : Non

Présence notice fabriquant : Non

Etat général équipement : Présence de partie en relief pouvant crée des zones de cisaillement , coincements,

entrainements (serrure, poignée, élément décoratif, boite au lettre..)

Photo:





Plaque identification : Absente

Année installation portail (voir client): 2016

Rappel normes et directives

Portail avant mai 2005 NF P 25362

Normes et directives : NF EN 13241-A2

Types de portails : Coulissant

Nombres vantaux: 2

Types de fonctionnement : Impulsion

Marque et modèle motorisation: came/001bx-246

Marque et modèle coffret commande : came/zd2

Photo motorisation et carte électronique :





Dimension largeur passage utile (en mm): 8000

Dimension longueur vantail (en mm): 4620

Dimension hauteur vantail (en mm): 2000

Présence portillon sur le vantail : Non

Organe de commande : Emetteur

Présence boitier pompiers : Non

Types de guidage : Poteau

Protection des rails de roulement/galets et pignon/crémaillère en partie basse

Espace inférieur ou égal à 8 mm entre rail et protection galets de roulement : Non satisfaisant

Photo espace entre rail et galet :



Distance entre le bas du portail et le rail inférieur ou le sol (en mm) : 60

Protection pignon moteur : Présente

Espace entre la protection du pignon et la crémaillère inférieur ou égal à 8mm : Satisfaisant

Protection des galets en partie haute

Espace entre le haut du portail et la platine des galets de guidage inférieur ou égal à 8mm : Non satisfaisant

Espace entre le vantail et les galets de guidage inférieur ou égal à 8mm : Satisfaisant

Photo galets guidage:



Protection contre la sortie du vantail des guides

Présence de la butée mécanique avant sur le VANTAIL : Non

Présence de la butée mécanique arrière sur le VANTAIL : Oui

Photo butée arrière :



Vérification de l'efficacité des butées en fonctionnement manuel : Satisfaisant

Présence système anti chutes : Non

Photo système anti chute :



Protection contre le trébuchement

Seuil ou surélévation supérieur à 5mm?: Oui

photo du seuil ou de la surélévation :



Manœuvre manuel

Portail manipulable manuellement en cas de coupure courant (moteur réversible) : Non

Manœuvre de dépannage : Oui

En mode manuel le portail reste immobile en toutes positions : Oui

Présence instruction manoeuvre dépannage : Non

Présence de dur mécanique lors du fonctionnement manuel : Non

Présence dispositif de coupure électrique à proximité : Non

Raccordement à la terre : Non

Visualisation du mouvement du portail

Présence éclairage de zone de débattement : Oui

Fonctionnement éclairage zone : Oui

Présence feu clignotant orange : Oui

Fonctionnement feu clignotant : Oui

Visibilité clignotant des 2 côtés : Oui

Préavis feu clignotant (2 secondes mini) : Non

Présence marquage au sol : Non

Marquage zone de refoulement : Non

Photo du marquage au sol :




Sécuritées

Protection à la fermeture cellules : Extérieur

Fonctionnement cellules : Oui

Position cellules:



Cote en A (en mm): 90

Cote en B (en mm): 450

Photos cellules cotés moteur et réception :





Protection bord primaire: Palpeur non fonctionnel ou trop court

Photo général bord primaire :




Protection bord secondaire : Aucun

Cas:

Type de clôture	Vantail barreaudé	Vantail grillagé	Vantail plein
Mur plein	cas 1.1 🗆	cas 2.1 🗆	cas 3.1 🗆
Clôture barreaudée	cas 1.2 🗆	cas 2.2 🗆	cas 3.2 □
Clôture grillagée	cas 1.3 🗆	cas 2.3 🗆	cas 3.2 □

Protection de la surface du vantail: Cas 1.3

Implantation:



Protection aire de refoulement (zone pointillé bleu) : Aucune protection

Position des poteaux : A1, C1

Protection des zones de cisaillement en A : Aucune

Protection des zones de cisaillement en A1 : Palpeur à la fermeture non fonctionnel ou trop court, Palpeur a l'ouverture fonctionnel du sol et jusqu'à 2500 mm si nécesssaire

Protection des zones de cisaillement en C : Aucune

Protection des zones de cisaillement en C1 : Palpeur a l'ouverture fonctionnel du sol et jusqu'à 2500 mm si nécessaire, Palpeur a la fermeture fonctionnel du sol et jusqu'à 2500 mm si nécessaire

Protection des zones de cisaillement en M (moteur) : Non

Photo moteur portail ouvert :



Distance entre la cloture extérieur et le vantail (D1) (en mm): 360

Dimensions mailles du grillage extérieur (en mm): 200x50

Distance entre les barreaux du vantail (en mm): 110

Zone d'écrasement fin d'ouverture (distance inférieure à 500mm) : Non

Photo zone d'écrasement :



Vérification du dispositif de limitation des forces

Schéma force :




Figure 1 – Points de mesure sur site recommandés

Valeurs mesurées au point 1:0

Valeurs mesurées au point 2:0

Valeurs mesurées au point 3:0

Valeurs mesurées au point 4:0

Valeurs mesurées au point 5 : 0

Commentaire supplémentaire si nécessaire :

Photo complémentaire si nécessaire :



Trigramme de la personne réalisant le document : sco

Signature:

