Visite maintenance MONTPELLIER

Nom: MONTPELLIER **Prénom:** SOMAFI

Date de réponse : 26/09/2024 15:57:20

Date: 20/09/2024

Test?: non

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: KUEHNE PERPIGNAN

ville: PERPIGNAN

Code postal: 66025

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: SEC01

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4500

Hauteur ligne arbre: 6400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 20/09/2024 09:40:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 20/09/2024 09:41:25

Equipement: SEC02

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 20/09/2024 09:51:05

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor



Prise le 20/09/2024 09:51:36

Equipement: SEC03

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 20/09/2024 10:10:01

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 20/09/2024 10:10:17

Equipement: SEC04

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4500

Hauteur ligne arbre: 6400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 20/09/2024 10:14:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor



Prise le 20/09/2024 10:14:47

Equipement: SEC05

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4500

Hauteur ligne arbre : 6400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 20/09/2024 10:26:34

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Rail à remplacer

Longueur rail: 3000

Photo rail:



Prise le 20/09/2024 10:27:44

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 20/09/2024 10:28:31

Equipement: SEC06

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 20/09/2024 10:31:13

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 20/09/2024 10:38:00

Equipement: SEC07

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4500

Hauteur ligne arbre: 6400

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres : sect hormann

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 20/09/2024 10:44:53

Equipement: NIV18

Localisation site client:

NATURE: Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 2040

Hauteur (baie pour les portes): 2800

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 20/09/2024 10:52:55

Equipement: PEX01

Localisation site client:

NATURE: Portail

Mode fonctionnement: automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes):

Plaque signaletique : non

Type portail: Coulissant

Anomalie portails:

Anomalie / composant autres :

Etat: Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 20/09/2024 11:02:32

Equipement: NIV01

Localisation site client :

NATURE: Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:19

Equipement: NIV02

Localisation site client :

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

 ${\bf N^o}$ de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV03

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV04

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

 ${\bf N^o}$ de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV05

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV06

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

 $\textbf{Hauteur (baie pour les portes)}: \mathsf{A}\ \mathsf{RENSEIGNER}$

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV07

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV08

Localisation site client :

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV09

Localisation site client :

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

 ${\bf N^o}$ de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV10

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

 ${\bf N^o}$ de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV11

Localisation site client :

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV12

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

 ${\bf N^o}$ de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

 $\textbf{Largeur (baie pour les portes)}: \mathsf{A}\ \mathsf{RENSEIGNER}$

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV13

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV14

Localisation site client:

NATURE: Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV15

Localisation site client:

NATURE: Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV16

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: \mathsf{Niveleur}$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement: NIV17

Localisation site client:

NATURE: Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

 ${\bf N^o}$ de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :



Prise le 20/09/2024 11:07:21

Equipement supplémentaire

Commentaire interne: photos

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :