

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 11/10/2024 11:52:31

Date : 10/10/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : RHODA COOP

Ville : BEAUCHASTEL

Code postal : 26800

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:27:26

Equipement : NIV04

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:30:40

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2300

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:32:57

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:33:43

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2300

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:35:47

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:37:36

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2300

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:38:47

Equipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2300

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : gyro extérieur a installé

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:43:30

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:46:03

Equipement : SEC11

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement mis à l'arrêt lors de l'intervention

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:49:12

Equipement : SEC08

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 10:53:18

Equipement : SEC18

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:00:51

Equipement : SEC17

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:02:08

Equipement : RAP13

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 10/10/2024 11:12:08

Anomalie / composant autres : re branchement des cellules à prévoir

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:12:23



Prise le 10/10/2024 11:12:36

Equipement : NIV10

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:26:35

Equipement : NIV09

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:27:50

Equipement : NIV08

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:29:06

Equipement : NIV07

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:31:19

Equipement : RAP14

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 1

Rangée Hublot : 1

Largeur hublot : 130

Hauteur hublot : 30

Anomalie / composant autres : recoller hublot


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:50:44

Equipement : SEC15

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:53:25

Equipement : SEC16

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 11:57:20

Equipement : RAP15

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:15:12

Equipement : RAP09

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement mis à l'arrêt lors de l'intervention

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:17:26

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement mis à l'arrêt lors de l'intervention

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:33:25

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer, Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant :

Longueur marquage au sol : 2000

Photo marquage au sol :



Prise le 10/10/2024 14:36:28

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:36:57

Equipement : RAP05

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:39:21

Equipement : SEC12

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:44:08

Equipement : SEC13

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:45:44

Equipement : SEC14

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:47:48

Equipement : RAP06

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:49:36

Equipement : RAP08

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 14:54:37

Equipement : SEC10

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/10/2024 15:03:10

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle sgu

Signature tech :