

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 18/10/2024 08:20:33

Date : 14/10/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : KUEHNE PORTES LES VALENCE

Ville : PORTES LES VALENCE

Code postal : 26000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : NIV73

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/35

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:17:13

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:17:51



Prise le 14/10/2024 10:18:44

Equipement : NIV71

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/44

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:21:35

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:22:48

Equipement : NIV70

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/40

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:24:37

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:24:49

Equipement : NIV69

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/36

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1989

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:36:05

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:36:53

Equipement : BLR68

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:42:13

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:43:07

Equipement : NIV68

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/26

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:44:15

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:44:33

Equipement : BLR67

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:47:44

Anomalie / composant autres : ne fonctionne pas

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : ne fonctionne pas

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:48:04

Equipement : NIV67

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/23

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:51:03

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:52:26

Equipement : NIV66

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/21

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:53:44

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : axe de butoirs a changé

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:54:02



Prise le 14/10/2024 10:54:47



Prise le 14/10/2024 10:54:55

Equipement : NIV65

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/56

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:58:32

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:58:53

Equipement : NIV64

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/54

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 11:01:55

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 11:02:10

Equipement : NIV63

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/51

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 11:03:10

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 11:03:34

Equipement : NIV62

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/57

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 11:08:14

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 11:08:31

Equipement : NIV61

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/43

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 11:37:22

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres : axe de butoir hs voir photo

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 11:37:38



Prise le 14/10/2024 11:38:11



Prise le 14/10/2024 11:38:19

Equipement : BLR61

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 11:40:17

Equipement : NIV60

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/42

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 14:25:50

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 14:27:02

Equipement : NIV59

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/58

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 14:31:08

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 14:31:24

Equipement : NIV58

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/45

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 14:33:47

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 14:34:04

Equipement : NIV57

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/4

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 14:36:09

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 14:36:21

Equipement : NIV56

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/55

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 14:47:34

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 14:47:57

Equipement : NIV55

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/7

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 15:01:59

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:02:25

Equipement : NIV54

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/2

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 15:19:10

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:19:31

Equipement : NIV53

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/30

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 15:24:18

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:24:33

Equipement : NIV52

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/1

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 15:28:49

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:29:29

Equipement : BLR51

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:31:49

Equipement : NIV51

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/5

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 15:33:30

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:33:56

Equipement : BLR57

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 11111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:35:35

Equipement : BLR50

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:37:36

Equipement : NIV50

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/61

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 15:49:15

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:49:29

Equipement : NIV49

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/38

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 15:53:49

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 14/10/2024 15:55:19



Prise le 14/10/2024 15:55:35

Modèle butoir : voir photo

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 15:54:02



Prise le 14/10/2024 15:54:15



Prise le 14/10/2024 15:54:25

Equipement : NIV72

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/29

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 09:41:49

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres : les galet sont tombé voir photos

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 09:42:01



Prise le 15/10/2024 09:45:52



Prise le 15/10/2024 09:46:06

Equipement : NIV48

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/53

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 09:49:44

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 09:51:11

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 09:51:55

Equipement : NIV47

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/52

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 09:53:43

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 09:54:05



Prise le 15/10/2024 09:54:11



Prise le 15/10/2024 09:54:19



Prise le 15/10/2024 09:54:27



Prise le 15/10/2024 09:54:34



Prise le 15/10/2024 09:54:41

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 09:55:02

Equipement : NIV46

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/60

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 09:57:11

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 09:57:28



Prise le 15/10/2024 09:57:40



Prise le 15/10/2024 09:57:49

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 09:58:18

Equipement : BLR45

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 10:00:06

Equipement : NIV45

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/59

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 10:01:08

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Coffret de commande à remplacer

Référence coffret de commande : voir photos

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 10:01:45



Prise le 15/10/2024 10:03:49

Equipement : BLR72

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 11111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 10:05:19

Equipement : BLR44

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 10:06:27

Equipement : NIV44

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/46

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 15/10/2024 10:07:25

Liste anomalie NIV MIP PLQ :**Anomalie / composant autres :**

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 15/10/2024 10:08:10

Equipement : NIV43

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/6

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 11:13:02

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 11:13:45

Equipement : NIV42

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/41

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 14:23:35

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 14:24:32



Prise le 15/10/2024 14:24:42



Prise le 15/10/2024 14:24:50



Prise le 15/10/2024 14:24:57



Prise le 15/10/2024 14:26:13

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres : soudure projection voir photo

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:24:04

Equipement : NIV40

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/31

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 14:28:18

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 14:28:42



Prise le 15/10/2024 14:28:47



Prise le 15/10/2024 14:28:55

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:29:31

Equipement : NIV39

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/3

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 14:32:06

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 14:32:26

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:32:52

Equipement : NIV35

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/10

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 14:38:01

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 14:38:54



Prise le 15/10/2024 14:39:06

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:39:44

Equipement : NIV34

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/11

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 14:48:04

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:48:30

Equipement : BLR21

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:52:03

Equipement : NIV21

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/1

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 14:52:57

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 14:53:20



Prise le 15/10/2024 14:53:28

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:54:02

Equipement : BLR20

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:56:44

Equipement : NIV20

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/71

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 14:57:45

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 14:57:59



Prise le 15/10/2024 14:58:06



Prise le 15/10/2024 14:58:13



Prise le 15/10/2024 14:58:26

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 15:02:06

Equipement : BLR15

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 15:04:30

Equipement : NIV15

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/22

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 15:05:35

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 15:05:52

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 15:06:31

Equipement : BLR13

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 15:09:19

Equipement : NIV13

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/64

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1080

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 15:10:33

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 15/10/2024 15:10:56



Prise le 15/10/2024 15:11:22



Prise le 15/10/2024 15:11:39

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 15:12:21

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/67

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/10/2024 15:27:50

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 15:28:08

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/70

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 09:27:58

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:28:24

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/32

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 09:31:47

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:32:00

Equipement : BLR04

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:34:48

Equipement : NIV04

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/68

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 09:35:55

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 16/10/2024 09:36:17

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:36:49

Equipement : BLR05

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement mis à l'arrêt lors de l'intervention

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:38:57

Equipement : NIV05

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/50

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 09:39:59

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 16/10/2024 09:40:38

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:40:11

Equipement : BLR07

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:44:40

Equipement : NIV07

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/49

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 09:45:34

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:46:40

Equipement : BLR08

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:48:31

Equipement : NIV08

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/66

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 09:49:49

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 16/10/2024 09:50:07



Prise le 16/10/2024 09:50:14

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:50:33

Equipement : BLR16

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:53:15

Equipement : NIV16

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/20

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 09:54:16

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:54:39

Equipement : BLR12

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:57:52

Equipement : NIV12

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/47

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 09:58:52

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 16/10/2024 09:59:09

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 09:59:40

Equipement : BLR18

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:02:56

Equipement : NIV18

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/17

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui


Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 10:03:54

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir gauche à remplacer

Photo butoir :



Prise le 16/10/2024 10:04:14



Prise le 16/10/2024 10:04:23

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:04:50

Equipement : BLR22

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:10:33

Equipement : NIV22

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/63

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 10:11:59

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:12:22

Equipement : BLR25

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:14:34

Equipement : NIV25

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : nc

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 10:16:05

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:16:27

Equipement : BLR26

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:22:30

Equipement : NIV26

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/15

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Groupe hydraulique à remplacer

Référence groupe : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:26:16

Equipement : BLR27

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:28:31

Equipement : NIV27

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/14

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 10:30:55

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 16/10/2024 10:31:39



Prise le 16/10/2024 10:33:29



Prise le 16/10/2024 10:33:36

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:33:59

Equipement : NIV36

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/12

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 10:37:12

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:38:16

Equipement : NIV37

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/13

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 10:40:02

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:40:28

Equipement : BLR14

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:44:24

Equipement : NIV14

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/48

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 10:45:28

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 16/10/2024 10:45:45

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:46:17

Equipement : BLR11

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:48:40

Equipement : NIV11

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/33

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 10:49:42

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 10:50:02

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : nc

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol, Poteau de réception à remplacer

photo marquage au sol :



Prise le 16/10/2024 11:03:57



Prise le 16/10/2024 11:04:10

Modèle poteau de réception : voir photo

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 11:03:10

Equipement : TEL01

Localisation site client :

NATURE : Table elevatrice

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 11111

Hauteur (baie pour les portes) : 11111

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 11:16:42

Equipement : NIV38

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/39

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/10/2024 09:29:08

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:29:28

Equipement : BLR41

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:32:05

Equipement : NIV41

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/2

Marque : PROMSTHAL


Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 09:34:23

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:35:09

Equipement : NIV33

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/18

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980


Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 09:39:03



Prise le 17/10/2024 09:39:14

Modèle butoir : 0

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:39:44

Equipement : NIV32

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/4

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/10/2024 09:43:57

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 09:42:43



Prise le 17/10/2024 09:42:51

Modèle butoir : 0

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:43:43

Equipement : BLR32

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:45:47

Equipement : BLR33

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:47:19

Equipement : BLR31

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:48:50

Equipement : NIV31

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/8

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/10/2024 09:49:54

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 09:50:08



Prise le 17/10/2024 09:50:14



Prise le 17/10/2024 09:50:24



Prise le 17/10/2024 09:50:33

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:51:02

Equipement : BLR30

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:52:35

Equipement : NIV30

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/9

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/10/2024 09:54:47

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 09:55:02

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:55:36

Equipement : BLR29

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:57:44

Equipement : BLR28

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 09:58:42

Equipement : NIV29

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/27

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/10/2024 09:59:52

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 10:00:09

Modèle butoir : x

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:00:43

Equipement : NIV28

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/19

Marque : PROMSTHAL


Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 10:03:15

Modèle butoir : 0

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:03:37

Equipement : NIV24

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/65

Marque : PROMSTHAL


Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 10:05:29

Modèle butoir : 0

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:05:51

Equipement : BLR24

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:07:27

Equipement : BLR23

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:08:31

Equipement : NIV23

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/34

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 10:10:56

Modèle butoir : 0

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:12:33

Equipement : BLR19

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:14:33

Equipement : NIV19

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/69

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/10/2024 10:17:05


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:17:35

Equipement : BLR17

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:21:04

Equipement : NIV17

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/16

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/10/2024 10:22:21


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:22:42

Equipement : BLR10

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:25:30

Equipement : NIV10

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/28

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 17/10/2024 10:26:54

Modèle butoir : 0

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:27:22

Equipement : NIV09

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 2047808/01/37

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:28:29

Equipement : BLR09

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:29:51

Equipement : BLR06

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : 1111

Hauteur (baie pour les portes) : 1111

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:31:05

Equipement : NIV06

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2021

N° de série : 2047808/01/62

Marque : PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1980

Plaque signaletique : non


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/10/2024 10:32:55

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Table élévatrice

Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : x

localisation site client : kuehne

Plaque signaletique : Non

Année : 2021

N° de série : xxx


Marque : xxx

Largeur : 900

Hauteur: 2200

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 16/10/2024 11:19:17

vert : V

Commentaire interne : asservissement inactif quai
,73/72/71/70/69/67/66/65/64/63/62/61/60/59/58/57/56/55/54/53/52/49/48/47/46/43/42/40/3
9/38/37/35/34/32/

TRIGRAMME : FCH MAPJ

Signature tech :