

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 13/11/2024 16:39:49

Date : 13/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : MONDIAL RELAY ST JEAN DE VEDAS

Ville : ST JEAN DE VEDAS

Code postal : 34430

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2017

N° de série : 207000399

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2660

Hauteur (baie pour les portes) : 2870

Hauteur ligne arbre : 6210

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 11:35:45

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Butée à remplacer

Nombre butée à remplacer : 2

Marque butée : ?

Modèle butée : pour lever vertical

Longueur butée : 210

Anomalie / composant autres : petit choc panneau bas

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 11:36:54



Prise le 13/11/2024 11:41:38

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2007

N° de série : 207000399

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2660

Hauteur (baie pour les portes) : 2970

Hauteur ligne arbre : 6210

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 11:47:18

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer, Parachute à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas

Nombre panneau à remplacer : 1

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1

Largeur panneau bas : 2840

Hauteur panneau bas : 610

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : gris

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 13/11/2024 11:50:40



Prise le 13/11/2024 11:51:10

Modèle parachute : parachute cable

Diamètre axe (remplacement parachute) : 0

Anomalie / composant autres : parachute cable à remplacer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 11:54:34



Prise le 13/11/2024 11:54:51

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2007

N° de série : 207000399

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2660

Hauteur (baie pour les portes) : 2870

Hauteur ligne arbre : 6210

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 13:46:59

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : panneau bas abîmé ne gène pas le fonctionnement , support roulette et roulette panneau haut à remplacer et butée ressort seule même côté

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 13:56:49



Prise le 13/11/2024 13:59:56



Prise le 13/11/2024 14:01:44

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2007

N° de série : 207000399

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2660

Hauteur (baie pour les portes) : 2870

Hauteur ligne arbre : 6210

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 14:11:07

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : 2 butées courtes à remplacer sans support

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:13:40

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2007

N° de série : 207000399

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2660

Hauteur (baie pour les portes) : 2870

Hauteur ligne arbre : 6210

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 14:32:29

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas

Nombre panneau à remplacer : 1

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1

Largeur panneau bas : 2840

Hauteur panneau bas : 610

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : gris

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 13/11/2024 14:34:21



Prise le 13/11/2024 14:35:13

Anomalie / composant autres : butée ressort avec support à remplacer (courte)

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:29:16



Prise le 13/11/2024 14:36:17

Equipement : SEC07

Localisation site client :

NATURE : porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2007

N° de série : 20700400

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2620

Hauteur (baie pour les portes) : 2870

Hauteur ligne arbre : 6400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 14:48:57

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:59:00

Equipement : NIV02

Localisation site client : Benne

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 15:09:54

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2007

N° de série : 353/C

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2030

Hauteur (baie pour les portes) : 620

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 15:17:06

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 15:14:41

Equipement : NIV04

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : 353F

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2030

Hauteur (baie pour les portes) : 620

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 15:22:51

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 15:24:21

Equipement : NIV05

Localisation site client :

NATURE : nivelleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : 353/B

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2030

Hauteur (baie pour les portes) : 620

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 15:28:00

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 15:28:17

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2007

N° de série : 207000399

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2660

Hauteur (baie pour les portes) : 2870

Hauteur ligne arbre : 6210

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 15:36:14

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 15:36:45

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : nivelleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : 363/E

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2030

Hauteur (baie pour les portes) : 620

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 15:49:56

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 15:50:56

Equipement : NIV06

Localisation site client :

NATURE : nivelleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : 354/A


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2030

Hauteur (baie pour les portes) : 620

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 16:00:08

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 16:00:36

Equipement : SEC08

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2009

N° de série : 5-P-05-081-09

Marque : GPR

Largeur (baie pour les portes) : 4039

Hauteur (baie pour les portes) : 4370

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 16:10:45

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 16:14:45

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :

