

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 25/09/2024 15:31:18

**Date :** 25/09/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LAPEYRE PEROLS

**Ville :** PEROLS

**Code postal :** 34250

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PMO03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Barre palpeuse à remplacer, Usure du marquage au sol, Marquage au sol à réaliser

**Modèle barre palpeuse :** mécanique

**Longueur marquage au sol :** 5400

**photo marquage au sol :**



Prise le 25/09/2024 10:47:13

**Anomalie / composant autres :** capot moteur 844


**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 10:49:19



Prise le 25/09/2024 10:49:42



Prise le 25/09/2024 10:50:30

---

**Equipement :** PMO04

**Localisation site client :** Sortie réserve

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Faac

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol :** 5080

**photo marquage au sol :**



Prise le 25/09/2024 10:53:41

**Anomalie / composant autres :** capot moteur 844 hs palpeur fixe ouverture hs et palpeur embarqué ouverture hs  
LG 1900 palpeur fixe ouverture et fermeture hs LG 500

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 10:54:31



Prise le 25/09/2024 10:55:29



Prise le 25/09/2024 10:55:39

---

**Equipement :** BLE02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 25/09/2024 11:08:14

**Anomalie BLE :** Marquage au sol à réaliser, Signalétique piéton absente

**Longueur marquage au sol :** 5000

**Photo barrière :**



Prise le 25/09/2024 11:12:49

**Anomalie / composant autres :** support lisse tordu

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 11:13:19

---

**Equipement :** BLE01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 25/09/2024 11:23:03

**Anomalie BLE :** Equipement à remplacer

**Modèle barrière :** bl

**Marque barrière :** BFT

**Longueur lisse :** 4500

**Photo barrière :**



Prise le 25/09/2024 11:24:10

**Anomalie / composant autres :** ne fonctionne plus

**Etat** : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 11:25:00

---

**Equipement** : PMO02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Portail

**Mode fonctionnement** : semi automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

**Type portail** : Coulissant

**Anomalie portails** : Usure du marquage au sol

**photo marquage au sol :**



Prise le 25/09/2024 11:28:41

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 11:29:07

---

**Equipement :** PMO01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Usure du marquage au sol

**photo marquage au sol :**



Prise le 25/09/2024 14:30:34

**Anomalie / composant autres :**


**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 14:27:41

---

**Equipement :** PMO05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol :** 3500

**photo marquage au sol :**



Prise le 25/09/2024 14:34:04

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 14:37:13

---

**Equipement :** PPV01

**Localisation site client :**

**NATURE** : Porte piétonne

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER


**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 25/09/2024 14:41:19

**Présence faux plafond** : non

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

## Photo équipement :



Prise le 25/09/2024 14:47:21

**Equipement :** PPV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER


**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 25/09/2024 14:41:21

**Présence faux plafond :** non

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 14:49:17

---

**Equipement :** PPV03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 25/09/2024 14:52:40

**Présence faux plafond :**

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 14:55:41

---

**Equipement :** RID01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 14:57:57

---

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3000

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 25/09/2024 15:00:12

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 25/09/2024 15:01:31

**Equipement** : SEC01

**Localisation site client** : Drive

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : Nordsud

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3000

**Hauteur ligne arbre** : 3300

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 25/09/2024 15:03:16

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 15:04:17

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Nordsud


**Largeur (baie pour les portes) :** 4500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 7500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 25/09/2024 15:11:10

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** panneau bas endommagé

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 8 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 15:14:25



Prise le 25/09/2024 15:14:37

---

**Equipement :** RID02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 5700

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 15:20:55

---

**Equipement :** RID03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER4700

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 15:23:23

---

**Equipement :** RID04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5450

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 15:25:29

---

**Equipement :** PMA01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 25/09/2024 15:30:16

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :** photos

**TRIGRAMME :** ejo

**Signature tech :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'ejo' or similar initials.