Visite maintenance MONTPELLIER

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 21/08/2024 14:16:33

Date: 21/08/2024

Test?: oui

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: (BIMBO - EAST PLAST)

id client: 42

id agence: S100

id societe: 42

ville: AIX EN PROVENCE

Code postal: 13854

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: COU04

Localisation site client : 931

NATURE: Porte coulissante

Mode fonctionnement: manuel

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer, Eclairage de zone à remplacer

Longueur marquage au sol: 10000

Photo marquage au sol:



Prise le 21/08/2024 14:12:34

Modèle éclairage de zone : Modèle éclairage

Photo environnement éclairage de zone :



Prise le 21/08/2024 14:12:35

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Location

Si location préciser le modèle : Test

 $\textbf{rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE:} \ R$

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 14:12:35

Equipement: NIV03

Localisation site client: 952

NATURE: Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Déformation du plateau

Photo déformation plateau :



Prise le 21/08/2024 14:12:35

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 14:12:35

Equipement: BLE02

Localisation site client: 936B

NATURE: Barrière levante

Mode fonctionnement : manuel

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE:

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement mis à l'arrêt lors de l'intervention

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 14:12:35

Equipement: PEX02

Localisation site client: 936

NATURE: Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Type portail: Battant

Anomalie portails : Coffret de commande à remplacer

Modèle coffret : Test

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 14:12:35

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature: Portail

Mode fonctionnement: Manuel

Motorisation: Abs

localisation site client: Pex4

Plaque signaletique : Non

Année: 2020

N° de série : Abs

Marque: Abs

Largeur: Largeur

Hauteur: Hauteur

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo:



Prise le 21/08/2024 14:12:35

vert -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Commentaire interne:

TRIGRAMME: Med

Signature tech :

