

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 06/11/2024 15:07:21

Date : 04/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LEROY MERLIN PERPIGNAN

Ville : PERPIGNAN

Code postal : 66000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID06

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : ?

N° de série : 11-1105118-C01

Marque :

Largeur (baie pour les portes) : 3881

Hauteur (baie pour les portes) : 3873

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 10:14:29

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Axe à remplacer

Longueur axe : 4165

Diamètre axe : 65

Forme axe : Rond

information complémentaire axe :

Info axe : Creux

Anomalie / composant autres : 2 bobine hs axe à remplacer LG 4165 DC Haut 4300EC

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:16:23

Equipement : SEC07

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2010

N° de série : 1007b819ps3


Marque : Rdi

Largeur (baie pour les portes) : 3497

Hauteur (baie pour les portes) : 3391

Hauteur ligne arbre : 3800

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 04/11/2024 09:44:16

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : joint d'étanchéité refixer et reprise tension ressort

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 09:43:57

Equipement : BLE05

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2011

N° de série : 26769

Marque : BcA

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:00:25

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 5000

Photo barrière :



Prise le 04/11/2024 10:01:25

Anomalie / composant autres : remplacement reflecteur cellule effectué et cellule réflexe à remplacer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:05:06

Equipement : BLE07

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2011

N° de série : 26769

Marque : BcA

Largeur (baie pour les portes) : 4736

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:28:09

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 47000

Photo barrière :



Prise le 04/11/2024 10:28:50

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:29:10

Equipement : RAP05

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2011

N° de série : 12369PV180

Marque : Somaco

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:36:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer, Paire de sangles à remplacer, Tablier à remplacer

Longueur estimée sangle : 3500

Largeur sangle : 45

Nombre de raidisseur : 5

Diamètre raidisseur : 35

Longueur raidisseur : 3240

Type porte rapide : Empilable

Type remplacement : Bache complète (avec raidisseurs, passes sangles, sangles)

Nombre raidisseur : 5

Diamètre raidisseur : 35

Nombre passe sangles : 12

Diamètre sangle : 45

Longueur estimée sangle : 5000

RAL toile porte rapide : blanche

RAL bavette porte rapide : jaune

Hauteur finie : 4546

Entraxe fourreau : 35

Présence bande de visibilité : Oui

Rangé bande de visibilité : 1

Présence hublot : Oui

Rangé hublot : 1

Nombre hublot : 2

dimension hublot : 890x300

Anomalie / composant autres : raidisseurs 3 gouttes

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:42:09



Prise le 04/11/2024 10:48:47

Equipement : RAP03

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : 12365PV180

Marque : Somaco

Largeur (baie pour les portes) : 3991

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:53:22

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol , Raidisseur à remplacer, Paire de sangles à remplacer

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 04/11/2024 10:54:44

Longueur estimée sangle : 5000

Largeur sangle : 45

Nombre de raidisseur : 3

Diamètre raidisseur : 35

Longueur raidisseur : 4297

Anomalie / composant autres : sectioneur hs

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:58:40



Prise le 04/11/2024 10:58:52



Prise le 04/11/2024 10:59:11

Equipement : SEC04

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2010

N° de série : 1007B819PS2

Marque : A RENSEIGNERrdi


Largeur (baie pour les portes) : 3988

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6469

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 11:03:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas, Intermédiaire

Nombre panneau à remplacer : 2

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1et2

Largeur panneau intermédiaire : 4030

Hauteur panneau intermédiaire : 610

Ral inter panneau intermédiaire : blanc

Ral exter panneau intermédiaire : blanc

Présence hublot panneau intermédiaire : Non

Présence section vitrée panneau intermédiaire : Non

Photo panneau intermédiaire inter/ext :



Prise le 04/11/2024 11:07:30



Prise le 04/11/2024 11:07:59

Largeur panneau bas : 4030

Hauteur panneau bas : 610

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : blanc

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 04/11/2024 11:09:04



Prise le 04/11/2024 11:09:18

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 11:04:10

Equipement : RAP04

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2012

N° de série : 12364PV420

Marque : Somaco

Largeur (baie pour les portes) : 3874

Hauteur (baie pour les portes) : 3382

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 11:19:24

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Carte électronique à remplacer, Usure du marquage au sol , Raidisseur à remplacer

Longueur marquage au sol : 3875

Photo marquage au sol :



Prise le 04/11/2024 11:21:43


Modèle carte : ts 970

Marque carte : GFA

Tension alimentation moteur (remplacement carte) : 380

Tension alimentation carte (remplacement carte) : 380

photo carte :



Prise le 04/11/2024 11:24:00

Nombre de raidisseur : 1

Diamètre raidisseur : 40

Longueur raidisseur : 4277

Anomalie / composant autres : 1 radar à remplacer


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 11:28:03



Prise le 04/11/2024 11:28:32



Prise le 04/11/2024 11:29:12

Equipement : SEC05

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2010

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : RDI

Largeur (baie pour les portes) : 3875

Hauteur (baie pour les portes) : 3375

Hauteur ligne arbre : 6027

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 11:33:41

Equipement : NIV01

Localisation site client : QR

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2013

N° de série : 1037/242/122922/1

Marque : Loading systems

Largeur (baie pour les portes) : 2034

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 14:11:17

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres : en attente remplacement

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 14:11:43

Equipement : PAU02

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 8095

Hauteur (baie pour les portes) : 2848

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : reprendre toutes les liaisons cellules ,clignotant à remplacer et marquage à refaire

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 14:40:52



Prise le 04/11/2024 14:41:35



Prise le 04/11/2024 14:42:01



Prise le 04/11/2024 14:42:15

Equipement : BPO08

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 781

Hauteur (baie pour les portes) : 2089

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : manque butée à l'ouverture

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:20:06

Equipement : BPO09

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 780

Hauteur (baie pour les portes) : 2091

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : manque butée à l'ouverture et reprendre fixation bas du côté droit

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:26:07

Equipement : BPO13

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1676

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:29:32

Equipement : BPO12

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1676

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:31:47

Equipement : BPO07

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEigner

Largeur (baie pour les portes) : 1676

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:35:37

Equipement : BPO11

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1676

Hauteur (baie pour les portes) : 1975

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:40:10

Equipement : BPO06

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEigner

Largeur (baie pour les portes) : 781

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:42:50

Equipement : BPO10

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1676

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : remplacer les joints balais

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:48:41

Equipement : BPO05

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1685

Hauteur (baie pour les portes) : 2444

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : vantail droit tordu hs

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:53:53



Prise le 05/11/2024 09:54:20

Equipement : BPO04

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1676

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:56:34

Equipement : BPO03

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1776

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:07:59

Equipement : BPO02

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1776

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:10:16

Equipement : BPO01

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 874

Hauteur (baie pour les portes) : 2115


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:13:21

Equipement : BPO15

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 786

Hauteur (baie pour les portes) : 1924

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:16:45

Equipement : BPO16

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 783

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : manque butée à l'ouverture et glissière hs

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:20:31



Prise le 05/11/2024 10:21:20

Equipement : BPO14

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1678

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : sol à ronger vantail gauche

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:26:37

Equipement : BPO17

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1864

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:37:50

Equipement : SEC03

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : E286973

Marque : EIE

Largeur (baie pour les portes) : 3376

Hauteur (baie pour les portes) : 3379

Hauteur ligne arbre : 3773

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:51:58

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas

Nombre panneau à remplacer : 1

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1

Largeur panneau bas : 3545

Hauteur panneau bas : 630


Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : blanc

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 05/11/2024 10:56:37



Prise le 05/11/2024 10:56:56

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:57:56

Equipement : BLE06

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 001G5000


Marque : CAME

Largeur (baie pour les portes) : 4262

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :




Prise le 05/11/2024 11:06:16

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 3500

Photo barrière :



Prise le 05/11/2024 11:07:28



Prise le 05/11/2024 11:07:41

Anomalie / composant autres : reflecteur cellule à remplacer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:08:30

Equipement : PAU01

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4118

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :


Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:20:22



Prise le 05/11/2024 11:20:33

Equipement : SEC06

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2010

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : RDI

Largeur (baie pour les portes) : 3373

Hauteur (baie pour les portes) : 3398

Hauteur ligne arbre : 7232

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : prévoir tension ressort à 7300 de hauteur

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:30:17

Equipement : RAP01

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : PLV00826/rpc/2020,09,16

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3372

Hauteur (baie pour les portes) : 3400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 11:34:32

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol , Paire de sangles à remplacer

Longueur marquage au sol : 3400

Photo marquage au sol :



Prise le 05/11/2024 11:36:06

Longueur estimée sangle : 5000

Largeur sangle : 45

Anomalie / composant autres : 3 longueur de sangles à remplacer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:36:56

Equipement : SEC01

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2010

N° de série : 1007B819ps5


Marque : Rdi

Largeur (baie pour les portes) : 3423

Hauteur (baie pour les portes) : 3400

Hauteur ligne arbre : 6300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 05/11/2024 14:08:07

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas, Intermédiaire

Nombre panneau à remplacer : 3

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 123

Largeur panneau intermédiaire : 3535

Hauteur panneau intermédiaire : 610

Ral inter panneau intermédiaire : blanc

Ral exter panneau intermédiaire : blanc

Présence hublot panneau intermédiaire : Oui

Présence section vitrée panneau intermédiaire : Oui

Photo panneau intermédiaire inter/ext :



Prise le 05/11/2024 14:11:17



Prise le 05/11/2024 14:12:31

Largeur panneau bas : 3535

Hauteur panneau bas : 610

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : blanc

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 05/11/2024 14:13:22



Prise le 05/11/2024 14:13:36

Anomalie / composant autres : reprendre compensation et butée ressort

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:17:05

Equipement : RAP02

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : 12367pv 380

Marque : Somaco

Largeur (baie pour les portes) : 3430

Hauteur (baie pour les portes) : 3400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 14:22:49

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 05/11/2024 14:24:13

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:24:43

Equipement : BLE01

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2011

N° de série : 26765

Marque : BCA

Largeur (baie pour les portes) : 3067

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 09:35:40

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 09:36:30

Equipement : RID03

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 11-1105118-A01

Marque : Toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 2801

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 09:40:36

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 09:41:05

Equipement : BLE02

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2021

N° de série : 21 BL227 F0091

Marque : Automatic systèmes

Largeur (baie pour les portes) : 3450

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 09:50:05

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : support lisse tordu

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 09:51:03



Prise le 06/11/2024 09:51:20

Equipement : RID04

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 11-1105118-B01

Marque : Toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 4685

Hauteur (baie pour les portes) : 3945

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 09:54:47

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 09:55:55

Equipement : RID05

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 11-1105118-D01

Marque : Toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 4065

Hauteur (baie pour les portes) : 3380

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 10:01:00

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:02:04

Equipement : BLE03

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : 27454

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 10:05:08

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser, Herse à remplacer

Longueur marquage au sol : 4000

Modèle herse : filet

Photo barrière :



Prise le 06/11/2024 10:06:31

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:08:10

Equipement : RID01

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 11-1102577-A01

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4215

Hauteur (baie pour les portes) : 3146

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 10:33:54

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:35:50

Equipement : RID02

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 11-1102577B01

Marque : Toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 4213

Hauteur (baie pour les portes) : 3149

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 10:38:13

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:40:13

Equipement : RID07

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 11-1102577-C01

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4171

Hauteur (baie pour les portes) : 3082

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 10:43:43

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Axe à remplacer

Longueur axe : 4320

Diamètre axe : 65

Forme axe : Rond

information complémentaire axe :

Info axe : Creux

Anomalie / composant autres : axe à remplacer bobine hs ,faux plafond, rideaux air chaud LG 4320DC Hau 3500EC sortie filet gauche

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 5

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:45:26



Prise le 06/11/2024 10:54:51

Equipement : RAP06

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : 16030381


Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 3402

Hauteur (baie pour les portes) : 3398

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Porte souple rapide	FIRSTSYSTEM
Numéro de série	1603 0381
Année	2016
Alimentation	380 TRI - 50 Hz
Etanchéité à l'eau	Classe 0
Etanchéité à l'air	Classe 0
Résistance à la charge du au vent	Classe 5
Resistance thermique	5.50 W/(m² K)

Prise le 06/11/2024 11:08:49

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 06/11/2024 11:10:46

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:07:14

Equipement : BLE04

Localisation site client : BL cour materiaux

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : M-KA7002

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6813

Hauteur (baie pour les portes) : 1000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 11:20:06

Anomalie BLE : Lisse à remplacer, Herse à remplacer, Marquage au sol à réaliser

Longueur lisse : 7340

Longueur marquage au sol : 7000

Modèle herse : roger technology

Photo barrière :



Prise le 06/11/2024 11:23:59

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 5

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:23:39

Equipement : SEC02

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2010

N° de série : 1007B819PS6

Marque : RDI


Largeur (baie pour les portes) : 2876

Hauteur (baie pour les portes) : 3348

Hauteur ligne arbre : 7215

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 11:35:44

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas, Intermédiaire

Nombre panneau à remplacer : 2

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1et2

Largeur panneau intermédiaire : 3040

Hauteur panneau intermédiaire : 610

Ral inter panneau intermédiaire : blanc

Ral exter panneau intermédiaire : blanc

Présence hublot panneau intermédiaire : Non

Présence section vitrée panneau intermédiaire : Non

Photo panneau intermédiaire inter/ext :



Prise le 06/11/2024 11:38:04



Prise le 06/11/2024 11:38:38

Largeur panneau bas : 3040

Hauteur panneau bas : 610

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : blanc

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 06/11/2024 11:39:43



Prise le 06/11/2024 11:39:57

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:40:30

Equipement : PMA01

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5900

Hauteur (baie pour les portes) : 3050

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:24:03

Equipement : PMA02

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6900

Hauteur (baie pour les portes) : 3050

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : manque butée sol

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:28:18



Prise le 06/11/2024 14:28:45

Equipement : PMA03

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5121

Hauteur (baie pour les portes) : 3050

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant


Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:36:21

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :