

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 23/07/2024 17:43:56

Date : 23/07/2024

Test ? : non

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : UMICORE

Ville : GRENOBLE

Code postal : 38100

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client : 5737 - MAG MP - EWR48

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 7800

Hauteur (baie pour les portes) : 3520

Hauteur ligne arbre : 39230

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 09:28:56



Prise le 23/07/2024 09:29:24

Equipement : PPV02

Localisation site client : BAT'EAUCLAIRES-EWR62- SAS EXT

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 15649

Marque : Softica

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2250

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/07/2024 09:44:26

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie PPV CFE : Sandow à remplacer

Modèle sandow : rouge softica

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 09:50:27



Prise le 23/07/2024 09:50:59

Equipement : PPV01

Localisation site client : BAT'EAUCLAIRE -EWR63 - SAS EXT

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2023

N° de série : Kit227516

Marque : Softica

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/07/2024 09:53:46

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 09:55:03



Prise le 23/07/2024 09:55:15

Equipement : PEX01

Localisation site client : 6172- BAT'EAUCLAIRe- EWR54

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur (baie pour les portes) : 1650

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 10:10:37

Equipement : PEX02

Localisation site client : 6171- USINE - EWR53

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 10000

Hauteur (baie pour les portes) : 1700

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : absence palpeur fixe en ouverture X2 lg500 résistif + kit radio et émetteur supplémentaire
palpeur embarqué non fonctionnel, prévoir installation kit radio

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 10:25:55



Prise le 23/07/2024 10:26:22

Equipement : BLE01

Localisation site client : SORTIE EWR52

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2007

N° de série : 07-BL229-01267

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/07/2024 10:51:25

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 10:53:25

Equipement : BLE02

Localisation site client : ENTREE - EWR53

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2007

N° de série : 07-BL229-01268

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/07/2024 10:56:00

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 10:56:44

Equipement : RAP11

Localisation site client : 5367 - GRANULATION -EWR34

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Paire de sangles à remplacer, Passe-sangles à remplacer, Raidisseur à remplacer

Longueur estimée sangle : 4000

Largeur sangle : 70

Nombre passe sangles à remplacer : 12

Nombre de raidisseur : 4

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 3300

Anomalie / composant autres : prévoir passe sangle sans déposé tube largeur 70 LG 100
prévoir réalignement cellule intérieure

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 11:40:21



Prise le 23/07/2024 11:40:42

Equipement : RAP10

Localisation site client : 4802- CW- EWR35

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2400

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : cligno exte led multitension

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 11:45:23

Equipement : RAP13

Localisation site client : 5226 - LAVAGE FLOBIN - EWR29

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : SA-7813

Marque : Ocm

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 3050

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/07/2024 14:27:26

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 4

Diamètre raidisseur : 20

Longueur raidisseur : 2300

Anomalie / composant autres : 3 raidisseurs diamètre 20 + 1 raidisseur cf photo

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 14:25:55



Prise le 23/07/2024 14:26:07



Prise le 23/07/2024 14:28:24

Equipement : RAP14

Localisation site client : 5225 - SOFRANDEN - EWR30

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2390

Hauteur (baie pour les portes) : 2980

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : montant gauche tordu cellule non alignée. fonctionnement homme mort

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 20

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 14:35:47

Equipement : RAP15

Localisation site client : 5205 - SOFRANDEN - EWR31

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2024

N° de série : 0792-11-24R

Marque : IPR

Largeur (baie pour les portes) : 2660

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/07/2024 14:42:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 14:41:02

Equipement : RAP16

Localisation site client : 5269 - TAMIS KEK - EWR32

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3130

Hauteur (baie pour les portes) : 3960

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : cligno interieur multitention Led

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 14:44:53

Equipement : RAP17

Localisation site client : CHAUDIERE INT - EWR37

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2300

Hauteur (baie pour les portes) : 2680

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Jeu de cellules à remplacer

Modèle jeu de cellules : cellule reflex avec reflecteur

Marque jeu de cellules : carlo gavazzi

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 14:59:05



Prise le 23/07/2024 14:59:48

Equipement : RAP12

Localisation site client : 5738 - SALLE MELANGE - EWR28

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2480

Hauteur (baie pour les portes) : 2830

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 15:41:43

Equipement : RAP08

Localisation site client : 4796 - MAP MP- EWR40

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2006

N° de série : 2006 04 0276

Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 4040

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/07/2024 15:55:03

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 2

Diamètre raidisseur : 15

Longueur raidisseur : 4280

Anomalie / composant autres : 1 raidisseur diamètre 15

1 raidisseur diamètre 30

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 16:01:38

Equipement : RAP09

Localisation site client : 5366 - EWR41

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2400

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 16:05:15

Equipement : RAP06

Localisation site client : 4794 - MAG COND - EWR39

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 1999

N° de série : nc

Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 16:16:08

Equipement : RAP04

Localisation site client : 6027 ATELIER CAROTEUSE

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : 0620-11-23B

Marque : IPR

Largeur (baie pour les portes) : 2550

Hauteur (baie pour les portes) : 3800

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/07/2024 16:20:05

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 16:21:28

Equipement : RAP07

Localisation site client : 4795 - MAG COND - EWR38

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 1999

N° de série : nc

Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 3070

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/07/2024 16:30:43

Equipment supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : ldu

Signature tech :

