Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 25/11/2024 11:55:16

Date: 25/11/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: UFP

ville: LE VERSOUD

Code postal: 38420

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PPV01

Localisation site client :

NATURE: Porte pietonne

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: 2018

N° de série: 102-020808408

Marque: RECORD

Largeur (baie pour les portes): 1050

Hauteur (baie pour les portes): 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie PPV CFE:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 25/11/2024 11:47:51

Equipement: RAP01

Localisation site client :

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2011

N° de série : POR111015068

 $\textbf{Marque}: \mathsf{MAVIFLEX}$

Largeur (baie pour les portes): 40000 Hauteur (baie pour les portes): 4000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 25/11/2024 11:49:08

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 25/11/2024 11:50:17

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 25/11/2024 11:49:27

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: jle

Signature tech :

