

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 13/11/2024 16:48:48

Date : 13/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : STEPAN

Ville : VOREPPE

Code postal : 38340

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : NIV04

Localisation site client : Magasin T

NATURE : Nivelleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 1998

N° de série : 96040378

Marque : Expresso

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 09:45:16

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Fissure sur cordon de soudure

Photo fissure cordon :



Prise le 13/11/2024 09:47:45

Anomalie / composant autres : soudures de lèvre à reprendre

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h 2 techs

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 09:49:38

Equipement : NIV05

Localisation site client : Magasin T

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 1998

N° de série : 96040378

Marque : Expresso

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 09:51:57

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Fissure sur cordon de soudure

Photo fissure cordon :



Prise le 13/11/2024 09:54:41

Anomalie / composant autres : butée de lèvre tordue . prévoir modification avec 2 contre plaque 100x100 ep 5mm + 2vis m14 lg100

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h 2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 10:01:56



Prise le 13/11/2024 10:02:23

Equipement : RAP04

Localisation site client : Enfutage

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : POR18008423

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 10:17:44

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 13/11/2024 10:23:27

Anomalie / composant autres : coffret endommagé à remplacer .3h 1tech

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h 1tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 10:21:54



Prise le 13/11/2024 10:22:42

Equipement : RAP05

Localisation site client : Enfutage

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2018

N° de série : POR18008421

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 10:26:05

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 13/11/2024 10:27:02

Anomalie / composant autres : 3 plaques de renfort poutre tordue à remplacer


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h 1tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 10:28:26



Prise le 13/11/2024 10:33:21

Equipement : RAP01

Localisation site client : Magasin K

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : POR20018943

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3700

Hauteur (baie pour les portes) : 3090

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 10:50:12

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 3700

Photo marquage au sol :



Prise le 13/11/2024 10:51:03

Anomalie / composant autres : réglage fdc effectué

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h 1tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 11:18:42

Equipement : NIV01

Localisation site client : Magasin k

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 204010199/01/1

Marque : Promstahl

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 11:29:13

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Béquille de maintenance absente

Modèle béquille de maintenance : tube diamètre 35 lg 930

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 11:32:16

Equipement : NIV02

Localisation site client : Magasin K

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2023

N° de série : 2065164/01/1

Marque : Promsthal

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 11:38:28

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 11:39:18

Equipement : NIV03

Localisation site client : Magasin k

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 1987

N° de série : 31715

Marque : Expresso

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 11:48:12

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Fissure sur cordon de soudure

Photo fissure cordon :



Prise le 13/11/2024 11:48:41

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 11:50:49

Equipement : RAP03

Localisation site client : Magasin L

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : POR20018944


Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2030

Hauteur (baie pour les portes) : 2920

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 11:54:47

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 2000

Photo marquage au sol :



Prise le 13/11/2024 11:56:03

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 11:57:05

Equipement : RAP02

Localisation site client : Magasin L

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : POR20018991


Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3440

Hauteur (baie pour les portes) : 3170

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 11:59:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 13/11/2024 12:00:40

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 12:01:19

Equipement : PEX02

Localisation site client : Portail sud

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : n2023

N° de série : 253894

Marque : Girardot

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 14:36:37

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 13/11/2024 14:38:16

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:40:35

Equipement : PEX01

Localisation site client : Entrée nord

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2023

N° de série : 254891

Marque : Girardo

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 16:09:48

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 13/11/2024 16:11:07

Anomalie / composant autres : serrure coffret à remplacer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 16:11:52



Prise le 13/11/2024 16:12:02

Equipement : BLE01

Localisation site client : Entrée

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 19-bl40-f0361


Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 16:33:06

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 16:33:27

Equipement : BLE02

Localisation site client : Sortie

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 19-bl40-f0360

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 16:36:22

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : herse à remplacer

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h 2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 16:38:56

Equipement : PRO01

Localisation site client : BORNE

NATURE : PROTECTION

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 191079/20

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 16:43:54

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 16:44:14

Equipement : BLR01

Localisation site client : ROAD BLOCKER

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : nc

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 16:47:40

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : ldu

Signature tech :

