Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 29/08/2024 10:54:43

Date: 29/08/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: UMICORE

ville: GRENOBLE

Code postal: 38100

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: RAP03

Localisation site client: 5365 - CERMEP -EWR44

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): 3100

Hauteur (baie pour les portes): 3930

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 29/08/2024 09:51:31

Equipement: SEC03

Localisation site client: EWR55

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: motorisé

Annee: 1992

N° de série : 2240

Marque: crawford

Largeur (baie pour les portes): 2700

Hauteur (baie pour les portes): 3100

Hauteur ligne arbre: 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 29/08/2024 09:58:27

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas, Intermédiaire

Nombre panneau à remplacer : 2

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 2

Largeur panneau intermédiaire : 2745

Hauteur panneau intermédiaire : 500

Ral inter panneau intermédiaire : blanc

Ral exter panneau intermédiaire : blanc

Présence hublot panneau intermédiaire : Non

Présence section vitrée panneau intermédiaire : Non

Photo panneau intermédiaire inter/ext :



Prise le 29/08/2024 10:03:37



Prise le 29/08/2024 10:03:50

Largeur panneau bas: 2745

Hauteur panneau bas: 500

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas: blanc


Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext:



Prise le 29/08/2024 10:04:51



Prise le 29/08/2024 10:05:15

Anomalie / composant autres : attention emboîtement crawford

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h a 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ${\sf R}$



Prise le 29/08/2024 10:06:49

Equipement: RAP18

Localisation site client: 4800 - CHAUDIERE EXT - EWR36

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: Nergeco

Largeur (baie pour les portes): 2650

Hauteur (baie pour les portes): 3070

Plaque signaletique : non


Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V



Prise le 29/08/2024 10:12:04

Equipement: RAP19

Localisation site client: 4793 - RDV AW- EWR43

 $\textbf{NATURE}: Porte\ rapide$

Mode fonctionnement: automatique

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: Nergeco

Largeur (baie pour les portes): 2630

Hauteur (baie pour les portes): 3100

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres : structure batiment endommagé. passage commercial pour remplacement porte

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1j

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R



Prise le 29/08/2024 10:20:18

Equipement: RAP20

Localisation site client: 4798 - COBALT - EWR42

 $\textbf{NATURE}: Porte\ rapide$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: Nergeco

Largeur (baie pour les portes): 2650

Hauteur (baie pour les portes): 3100

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V



Prise le 29/08/2024 10:23:21

Equipement: RAP21

Localisation site client: 6123 - GAVAGE NEXT - HXV70

 $\textbf{NATURE}: Porte\ rapide$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: Nergeco

Largeur (baie pour les portes) : 2650

Hauteur (baie pour les portes) : 3100

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor



Prise le 29/08/2024 10:26:23

Equipement: SEC02

Localisation site client: GYT64 - GARAGE

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: 2008

N° de série : 20817397

Marque : Alpha deuren

Largeur (baie pour les portes): 2600

Hauteur (baie pour les portes): 3100

Hauteur ligne arbre : 5200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 29/08/2024 10:29:29

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 29/08/2024 10:31:51

Equipement: RAP02

Localisation site client: 5076-TUMBLER - EWR45

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): 2900

Hauteur (baie pour les portes): 3280

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 29/08/2024 10:39:21

Equipement: RAP01

Localisation site client: 4097- TUMBLER1 -EWR46

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2014

Nº de série: 6362

Marque : Ocm

Largeur (baie pour les portes): 4450

Hauteur (baie pour les portes): 3070

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/08/2024 10:42:31

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor



Prise le 29/08/2024 10:43:37

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: ldu

Signature tech :

