

## V4- St Etienne / Visite maintenance

**Nom :** St Etienne

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 21/02/2025 15:22:39

**Date :** 18/02/2025

**Test ? :** non

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Caisse à outils

### Localisation site

**Nom client :** KUEHNE ANDREZIEUX

**ville :** ANDREZIEUX BOUTHEON

**Code postal :** 42160

### PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

---

**Equipement :** RID29

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 08:46:37

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3198

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 08:49:26

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 08:49:56

**vert :**



---

**Equipement :** RID30

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 08:55:58

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3197

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 08:57:58

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 08:58:18

**vert :**



---

**Equipement :** RID31

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 08:58:51

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:00:18

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:00:37

**vert :**



---

**Equipement :** RID32

Photo étiquette SOMAFI :



Prise le 18/02/2025 09:01:28

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3196

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:03:32

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:03:52

**vert :**



---

**Equipement :** RID33

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:04:29

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3199

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:06:28

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:06:50

**vert :**



---

**Equipement :** RID34

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:07:35

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:09:27

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:10:17

**vert :**



---

**Equipement :** RID35

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:11:03

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2899

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:13:14

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:13:36

**vert :**



---

**Equipement :** RID36

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:14:44

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:16:19

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:16:37

**vert :**



---

**Equipement :** RID37

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:18:13

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** :

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:19:44

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:20:04

**vert :**



---

**Equipement :** RID38

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:21:39

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:23:05

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:23:22

**vert :**



---

**Equipement :** RID39

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:25:07

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 09:26:52

**Etat :** Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 3h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:28:03

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 18/02/2025 09:28:59

**rouge :**



---

**Equipement :** RID40

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:31:14

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 09:34:38

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:34:55

**vert :**



---

**Equipement :** RID41

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:35:59

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2190

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Moteur à remplacer

**Marque - modèle moteur** : isea

**Référence moteur** : UNITITANE 040809 84627


**Tension alimentation moteur** : 230

**Type moteur rideau** : Central

**Moteur cartérisé** : Non

**Diamètre pignon moteur** : non possible

**Photo moteur** :



Prise le 18/02/2025 09:44:04

**Etat** : Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : 6 M

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:48:54

**rouge :**



---

**Equipement :** RID42

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 09:50:00

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2190

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 09:51:59

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 09:52:15

**vert :**



---

**Equipement :** RID43

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:06:17

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** :

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:08:42

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:09:04

**vert :**



---

**Equipement :** RID44

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:10:04

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2190

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:11:47

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:12:07

**vert :**



---

**Equipement :** RID46

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:15:35

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:16:57

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:17:21

**vert :**



---

**Equipement :** RID47

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:18:23

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:19:41

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:20:00

**vert :**



---

**Equipement :** RID48

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:27:19

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:28:50

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:29:05

**vert :**



---

**Equipement :** RID45

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:29:43

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:31:08

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:31:34

**vert :**



---

**Equipement :** RID49

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:32:55

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:34:14

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:34:40

**vert :**



---

**Equipement :** RID50

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:35:40

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:36:57

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:37:19

**vert :**



---

**Equipement :** RID51

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:38:04

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:39:13

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:39:28

**vert :**



---

**Equipement :** RID52

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:40:26

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:41:47

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:42:05

**vert :**



---

**Equipement :** RID53

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:43:25

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:44:33

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:44:50

**vert :**



---

**Equipement :** RID54

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:45:45

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:46:56

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:47:17

**vert :**



---

**Equipement :** RID55

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:48:21

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:49:43

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:50:02

**vert :**



---

**Equipement :** RID56

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:50:52

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 18/02/2025 10:52:10

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 10:52:28

**vert :**



---

**Equipement :** RID57

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 10:53:36

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** :

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 3196

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3580

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** : Lames à remplacer

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** :

**Type de lame à remplacer** : Basse

**Nombre de lame à remplacer** : 1

**Forme lame basse** :



Prise le 18/02/2025 10:58:11

**Longueur lame basse** : 3310

**Largeur dos de coulisse lame basse** : 30

**Présence serrure sur lame basse** : Non

**Finition lame basse laquée** : Oui

**RAL lame basse** : blanc

**Raidisseur lame basse** : aucun

**Type enroulement** : Interieur

**Photo lame basse int/ext :**



Prise le 18/02/2025 11:01:32



Prise le 18/02/2025 11:01:48

**Photo environnement équipement :**



Prise le 18/02/2025 11:02:15

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M**

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 11:03:21

**orange :**



---

**Equipement :** RID28

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 11:43:56

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2013

**N° de série** : OFS121300387

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 18/02/2025 11:46:33

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** :

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 18/02/2025 11:47:26

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 11:47:42

**vert :**



---

**Equipement :** RID27

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 11:37:34

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**vert** :



---

**Equipement** : RID26

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Moteur à remplacer, Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Marque - modèle moteur** : ISEA

**Référence moteur** : unititane

**Tension alimentation moteur** : 230

**Type moteur rideau** : Central

**Moteur cartérisé** : Non

**Diamètre pignon moteur** : Pas possible de mesurer

**Etat** : Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : 6 M

**rouge** :



---

**Equipement** : NIV28

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 13:46:05

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/26

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 13:46:54

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 13:48:09

**vert :**



---

**Equipement :** NIV27

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 13:49:29

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/27

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 13:49:56

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Autres composants

**Anomalie Hydraulique :**

**autres composants (marque + modèle) :** guide jupe gauche dessoudé

**Photo anomalie autre :**



Prise le 18/02/2025 13:51:33

**Etat :** Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 13:52:28

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 18/02/2025 13:52:41

**rouge :**



---

**Equipement :** NIV26

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 13:54:10

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/24

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 13:54:36

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 13:55:11

**vert :**



---

**Equipement :** NIV25

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 13:56:20

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/23

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 13:56:57

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 13:58:19

**vert :**



---

**Equipement :** NIV24

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 13:59:14

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/45

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 13:59:39

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:00:12

**vert :**



---

**Equipement :** NIV23

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:00:54

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/44

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:01:22

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:01:56

**vert :**



---

**Equipement :** NIV22

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:02:51

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/49

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:03:10

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Autres composants

**Anomalie Hydraulique :**

**autres composants (marque + modèle)** : support juppe cassé cote gauche

**Photo anomalie autre :**



Prise le 18/02/2025 14:04:30

**Etat :** Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:04:57

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 18/02/2025 14:05:11


**rouge :**



---

**Equipement :** NIV21

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:06:09

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/48

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:06:29

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:07:01

**vert :**



---

**Equipement :** NIV20

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:07:46

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/14

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:08:10

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :** Autres composants

**Information autre composant (marque, modèle) :** durite verin de levre craquelé

**Photo anomalie autre :**



Prise le 18/02/2025 14:09:58

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:10:33

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 18/02/2025 14:10:47


**orange :**



---

**Equipement :** NIV19

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:11:44

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/15

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:12:03

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :** Dysfonctionnement asservissement

**Modèle cellule asservissement :** pas de cellule

**Capteur asservissement :** contact sur moteur rideau

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** ?

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:14:22

**orange :**



**Equipement :** NIV18

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:15:23

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 297289/16

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:15:50

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

## Anomalie Hydraulique :

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

## Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 18/02/2025 14:16:55

**vert :**



---

**Equipement :** NIV17

## Photo étiquette SOMAFI :



Prise le 18/02/2025 14:17:55

## Localisation site client :

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/17

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) : A COMPLETER**

**Hauteur ( baie pour les portes) : A COMPLETER**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:18:35

**Présence carnet d entretien : Non**

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:19:06

**vert :**



---

**Equipement :** NIV16

**Photo étiquette SOMAFI :**

Prise le 18/02/2025 14:19:51

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/36

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**

Prise le 18/02/2025 14:20:26

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR** :

## Anomalie Hydraulique :

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

## Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 18/02/2025 14:21:21

**vert :**



---

**Equipement :** NIV15

## Photo étiquette SOMAFI :



Prise le 18/02/2025 14:22:31

## Localisation site client :

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/37

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) : A COMPLETER**

**Hauteur ( baie pour les portes) : A COMPLETER**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:22:59

**Présence carnet d entretien : Non**

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:23:30

**vert :**



---

**Equipement :** NIV14

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:26:01

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/3

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:26:20

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:26:53

**vert :**



---

**Equipement :** NIV13

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:28:08

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/38

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:28:33

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:28:58

**vert :**



---

**Equipement :** NIV12

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:29:42

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/32

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:30:02

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:30:33

**vert :**



---

**Equipement :** NIV11

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:31:17

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/33

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/02/2025 14:31:36

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :** Dysfonctionnement asservissement, Bouton poussoir à remplacer

**Modèle cellule asservissement :** pas de cellule

**Capteur asservissement :** pas de capteur contact sur moteur rideau métallique

**Marque - modèle bouton poussoir :** ABB

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** ?

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:34:17

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 18/02/2025 14:36:51


**orange :**



---

**Equipement :** RID25

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 14:53:55

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Poignée de débrayage à remplacer, Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur** :



Prise le 19/02/2025 11:41:49

**Etat** : Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 14:56:23

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 18/02/2025 14:56:45

**rouge :**



---

**Equipement :** RID24

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 15:03:56

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 19/02/2025 11:42:51

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 15:05:32

**vert :**



---

**Equipement :** RID23

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 18/02/2025 15:17:48

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** :

**N° de série** : 2009

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Moteur à remplacer, Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 19/02/2025 11:47:32

**Marque - modèle moteur :** ISEA

**Référence moteur :** unititane


**Tension alimentation moteur :** 230

**Type moteur rideau :** Central

**Moteur cartérisé :** Non

**Diamètre pignon moteur :** impossible à mesurer

**Photo moteur :**



Prise le 18/02/2025 15:20:59

**Etat :** Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 18/02/2025 15:22:04

**rouge :**



---

**Equipement :** NIV56

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 07:35:08

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 297289/5

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 07:35:52

**Présence carnet d entretien :** Oui

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** plaque teflon hs

**Dimensions butoir :** 180x290

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 07:38:18

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 07:39:17

**orange :**



---

**Equipement :** NIV51

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 07:42:34

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/11

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 07:43:01

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** plaque butoir teflon hs

**Dimensions butoir :** 180x290

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 07:44:46

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 07:45:09

**orange :**



---

**Equipement :** NIV50

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 07:46:41

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/7

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 19/02/2025 07:47:49

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR** : Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer

**Anomalie Hydraulique** :

**Marque - modèle butoir** : plaque hs teflon

**Dimensions butoir** : 180x290

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 07:48:46

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 07:49:16

**orange :**



---

**Equipement :** NIV46

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 07:52:05

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/41

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 07:52:40

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** plaque teflon

**Dimensions butoir :** gauche 180x290 droit 180x490

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 07:54:53



Prise le 19/02/2025 07:55:04

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 07:55:30

**orange :**



---

**Equipement :** NIV47

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 07:57:26

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/20

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 07:57:57

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer, Autres composants

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** plaque teflon

**Dimensions butoir :** 180x290

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 07:59:20

**Photo anomalie autre :**



Prise le 19/02/2025 08:00:00

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:00:43

**orange :**



---

**Equipement :** NIV34

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:07:17

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/54

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:07:48

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:08:45

**vert :**



---

**Equipement :** NIV33

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:09:46

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/55

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:10:07

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:10:44

**vert :**



---

**Equipement :** NIV32

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:11:47

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 297289/47

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:12:06

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir gauche à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** Berg

**Dimensions butoir :** 220x560

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 08:14:43



Prise le 19/02/2025 08:14:54

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:15:21

**orange :**



---

**Equipement :** NIV31

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:16:31

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/46

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:16:47

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:17:12


**vert :**



---

**Equipement :** NIV30

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:21:26

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/52

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:21:49

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:22:15

**vert :**



---

**Equipement :** NIV29

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:23:09

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 297289/53

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:23:32

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:23:55

**vert :**



---

**Equipement :** NIV35

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:26:47

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/50

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:27:10

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:27:59

**vert :**



---

**Equipement :** NIV42

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:36:03

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/13

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:36:33

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** plaque butoir teflon hs

**Dimensions butoir :** 180x290

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 08:37:44



Prise le 19/02/2025 08:37:56

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:38:27

**orange :**



---

**Equipement :** NIV45

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:41:01

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/18

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:41:23

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** plaque butoir hs teflon

**Dimensions butoir :** 180x290

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 08:42:38



Prise le 19/02/2025 08:42:47

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:43:50

**orange :**



---

**Equipement :** NIV39

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:52:01

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 297289/9

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:52:23

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Autres composants

**Anomalie Hydraulique :**

**autres composants (marque + modèle) :** guide jupe cote droit hs

**Photo anomalie autre :**



Prise le 19/02/2025 08:54:00

**Etat :** Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 08:54:29

**rouge :**



---

**Equipement :** NIV40

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 08:55:28

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/10

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 08:55:49

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**




Prise le 19/02/2025 08:56:27

**vert :**



**Equipement :** NIV36

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 09:02:13

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/51

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 09:02:41

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 09:03:20

**vert :**



---

**Equipement :** NIV55

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 09:05:56

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/6

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 09:06:31

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 09:07:11

**vert :**



---

**Equipement :** RID22

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 11:52:35

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Etat** : Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**vert** :



---

**Equipement** : RID21

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 09:45:12

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** :

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR** :

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 19/02/2025 13:40:52

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 09:46:31

**vert :**



---

**Equipement :** RID20

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 09:47:39

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 19/02/2025 13:43:17

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 09:48:53

**vert :**



---

**Equipement :** RID19

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:10:26

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 19/02/2025 13:46:25

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:11:46

**vert :**



---

**Equipement :** RID18

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:12:47

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 19/02/2025 13:47:26

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:14:08

**vert :**



---

**Equipement :** RID17

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:15:10

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 19/02/2025 13:48:58

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:16:58

**vert :**



---

**Equipement :** NIV10

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:21:48

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/34

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 10:22:58

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:24:05

**vert :**



---

**Equipement :** NIV09

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:27:06

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/35

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 10:27:59

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:28:59

**vert :**



---

**Equipement :** NIV08

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:32:00

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/29

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 10:34:01

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:35:46

**vert :**



---

**Equipement :** NIV07

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:39:05

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/28

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 10:39:50

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:40:28

**vert :**



---

**Equipement :** NIV06

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:43:36

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/31

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 10:44:19

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:44:56

**vert :**



---

**Equipement :** NIV05

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:49:03

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/30

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 10:49:40

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:50:15

**vert :**



---

**Equipement :** NIV04

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:52:14

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/22

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 10:53:27

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:54:10

**vert :**



---

**Equipement :** NIV03

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 10:56:43

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/21

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 10:58:09

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 10:59:01

**vert :**



---

**Equipement :** NIV02

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 11:01:56

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/25

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 11:03:52

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR** : Paire de butoirs à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir : Teflon**

**Dimensions butoir : 180x290**

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 11:05:37



Prise le 19/02/2025 11:05:47

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 11:06:13

**vert :**



---

**Equipement :** NIV01

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 11:08:47

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289/56

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique : oui**

## **Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 11:09:27

**Présence carnet d'entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR** : Paire de butoirs à remplacer

### Anomalie Hydraulique :

**Marque - modèle butoir : Teflon**

**Dimensions butoir : 180x290**

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 11:11:42



Prise le 19/02/2025 11:11:52

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 11:10:57

**vert :**



---

**Equipement :** NIV37

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 11:17:28

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Année** : 2009

**N° de série** : 297289/2

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 11:18:54

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :** Autres composants

**Information autre composant (marque, modèle) :** Durit verin de levre craquelée

**Photo anomalie autre :**



Prise le 19/02/2025 11:21:33

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 11:22:07

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 19/02/2025 11:22:46

**vert :**



---

**Equipement :** NIV38

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 11:26:24

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/1

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 11:27:42

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 11:28:22

**vert :**



---

**Equipement :** RID16

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 13:52:25

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : 2009

**N° de série** : Pas de ref

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2900

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Présence carnet d entretien** : Non

**Anomalie RID VOR :**

**Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé** : Sectionneur rotatif absent

**Marque - modèle sectionneur** : 0

**Tension alimentation sectionneur** : 230v

**Photo sectionneur :**



Prise le 19/02/2025 13:54:09

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 13:55:08

**vert :**



---

**Equipement :** NIV41

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 14:04:06

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite)** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : Hydraulique

**Annee** : 2009

**N° de série** : 297289/12

**Marque** : ISEA

**Largeur (baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A COMPLETER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 14:05:55

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir gauche à remplacer, Butoir droit à remplacer, Autres composants

**Anomalie Hydraulique :** Autres composants

**Marque - modèle butoir :** Teflon

**Dimensions butoir :** 180x290 et 180x490

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 14:10:16



Prise le 19/02/2025 14:11:02

**Information autre composant (marque, modèle) :** Durit verin lèvre craquelée

**Photo anomalie autre :**



Prise le 19/02/2025 14:10:47

**Etat :** Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**




Prise le 19/02/2025 14:12:06

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 19/02/2025 14:14:01



Prise le 19/02/2025 14:14:26

rouge :



---

**Equipement :** NIV43

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 14:19:37

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 297289/19

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 14:21:12

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Paire de butoirs à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** Teflon

**Dimensions butoir :** 180x290

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 14:23:30

**Etat :** Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 14:24:15

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 19/02/2025 14:24:54

**rouge :**



---

**Equipement :** NIV44

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 14:31:23

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 297289/39

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 14:32:31

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Paire de butoirs à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** Teflon

**Dimensions butoir :** 180x290 et 180x490

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 14:34:09

**Etat :** Travaux préventifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 14:34:47

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 19/02/2025 14:35:17

**orange :**



---

**Equipement :** NIV48

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 14:40:48

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 297289/40

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 14:42:12

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Anomalie Hydraulique :**

**Etat :** Bon état de fonctionnement le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 14:43:12

**vert :**



---

**Equipement :** NIV49

**Photo étiquette SOMAFI :**



Prise le 19/02/2025 14:50:36

**Localisation site client :**

**NATURE (modification interdite) :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** Hydraulique

**Année :** 2009

**N° de série :** 297289

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A COMPLETER

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 19/02/2025 14:51:35

**Présence carnet d entretien :** Non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Autres composants, Paire de butoirs à remplacer

**Anomalie Hydraulique :**

**Marque - modèle butoir :** Teflon

**Dimensions butoir :** 180x290

**Photo butoir :**



Prise le 19/02/2025 14:52:54

**Photo anomalie autre :**



Prise le 19/02/2025 14:53:18

**Etat :** Travaux curatifs

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 19/02/2025 14:54:01

**rouge :**



### **Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne :**

**TOTAL équipement sous contrat :** 95

**TOTAL équipement sup :** 0

**Equipement "Bon fonctionnement" :** 71

**Equipement travaux préventifs :** 13

**Equipement travaux curatifs :** 11

**Equipement inaccessible :** 0

**Registre sécurité complété :** non

**Si non merci de préciser :** reste équipements à faire

**TRIGRAMME :** ATE

**Signature technicien :**