

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 23/07/2024 17:43:56

**Date :** 23/07/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** UMICORE

**Ville :** GRENOBLE

**Code postal :** 38100

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** 5737 - MAG MP - EWR48

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 7800

**Hauteur ( baie pour les portes) : 3520**

**Hauteur ligne arbre : 39230**

**Plaque signaletique : non**

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 09:28:56



Prise le 23/07/2024 09:29:24

---

**Equipement :** PPV02

**Localisation site client :** BAT'EAUCLAIRE-EWR62- SAS EXT

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2019

**N° de série :** 15649

**Marque :** Softica

**Largeur (baie pour les portes) :** 1500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2250

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/07/2024 09:44:26

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**Anomalie PPV CFE :** Sandow à remplacer

**Modèle sandow :** rouge softica

**Anomalie / composant autres :**


**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 09:50:27



Prise le 23/07/2024 09:50:59

---

**Equipement :** PPV01

**Localisation site client :** BAT'EAUCLAIRE -EWR63 - SAS EXT

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2023

**N° de série :** Kit227516

**Marque :** Softica

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/07/2024 09:53:46

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 09:55:03



Prise le 23/07/2024 09:55:15

---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :** 6172- BAT'EAUCLAIRe- EWR54

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1650

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 10:10:37

---

**Equipement :** PEX02

**Localisation site client :** 6171- USINE - EWR53

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 10000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1700

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** absence palpeur fixe en ouverture X2 lg500 résistif + kit radio et émetteur supplémentaire  
palpeur embarqué non fonctionnel, prévoir installation kit radio

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 10:25:55



Prise le 23/07/2024 10:26:22

---

**Equipement :** BLE01

**Localisation site client :** SORTIE EWR52

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2007

**N° de série :** 07-BL229-01267

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/07/2024 10:51:25

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 10:53:25

**Equipement :** BLE02

**Localisation site client :** ENTREE - EWR53

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2007

**N° de série :** 07-BL229-01268

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/07/2024 10:56:00

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 10:56:44

---

**Equipement :** RAP11

**Localisation site client :** 5367 - GRANULATION -EWR34

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Paire de sangles à remplacer, Passe-sangles à remplacer, Raidisseur à remplacer

**Longueur estimée sangle :** 4000

**Largeur sangle :** 70

**Nombre passe sangles à remplacer :** 12

**Nombre de raidisseur :** 4

**Diamètre raidisseur :** 30

**Longueur raidisseur :** 3300

**Anomalie / composant autres :** prévoir passe sangle sans déposé tube largeur 70 LG 100  
prévoir réalignement cellule intérieure

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 11:40:21



Prise le 23/07/2024 11:40:42

---

**Equipement** : RAP10

**Localisation site client :** 4802- CW- EWR35

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2400

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3900

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant :** cligno exte led multitension

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 11:45:23

---

**Equipement :** RAP13

**Localisation site client :** 5226 - LAVAGE FLOBIN - EWR29

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** SA-7813

**Marque :** Ocm

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3050

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/07/2024 14:27:26

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Raidisseur à remplacer

**Nombre de raidisseur :** 4

**Diamètre raidisseur :** 20

**Longueur raidisseur :** 2300

**Anomalie / composant autres :** 3 raidisseurs diamètre 20 + 1 raidisseur cf photo

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 14:25:55



Prise le 23/07/2024 14:26:07



Prise le 23/07/2024 14:28:24

---

**Equipement :** RAP14

**Localisation site client :** 5225 - SOFRANDEN - EWR30

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2390

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2980

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** montant gauche tordu cellule non alignée. fonctionnement homme mort

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 20

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 14:35:47

---

**Equipement :** RAP15

**Localisation site client :** 5205 - SOFRANDEN - EWR31

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2024

**N° de série :** 0792-11-24R

**Marque :** IPR

**Largeur (baie pour les portes) :** 2660

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/07/2024 14:42:50

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 14:41:02

---

**Equipement :** RAP16

**Localisation site client :** 5269 - TAMIS KEK - EWR32

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3130

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3960

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant :** cligno interieur multitention Led

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 14:44:53

---

**Equipement :** RAP17

**Localisation site client :** CHAUDIERE INT - EWR37

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 2300

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2680

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Jeu de cellules à remplacer

**Modèle jeu de cellules** : cellule reflex avec reflecteur

**Marque jeu de cellules** : carlo gavazzi

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 23/07/2024 14:59:05



Prise le 23/07/2024 14:59:48

---

**Equipement :** RAP12

**Localisation site client :** 5738 - SALLE MELANGE - EWR28

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2480

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2830

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non


**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 15:41:43

---

**Equipement :** RAP08

**Localisation site client :** 4796 - MAP MP- EWR40

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2006

**N° de série :** 2006 04 0276

**Marque :** Record industry

**Largeur (baie pour les portes) :** 4040

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/07/2024 15:55:03

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Raidisseur à remplacer

**Nombre de raidisseur :** 2

**Diamètre raidisseur :** 15

**Longueur raidisseur :** 4280

**Anomalie / composant autres :** 1 raidisseur diamètre 15

1 raidisseur diamètre 30

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 16:01:38

---

**Equipement :** RAP09

**Localisation site client :** 5366 - EWR41

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2400

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3900

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 16:05:15

---

**Equipement :** RAP06

**Localisation site client :** 4794 - MAG COND - EWR39

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 1999

**N° de série :** nc

**Marque :** Record industry

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 16:16:08

---

**Equipement :** RAP04

**Localisation site client :** 6027 ATELIER CAROTEUSE

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** 0620-11-23B

**Marque :** IPR

**Largeur (baie pour les portes) :** 2550

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3800

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/07/2024 16:20:05

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/07/2024 16:21:28

**Equipement** : RAP07

**Localisation site client** : 4795 - MAG COND - EWR38

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : semi automatique

**Annee** : 1999

**N° de série** : nc

**Marque** : Record industry

**Largeur (baie pour les portes)** : 2600

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3070

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 23/07/2024 16:30:43

### Equipment supplémentaire

**Commentaire interne** :

**TRIGRAMME** : ldu

**Signature tech :**

