

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 13/09/2024 16:43:01

Date : 13/09/2024

Test ? : non

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : KUEHNE VOREPPE

Ville : VOREPPE

Code postal : 38340

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : MIP01

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer, Déformation de la lèvre

Photo déformation lèvre :



Prise le 13/09/2024 14:57:34

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 14:57:43

Modèle butoir :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:00:31



Prise le 13/09/2024 15:01:46

Equipement : MIP02

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER


Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 15:17:59



Prise le 13/09/2024 15:22:56

Modèle butoir : butdock

Anomalie / composant autres : butoire droit tomber

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 matinée

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:24:07

Equipement : MIP03

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Déformation de la lèvre

Photo déformation lèvre :



Prise le 13/09/2024 15:25:38

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1matinee

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:26:44

Equipement : MIP04

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Déformation de la lèvre

Photo déformation lèvre :



Prise le 13/09/2024 15:27:28

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1/2 jours

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:28:04

Equipement : MIP05

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:29:15

Equipement : MIP06

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:30:30

Equipement : MIP07

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:32:00

Equipement : MIP08

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:32:34

Equipement : MIP09

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:33:46

Equipement : MIP10

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:34:37

Equipement : MIP11

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir gauche à remplacer

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 15:44:29

Modèle butoir : butdock

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1/journée

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:44:54

Equipement : MIP12

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir gauche à remplacer

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 15:45:44

Modèle butoir : butdock

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:46:31

Equipement : MIP13

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir gauche à remplacer

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 15:47:42

Modèle butoir : butdock

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1/2 journée

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:48:24

Equipement : MIP14

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:49:14

Equipement : MIP15

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:50:27

Equipement : MIP16

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 15:51:10

Modèle butoir : butdock

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1/2 journée

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:52:11

Equipement : MIP17

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de butoirs à remplacer

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 15:53:49



Prise le 13/09/2024 15:53:58

Modèle butoir : butdock

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:54:35

Equipement : MIP18

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 15:55:31

Modèle butoir : butdock

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1/2 journée

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:56:19

Equipement : MIP19

Localisation site client :

NATURE : Mini pont

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir gauche à remplacer

Photo butoir :



Prise le 13/09/2024 15:57:35

Modèle butoir : butdock

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 13/09/2024 15:58:06

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle sgu

Signature tech :