

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 14/11/2024 15:02:10

Date : 08/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : ALIAxis

Ville : MEZE

Code postal : 34140

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID05

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3371

Hauteur (baie pour les portes) : 3886

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:15:24

Equipement : RID04

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 3379

Hauteur (baie pour les portes) : 3375

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:32:43

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : FAB

Largeur (baie pour les portes) : 5283

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Hauteur ligne arbre : 5588

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Cable de levage à remplacer, Rail à remplacer

Longueur rail : 1000

Photo rail :



Prise le 08/11/2024 10:50:45

Diamètre câble de levage : 4

Longueur estimée câble de levage : 6000

Anomalie / composant autres : petite fuite moteur diam axe24 alimentation triphase 1 bp

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R


Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:52:18



Prise le 08/11/2024 11:05:16



Prise le 08/11/2024 11:05:26

Equipement : RID06

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2011

N° de série : CE116GMC71219108988

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3360

Hauteur (baie pour les portes) : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 11:20:21

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 11:20:56

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : FAB

Largeur (baie pour les portes) : 4278

Hauteur (baie pour les portes) : 3887

Hauteur ligne arbre : 5588

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Paire de câbles à remplacer

Diamètre du câble : 4

Longueur estimée du câble : 6000

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 11:30:04

Equipement : RID02

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : CEP97GMC7-127-06984


Marque : Isea

Largeur (baie pour les portes) : 4180

Hauteur (baie pour les portes) : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 11:38:53

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Lames à remplacer, Moteur à remplacer

Type de lame à remplacer : Intermédiaire

Nombre de lame à remplacer : 5

Largeur dos de coulisse lame intermédiaire : 4170

Forme lame intermédiaire à remplacer : isea

Finition lame intermédiaire : Laquée

Présence patin nylon : Oui

Présence anti - tempête : Non

Type raidisseur : Tube

Type enroulement : Interieur

Photo lame intermédiaire int/ext :



Prise le 08/11/2024 11:51:28



Prise le 08/11/2024 11:58:06



Prise le 08/11/2024 11:58:52

Photo environnement équipement :



Prise le 08/11/2024 11:59:13



Prise le 08/11/2024 11:59:33

Marque moteur : ISEA

Référence moteur : ES76/2P-2M

Tension alimentation moteur : 230

Type moteur rideau : Central

Photo moteur :



Prise le 08/11/2024 13:43:41



Prise le 08/11/2024 13:43:55

Anomalie / composant autres : lame d'accroche au niveau vis parachute déchiré ,diamètre axe 75 bi moteur

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 12:00:02

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4273

Hauteur (baie pour les portes) : 3894

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 13:50:52

Equipement : RID03

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Isea

Largeur (baie pour les portes) : 3915

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 14:10:03

Equipement : RID09

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 3866

Hauteur (baie pour les portes) : 4400

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 14:53:32

Equipement : RID08

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : 1-p-05-078

Marque : Ferbateq

Largeur (baie pour les portes) : 5377

Hauteur (baie pour les portes) : 2872

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 15:00:24

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 15:02:36

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2002

N° de série : 721331-12

Marque : Novoferm


Largeur (baie pour les portes) : 2890

Hauteur (baie pour les portes) : 2860

Hauteur ligne arbre : 3180

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 13:36:42

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 13:37:02

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2002

N° de série : 721331/10


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4860

Hauteur (baie pour les portes) : 2870

Hauteur ligne arbre : 2900

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 14/11/2024 13:40:41

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : panneaux bas et inter abîmés

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 13:41:23

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2002

N° de série : 721331-10

Marque : Novoferm


Largeur (baie pour les portes) : 4840

Hauteur (baie pour les portes) : 2880

Hauteur ligne arbre : 2900

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 14:10:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : rail bas gauche à remplacer LG1760 remise en place roulement palier droit

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O


Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 14:13:01



Prise le 14/11/2024 14:13:22



Prise le 14/11/2024 14:13:56

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :