

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 22/10/2024 09:03:06

Date : 21/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LEROY MERLIN BEZIERS

Ville : BEZIERS

Code postal : 34032

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : BLE04

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : 20-bl227-f0524


Marque : Automamatic systèmes

Largeur (baie pour les portes) : Lisse 5620

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 09:54:10

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx 2tech filet bas cassé

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : filet bas casse

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 09:59:48

Equipement : BLE05

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : 20-bl227-f0526

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 5120

Hauteur (baie pour les portes) : ...

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 10:04:44

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 10:05:30

Equipement : BLE06

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 2020

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 5120

Hauteur (baie pour les portes) : ...

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 10:08:28

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 5000

Photo barrière :



Prise le 21/10/2024 10:10:17

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 10:11:26

Equipement : BLE03

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : 20-bl227-f0525

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 6120

Hauteur (baie pour les portes) : . . .

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 10:18:28

Anomalie BLE : Herse à remplacer, Lisse à remplacer, Marquage au sol à réaliser

Longueur lisse : 6120

Longueur marquage au sol : 6000

Modèle herse : plastique

Photo barrière :



Prise le 21/10/2024 10:20:10

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 6hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 10:23:40

Equipement : PAU02

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : En 13241 1

Marque : Espacs automatisme

Largeur (baie pour les portes) : 5950

Hauteur (baie pour les portes) : 3100

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 10:31:01

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : Éclairage de zone à remplacer hauteur 3m
Absence de cellules à l'ouverture

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 6h x2 techs

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : Éclairage de zone à remplacer hauteur 3m
Absence de cellules à l'ouverture

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 10:35:05

Equipement : RAP03

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : En 13241 1 A2


Marque : Firstsystem

Largeur (baie pour les portes) : 3970

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 10:44:17

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Passe-sangles à remplacer

Largeur sangle : 65

Nombre passe sangles à remplacer : 2

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 10:45:21

Equipement : RAP02

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : En 13241 1 a2


Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 10:49:29

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 21/10/2024 10:50:14

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 10:51:01

Equipement : RAP01

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : 2009 0991

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500


Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer, Raidisseur à remplacer

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 21/10/2024 10:59:44

Nombre de raidisseur : 1

Diamètre raidisseur : 20 acier plein (leste)

Longueur raidisseur : 3500

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 6hx2 tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 11:01:15

Equipement : BLE01

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : 20 bl 227 f0529

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 4255

Hauteur (baie pour les portes) : ..

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 11:05:48

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4200

Photo barrière :



Prise le 21/10/2024 11:07:23

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 11:08:14



Prise le 21/10/2024 11:08:35

Equipement : BLE08

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2023

N° de série : 091046001000 001

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) : 4250

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 11:12:02

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4250

Photo barrière :



Prise le 21/10/2024 11:13:07

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 11:13:33

Equipement : BLE09

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2023

N° de série : 08982501000 001

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) : 4520

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 11:16:50

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4250

Photo barrière :



Prise le 21/10/2024 11:17:32

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 11:18:05

Equipement : BLE07

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : Came

Marque : Came

Largeur (baie pour les portes) : 4250

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4200

Photo barrière :



Prise le 21/10/2024 11:31:07

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 11:31:44

Equipement : BLE02

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : 20 bl227 f0528

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 4200

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 11:42:51

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4200

Photo barrière :



Prise le 21/10/2024 11:43:35

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 11:44:27

Equipement : NIV01

Localisation site client : QR

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2020

N° de série : 2001b785 nm

Marque : Loading systems

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) : ...

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 11:47:47

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres : barrières fixes anti chute desceller

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 11:49:47

Equipement : RAP04

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : En 13241 1 a2


Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 11:55:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 3

Diamètre raidisseur : 30 creux acier

Longueur raidisseur : 3760

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 11:58:23

Equipement : SEC03

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2020

N° de série : 22017577

Marque : Alpha deuren


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 7

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 12:01:25

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 12:03:27

Equipement : RAP05

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : En 13241 1 a2


Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 13:14:34

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 21/10/2024 13:16:50

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 13:18:44

Equipement : SEC04

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2020

N° de série : 22017578 1

Marque : Alpha deuren


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 13:22:47

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 13:23:36

Equipement : PAU01

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : C a25 a45

Marque : Ferplay

Largeur (baie pour les portes) : 16m

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 13:29:47

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : beaucoup de zones d'écrasement à l'arrière des venteaux

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 13:30:58

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : JAN JLA

Signature tech :

A handwritten signature consisting of several fluid, overlapping strokes in black ink.