

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 22/10/2024 09:03:06

**Date :** 21/10/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LEROY MERLIN BEZIERS

**Ville :** BEZIERS

**Code postal :** 34032

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** BLE04

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2020

**N° de série :** 20-bl227-f0524


**Marque :** Automamatic systèmes

**Largeur (baie pour les portes) :** Lisse 5620

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 09:54:10

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx 2tech filet bas cassé

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** filet bas casse

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 09:59:48

---

**Equipement :** BLE05

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2020

**N° de série :** 20-bl227-f0526

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 5120

**Hauteur ( baie pour les portes) :** ...

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 10:04:44

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 10:05:30

**Equipement :** BLE06

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** 2020

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 5120

**Hauteur ( baie pour les portes) :** ...

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 10:08:28

**Anomalie BLE :** Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol :** 5000

**Photo barrière :**



Prise le 21/10/2024 10:10:17

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 10:11:26

**Equipement :** BLE03

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2020

**N° de série :** 20-bl227-f0525

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 6120

**Hauteur ( baie pour les portes) :** . . .

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 10:18:28

**Anomalie BLE :** Herse à remplacer, Lisse à remplacer, Marquage au sol à réaliser

**Longueur lisse :** 6120

**Longueur marquage au sol :** 6000

**Modèle herse :** plastique

**Photo barrière :**



Prise le 21/10/2024 10:20:10

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 6hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 10:23:40

**Equipement :** PAU02

**Localisation site client :** PC

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** En 13241 1

**Marque :** Espacs automatisme

**Largeur (baie pour les portes) :** 5950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3100

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 10:31:01

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** Éclairage de zone à remplacer hauteur 3m  
Absence de cellules à l'ouverture

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 6h x2 techs

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** Éclairage de zone à remplacer hauteur 3m  
Absence de cellules à l'ouverture

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 10:35:05

---

**Equipement :** RAP03

**Localisation site client :** PR

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** En 13241 1 A2


**Marque :** Firstsystem

**Largeur (baie pour les portes) :** 3970

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 10:44:17

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Passe-sangles à remplacer

**Largeur sangle :** 65

**Nombre passe sangles à remplacer :** 2

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 10:45:21

---

**Equipement :** RAP02

**Localisation site client :** PR

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2020

**N° de série :** En 13241 1 a2


**Marque :** Record industry

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 10:49:29

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 3500

**Photo marquage au sol :**



Prise le 21/10/2024 10:50:14

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 10:51:01

---

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :** PR

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** 2009 0991

**Marque :** Record

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500


**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer, Raidisseur à remplacer

**Longueur marquage au sol :** 3500

**Photo marquage au sol :**



Prise le 21/10/2024 10:59:44

**Nombre de raidisseur : 1**

**Diamètre raidisseur : 20 acier plein (leste)**

**Longueur raidisseur : 3500**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 6hx2 tech**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M**

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 11:01:15

---

**Equipement :** BLE01

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2020

**N° de série :** 20 bl 227 f0529

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 4255

**Hauteur ( baie pour les portes) :** ..

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 11:05:48

**Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser**

**Longueur marquage au sol : 4200**

**Photo barrière :**



Prise le 21/10/2024 11:07:23

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 11:08:14



Prise le 21/10/2024 11:08:35

---

**Equipement :** BLE08

**Localisation site client :** BL

**NATURE** : Barrière levante

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2023

**N° de série** : 091046001000 001

**Marque** : LBA

**Largeur (baie pour les portes)** : 4250

**Hauteur ( baie pour les portes)** : ... .

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 21/10/2024 11:12:02

**Anomalie BLE** : Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol** : 4250

**Photo barrière :**



Prise le 21/10/2024 11:13:07

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 11:13:33

**Equipement :** BLE09

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2023

**N° de série :** 08982501000 001

**Marque :** LBA

**Largeur (baie pour les portes) :** 4520

**Hauteur ( baie pour les portes) :** ....

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 11:16:50

**Anomalie BLE :** Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol :** 4250

**Photo barrière :**



Prise le 21/10/2024 11:17:32

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 11:18:05

**Equipement :** BLE07

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2020

**N° de série :** Came

**Marque :** Came

**Largeur (baie pour les portes) :** 4250

**Hauteur ( baie pour les portes) :** .....

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :** Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol :** 4200

**Photo barrière :**



Prise le 21/10/2024 11:31:07

**Anomalie / composant autres :**


**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 11:31:44

---

**Equipement :** BLE02

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** 20 bl227 f0528

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 4200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** ....

**Plaque signaletique :** oui

## **Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 11:42:51

#### **Anomalie BLE** : Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol** : 4200

### **Photo barrière :**



---

Prise le 21/10/2024 11:43:35

#### Anomalie / composant autres :

#### **Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4hx2tech**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 11:44:27

---

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :** QR

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Année :** 2020

**N° de série :** 2001b785 nm

**Marque :** Loading systems

**Largeur (baie pour les portes) :** ....

**Hauteur ( baie pour les portes) :** ...

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 11:47:47

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :** barrières fixes anti chute desceller

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 11:49:47

---

**Equipement :** RAP04

**Localisation site client :** PR

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** En 13241 1 a2


**Marque :** Record industry

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 11:55:50

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Raidisseur à remplacer

**Nombre de raidisseur :** 3

**Diamètre raidisseur :** 30 creux acier

**Longueur raidisseur :** 3760

**Anomalie / composant autres :**


**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 11:58:23

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :** PS

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2020

**N° de série :** 22017577

**Marque :** Alpha deuren


**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 7

**Plaque signaletique :** oui

## Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 12:01:25

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

## Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 12:03:27

**Equipement :** RAP05

**Localisation site client :** PR

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2020

**N° de série :** En 13241 1 a2


**Marque :** Record industry

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 13:14:34

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 3500

**Photo marquage au sol :**



Prise le 21/10/2024 13:16:50

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4hx2tech

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 13:18:44

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :** PS

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2020

**N° de série :** 22017578 1

**Marque :** Alpha deuren


**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 6

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 13:22:47

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 13:23:36

---

**Equipement :** PAU01

**Localisation site client :** PC

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** C a25 a45

**Marque :** Ferplay

**Largeur (baie pour les portes) :** 16m

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/10/2024 13:29:47

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** beaucoup de zones d'écrasement à l'arrière des venteaux

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 13:30:58

## Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : JAN JLA

Signature tech :

A handwritten signature consisting of several fluid, overlapping strokes in black ink. The signature appears to read "JAN JLA".