

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 18/09/2024 15:50:48

Date : 18/09/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SYNDIC BENEVOLE AIR PARC II

Ville : ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Code postal : 38590

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC05

Localisation site client : GLOBATECH

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3980

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 18/09/2024 09:25:37

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Verrou à remplacer

Type verrou : Delta

**Anomalie / composant autres : contact portillon hs
système de débrayage hs**

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1,30h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 09:34:21



Prise le 18/09/2024 10:43:02

Equipement : SEC04

Localisation site client : GLOBATECH

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3980

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 18/09/2024 09:42:33

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 09:46:15

Equipement : SEC10

Localisation site client : GLOBATECH

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : SAFIR


Largeur (baie pour les portes) : 3980

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 18/09/2024 09:48:31

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Joint à remplacer

Type de joint : Vertical

Marque joint : safir

Anomalie / composant autres : nous avons rebander de 1 tour les ressorts

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 09:53:17

Equipement : SEC01

Localisation site client : CONSO METAL

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3980

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 18/09/2024 10:09:36

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 10:11:41

Equipement : SEC02

Localisation site client : ASSISTANTE PHARMA

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : Inaccessible

Hauteur (baie pour les portes) : Inaccessible

Hauteur ligne arbre : 0

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 10:21:13

Equipement : SEC06

Localisation site client : KRYO MATECH

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3980

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 18/09/2024 11:08:00

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas, Panneau intermédiaire

Photo choc tablier :



Prise le 18/09/2024 11:07:01



Prise le 18/09/2024 11:07:09



Prise le 18/09/2024 11:07:17



Prise le 18/09/2024 11:07:32

Anomalie / composant autres : nous avons rebander les ressort de 1 tour

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 11:08:57



Prise le 18/09/2024 11:09:04



Prise le 18/09/2024 11:09:12

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 6600

Hauteur (baie pour les portes) : 1700

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 11:42:29

Equipement : SEC09

Localisation site client : BARATIER VINCENT

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3980

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6700

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 18/09/2024 14:35:04

Anomalie / composant autres : nous avons refait un tour de ressort


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 14:49:25

Equipement : SEC07

Localisation site client : SOLU MECA

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3980

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6700

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Rail à remplacer

Longueur rail : 100

Photo rail :



Prise le 18/09/2024 14:56:49

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 14:54:53

Equipement : SEC08

Localisation site client : CONCEPT METAL

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA


Largeur (baie pour les portes) : 3980

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :




Prise le 18/09/2024 15:05:19

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Rail à remplacer

Longueur rail : 3500

Photo rail :



Prise le 18/09/2024 15:05:00

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h30

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 15:02:06

Equipement : SEC11

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc


Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur ligne arbre : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 18/09/2024 15:30:12

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : joint de panneau sort lors de la fermeture voir photos

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 15:28:59



Prise le 18/09/2024 15:29:05



Prise le 18/09/2024 15:29:44

Equipement : SEC03

Localisation site client : LOGITRANS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 000000

Hauteur (baie pour les portes) : 00000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : le client absent lors de notre visite

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 18/09/2024 15:34:34

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : FCH MPAJ

Signature tech :

Two handwritten signatures are shown side-by-side. The signature on the left is a stylized, cursive "FCH". The signature on the right is more complex and includes a small arrow pointing upwards and to the right at the end.