

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 13/11/2024 16:39:49

**Date :** 13/11/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** MONDIAL RELAY ST JEAN DE VEDAS

**Ville :** ST JEAN DE VEDAS

**Code postal :** 34430

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2017

**N° de série :** 207000399

**Marque :** Syca


**Largeur (baie pour les portes) :** 2660

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2870**

**Hauteur ligne arbre : 6210**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 11:35:45

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Butée à remplacer**

**Nombre butée à remplacer : 2**

**Marque butée : ?**

**Modèle butée : pour lever vertical**

**Longueur butée : 210**

**Anomalie / composant autres : petit choc panneau bas**

**Etat : Travaux à prévoir**

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M**

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 11:36:54



Prise le 13/11/2024 11:41:38

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2007

N° de série : 207000399

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2660

Hauteur ( baie pour les portes) : 2970

Hauteur ligne arbre : 6210

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 11:47:18

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer, Parachute à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas

Nombre panneau à remplacer : 1

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1

Largeur panneau bas : 2840

Hauteur panneau bas : 610

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : gris

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

**Photo panneau bas inter/ext :**



Prise le 13/11/2024 11:50:40



Prise le 13/11/2024 11:51:10

**Modèle parachute :** parachute cable

**Diamètre axe (remplacement parachute) :** 0

**Anomalie / composant autres :** parachute cable à remplacer

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M**

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 11:54:34



Prise le 13/11/2024 11:54:51

---

**Equipement : SEC04**

**Localisation site client :**

**NATURE : porte sectionnelle**

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2007

**N° de série :** 207000399

**Marque :** Syca


**Largeur (baie pour les portes) :** 2660

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2870

**Hauteur ligne arbre :** 6210

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 13:46:59

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** panneau bas abîmé ne gène pas le fonctionnement , support roulette et roulette panneau haut à remplacer et butée ressort seule même côté

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 13:56:49



Prise le 13/11/2024 13:59:56



Prise le 13/11/2024 14:01:44

---

**Equipement :** SEC05

**Localisation site client :**

**NATURE :** porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2007

**N° de série :** 207000399

**Marque :** Syca


**Largeur (baie pour les portes) :** 2660

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2870

**Hauteur ligne arbre :** 6210

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 14:11:07

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** 2 butées courtes à remplacer sans support

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 14:13:40

---

**Equipement :** SEC06

**Localisation site client :**

**NATURE :** porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2007

**N° de série :** 207000399

**Marque :** Syca


**Largeur (baie pour les portes) :** 2660

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2870**

**Hauteur ligne arbre : 6210**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 14:32:29

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer**

**Type panneau à remplacer : Bas**

**Nombre panneau à remplacer : 1**

**Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1**

**Largeur panneau bas : 2840**

**Hauteur panneau bas : 610**

**Ral inter panneau bas : blanc**

**Ral exter panneau bas : gris**

**Présence hublot panneau bas : Non**

**Présence section vitrée panneau bas : Non**

**Photo panneau bas inter/ext :**



Prise le 13/11/2024 14:34:21



Prise le 13/11/2024 14:35:13

**Anomalie / composant autres :** butée ressort avec support à remplacer (courte)

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 3

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 14:29:16



Prise le 13/11/2024 14:36:17

---

**Equipement :** SEC07

**Localisation site client :**

**NATURE :** porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2007

N° de série : 20700400

Marque : Syca


Largeur (baie pour les portes) : 2620

Hauteur ( baie pour les portes) : 2870

Hauteur ligne arbre : 6400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 14:48:57

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 14:59:00

---

**Equipement :** NIV02

**Localisation site client :** Benne

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 15:09:54

---

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2007

**N° de série :** 353/C

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2030

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 620

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 15:17:06

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 15:14:41

---

**Equipement :** NIV04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee** : 2007

**N° de série** : 353F

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 2030

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 620

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 13/11/2024 15:22:51

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 15:24:21

---

**Equipement :** NIV05

**Localisation site client :**

**NATURE :** nivelleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2007

**N° de série :** 353/B

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2030

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 620

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 15:28:00

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 15:28:17

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :**

**NATURE :** porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** 2007

**N° de série :** 207000399

**Marque :** Syca


**Largeur (baie pour les portes) :** 2660

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2870

**Hauteur ligne arbre :** 6210

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 15:36:14

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 15:36:45

---

**Equipement :** NIV03

**Localisation site client :**

**NATURE :** nivelleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2007

**N° de série :** 363/E

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2030

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 620

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 15:49:56

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 15:50:56

---

**Equipement :** NIV06

**Localisation site client :**

**NATURE :** nivelleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee** : 2007

**N° de série** : 354/A


**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 2030

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 620

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 13/11/2024 16:00:08

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 16:00:36

---

**Equipement :** SEC08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2009

**N° de série :** 5-P-05-081-09

**Marque :** GPR

**Largeur (baie pour les portes) :** 4039

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4370

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 13/11/2024 16:10:45

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 13/11/2024 16:14:45

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME : EJO**

**Signature tech :**