# **Visite maintenance MONTPELLIER**

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 07/11/2024 15:28:34

Date: 07/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

#### **Localisation site**

Nom client: (ALPPI CC MUNICIPAUX GANGES)

ville: GANGES

Code postal: 34190

#### **PARC SOUS CONTRAT**

# **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: SEC01

Localisation site client:

**NATURE** : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

**Annee**: 2013

N° de série : 21326484.1

Marque: TUV NORD


Largeur (baie pour les portes): 6980

Hauteur (baie pour les portes): 4000

Hauteur ligne arbre: 4800

Plaque signaletique : oui

# Photo plaque:



Prise le 07/11/2024 14:20:52

Présence faux plafond : non

#### ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

### Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

#### **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

#### Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 14:21:18



Prise le 07/11/2024 14:22:07

**Equipement**: SEC02

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

**Annee**: 2013

N° de série : 21326484.4

Marque : TUV NORD

**Largeur (baie pour les portes)**: 6995

Hauteur (baie pour les portes): 4000

**Hauteur ligne arbre** : 4800

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 07/11/2024 14:27:05

Présence faux plafond : non

#### **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

#### Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

#### **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** $\lor$

#### Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 14:28:09

**Equipement**: SEC03

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee**: 2013

**N° de série** : 21326484.3

Marque: Tuv nord

Largeur (baie pour les portes): 7000

Hauteur (baie pour les portes): 4000

Hauteur ligne arbre: 4800

Plaque signaletique : oui

#### Photo plaque:



Prise le 07/11/2024 14:57:04

Présence faux plafond : non

# **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

# Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 14:57:40

**Equipement**: SEC04

Localisation site client :

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee**: 2013

**N° de série** : 21326484.2

Marque : Tuv nord

Largeur (baie pour les portes): 7000

Hauteur (baie pour les portes): 4000

Hauteur ligne arbre : 4800

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 15:00:13

**Présence faux plafond** : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Carte électronique à remplacer

Modèle carte: TS 971 gfa

Marque carte : gfa

Tension alimentation moteur (remplacement carte): 380

Tension alimentation carte (remplacement carte): 380

#### photo carte:



Prise le 07/11/2024 15:05:39

**Anomalie / composant autres :** faux contact bouton poussoir de fermeture.

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h00

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 

### Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 15:06:48

**Equipement**: SEC05

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

**Annee**: 2013

N° de série: 21326483.1

Marque: Tuv nord

Largeur (baie pour les portes): 3470

Hauteur (baie pour les portes): 4000

Hauteur ligne arbre : 4800

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 07/11/2024 15:11:21

**Présence faux plafond** : non

# ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

# Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 15:11:53

# **Equipement supplémentaire**

Commentaire interne :

**TRIGRAMME**: jde

Signature tech :

