

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 13/11/2024 15:28:04

Date : 13/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SDIS SAINT GILLES

Ville : SAINT GILLES

Code postal : 30800

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC09

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : Inconnu

N° de série : Inconnu

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3485

Hauteur (baie pour les portes) : 5020

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : coffret de commande abîmé + PmpG crawford cassée intérieur.

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 11:52:40



Prise le 13/11/2024 11:53:00



Prise le 13/11/2024 11:53:14



Prise le 13/11/2024 11:53:43



Prise le 13/11/2024 11:58:51

Equipement : SEC07

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : Inconnu

N° de série : Inconnu

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3640

Hauteur (baie pour les portes) : 4020

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas, Panneau intermédiaire

Photo choc tablier :



Prise le 13/11/2024 13:55:08



Prise le 13/11/2024 13:55:34

Anomalie / composant autres : coffret commande crawford abîmé (mauvais état)voir photo

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 13:56:35

Equipement : SEC08

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : Inconnu

N° de série : Inconnu

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3640

Hauteur (baie pour les portes) : 4020

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas, Lame finale

Photo choc tablier :



Prise le 13/11/2024 13:52:25

Anomalie / composant autres : coffret commande mauvais état

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 13:53:05



Prise le 13/11/2024 13:53:19



Prise le 13/11/2024 13:53:30

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : Inconnu

N° de série : Inconnu

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3660

Hauteur (baie pour les portes) : 4020

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 1

Rangée Hublot : 4

Largeur hublot : 610

Hauteur hublot : 285

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:00:26



Prise le 13/11/2024 14:00:58

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : Inconnu

N° de série : Inconnu

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3620

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 3

Rangée Hublot : 4

Largeur hublot : 615

Hauteur hublot : 310

Anomalie / composant autres : hublots rectangulaire profondeur 42 + 1 pmpd cassé

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:08:22



Prise le 13/11/2024 14:08:44



Prise le 13/11/2024 14:09:00



Prise le 13/11/2024 14:20:43

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : Inconnu

N° de série : Inconnu

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3645

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement , Hublots à remplacer

Localisation choc tablier : Panneau bas, Panneau intermédiaire

Photo choc tablier :



Prise le 13/11/2024 14:13:19

Nombre de hublot à remplacer : 1

Rangée Hublot : 4

Largeur hublot : 600

Hauteur hublot : 285

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:14:44



Prise le 13/11/2024 14:15:01

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : Inconnu

N° de série : Inconnu

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3620

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 2

Rangée Hublot : 4

Largeur hublot : 600

Hauteur hublot : 285

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:18:43



Prise le 13/11/2024 14:19:06

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2004

N° de série : 110427439

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3560

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 14:24:02

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 3

Rangée Hublot : 3

Largeur hublot : 600

Hauteur hublot : 285

Anomalie / composant autres : hublots rectangulaire avec les angles arrondis. voir photo

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:26:55



Prise le 13/11/2024 14:27:09

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2004

N° de série : Inconnu

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3570

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : porte condamnée matériels entreposés devant .

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:31:12



Prise le 13/11/2024 14:31:36

Equipement : PEX02

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2007

N° de série : 169872

Marque : Doitrand

Largeur (baie pour les portes) : 4030

Hauteur (baie pour les portes) : 1480

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 14:53:37

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 13/11/2024 14:55:12



Prise le 13/11/2024 14:55:44



Prise le 13/11/2024 14:55:54



Prise le 13/11/2024 14:56:02

Anomalie / composant autres : sol à refaire (maçonnerie)

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 14:57:41

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : 169875

Marque : Doitrand

Largeur (baie pour les portes) : 4750

Hauteur (baie pour les portes) : 1500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 13/11/2024 15:02:55

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : roue dentelé usée

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 13/11/2024 15:05:56



Prise le 13/11/2024 15:27:40

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jde

Signature tech :

