Visite maintenance MONTPELLIER

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 02/10/2024 14:01:39

Date: 01/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consignes maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur Porter son gilet jaune et ses EPI Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: FRIGO TRANSPORTS 11 INTERPRIMA

ville: PERPIGNAN

Code postal: 66031

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PPV01

Localisation site client:

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE:

Anomalie / composant autres : voir compte-rendu appareil supplémentaire

Etat: Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 10:49:23

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature: Porte rapide

Mode fonctionnement: Automatique

Motorisation: type lfe

localisation site client: delanchy perpignan

Plaque signaletique : Non

Année: ?

N° de série:

Marque: sans marque, à empilement

Largeur: 4780 DC **Hauteur:** H 4200 EC

Anomalie constastée : en attente travaux tubes, joints balais feux clignotant

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour les travaux : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

Photo:



Prise le 01/10/2024 10:49:22

ORANGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Commentaire interne : il n y a pas de ppv mais une rap

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :

