

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 21/11/2024 12:33:17

**Date :** 21/11/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** SLVT LOGISTICS

**Ville :** LA SALVETAT-SUR-AGOUT

**Code postal :** 34330

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** Quai

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

**N° de série :** 02-1983988

**Marque :** Hormann

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 3000**

**Hauteur ligne arbre : 3700**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 21/11/2024 10:17:11

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 10:17:31

---

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

**N° de série :** 964003-040-01#004

**Marque :** Hormann

**Largeur (baie pour les portes) :** 2280x2070

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 600

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 21/11/2024 10:30:17

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 10:31:02



Prise le 21/11/2024 10:43:03

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

**N° de série :** 02-2983988

**Marque :** Hormann


**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :** 3700

**Plaque signaletique :** oui

### Photo plaque :



Prise le 21/11/2024 10:41:31

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 21/11/2024 10:41:58

**Equipement :** NIV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2016

**N° de série :** 964003-04001#002

**Marque :** Hormann

**Largeur (baie pour les portes) :** 2280x2070

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 600

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/11/2024 10:46:47

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 10:47:55



Prise le 21/11/2024 10:48:27

---

**Equipement :** PPV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER2016

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2160

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 10:53:05



Prise le 21/11/2024 10:53:19

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2016

**N° de série :** 02-1983988


**Marque :** Hormann

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :** 3700

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**

Prise le 21/11/2024 11:00:55

**Présence faux plafond :** non**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :****Anomalie / composant autres :****Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V****Photo équipement :**

Prise le 21/11/2024 11:01:18

**Equipement :** NIV03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2016

**N° de série :** 964003-040-01#003

**Marque :** Hormann

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/11/2024 11:04:07

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 11:04:42



Prise le 21/11/2024 11:05:28

---

**Equipement :** PPV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2170**

**Plaque signaletique : non**

**Présence faux plafond :**

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 11:16:09



Prise le 21/11/2024 11:16:20

---

**Equipement :** NIV04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2016

**N° de série :** 964003-040-01#001

**Marque :** Hormann

**Largeur (baie pour les portes) :** 2280x2070

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 600

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/11/2024 11:42:51

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 11:43:23



Prise le 21/11/2024 11:43:55

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

**N° de série :** 02-1983989

**Marque :** Hormann


**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :** 3700

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/11/2024 11:46:34

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 11:47:13

---

**Equipement :** PPV03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2100

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 11:50:02

---

**Equipement :** SEC05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2016

N° de série : 02-1983988

Marque : Hormann

Largeur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ( baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 4340

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/11/2024 11:55:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 11:56:44



Prise le 21/11/2024 11:57:00

---

**Equipement :** SEC06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

N° de série : 02-1983988

Marque : Hormann


Largeur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ( baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 4340

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/11/2024 12:01:50

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 21/11/2024 12:02:27



Prise le 21/11/2024 12:02:44

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** EJO

**Signature tech :**