Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 21/08/2024 14:51:32

Date: 21/08/2024

Test?: oui

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: ESAL LYON BISCUIT

ville: CLERIEUX

Code postal: 26260

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: RAP01

Localisation site client :

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2006

N° de série : FS103251/1

Marque: ALBANY

Largeur (baie pour les portes): 3060

Hauteur (baie pour les portes): 2775

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 21/08/2024 13:37:31

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : marquage au sol à refaire

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 13:40:48



Prise le 21/08/2024 13:41:20



Prise le 21/08/2024 13:41:50

Equipement: RAP02

Localisation site client :

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2012

N° de série: POR12007729

Marque: MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes): 2200

Hauteur (baie pour les portes): 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 21/08/2024 13:53:34

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : marquage au sol à refaire voire photo

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 13:54:36



Prise le 21/08/2024 13:54:59



Prise le 21/08/2024 13:55:10

Equipement: RAP03

Localisation site client:

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2006

N° de série : FS102965/1

Marque: ALBANY

Largeur (baie pour les portes): 2000

Hauteur (baie pour les portes): 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 21/08/2024 13:59:08

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : marquage au sol absent !! voir photo

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 14:00:27



Prise le 21/08/2024 14:00:44



Prise le 21/08/2024 14:00:55

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: FCH mpaj

GAOS

Signature tech :