# **Visite maintenance GRENOBLE**

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 18/10/2024 14:49:30

Date: 18/10/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf</u>

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

#### **Localisation site**

Nom client : SMG DC ECHIROLLES

ville : ECHIROLLES

Code postal: 38130

#### **PARC SOUS CONTRAT**

## **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: RAP04

Localisation site client:

**NATURE**: Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

**Plaque signaletique** : non

Présence faux plafond : non

#### **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

#### **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** $\lor$

#### Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 09:45:12

**Equipement**: RAP06

Localisation site client :

**NATURE**: Porte rapide

**Mode fonctionnement**: automatique

Annee : nc

N° de série : nc

 $\mathbf{Marque}:\mathsf{nc}$ 

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

#### **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

#### **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

#### Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 09:47:51

**Equipement**: RAP02

Localisation site client :

**NATURE**: Porte rapide

**Mode fonctionnement**: automatique

Annee: nc

**N° de série** : 14324pe140

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): 2000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Plaque signaletique : oui

#### Photo plaque:



Prise le 18/10/2024 09:52:13

Présence faux plafond : non

## **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

## **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** $\lor$

## Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 09:53:55

**Equipement**: RAP03

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte rapide

**Mode fonctionnement**: automatique

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): 2500

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:** 

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

## Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 09:56:39

**Equipement**: TEL03

Localisation site client :

**NATURE**: Table elevatrice

Mode fonctionnement: motoris'e

Annee: nc

**N° de série** : nc

Marque : Atelas

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

**Anomalie / composant autres :** pas de contact d'annulation périphérique

pas de béquille sécurité

équipement vétuste

**Etat**: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

#### Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 10:07:51

**Equipement**: TEL01

Localisation site client:

**NATURE**: Table elevatrice

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: Armo

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

**Anomalie / composant autres :** plaque signalétique non visible

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

#### Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 10:19:12

**Equipement**: RAP01

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte rapide

**Mode fonctionnement**: automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non


**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:** 

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

#### **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

#### Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 10:35:03

Equipement: RAP08

Localisation site client:

**NATURE**: Porte rapide

**Mode fonctionnement**: automatique

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

**Présence faux plafond** : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres : la cellules sheild parfois en défaut cellule du bas

**Etat** : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1/2 journee

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\mbox{O}$ 

## Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 10:47:09



Prise le 18/10/2024 10:56:46

**Equipement**: RAP07

Localisation site client :

**NATURE** : Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): 6000

Hauteur (baie pour les portes): 5000

**Plaque signaletique** : non **Présence faux plafond** : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

#### Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 11:02:06

**Equipement**: TEL02

Localisation site client:

**NATURE**: Table elevatrice

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

## Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

## VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : $\lor$

## Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 11:15:03

# **Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne:** 

TRIGRAMME : jle mpaj

Signature tech :

