

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 03/10/2024 14:48:02

Date : 30/09/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LEROY MERLIN ST EGREVE

Ville : ST EGREVE

Code postal : 38120

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : BPO16

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série : 2016_8638

Marque : malerba

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 09:36:16

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 09:37:58

Equipement : BPO27

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série : 2016-7979/1.1

Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 900

Hauteur (baie pour les portes) : 2040

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 09:48:12

Anomalie / composant autres : barre antipanique cassé

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 09:52:04



Prise le 30/09/2024 09:52:39



Prise le 30/09/2024 09:53:53

Equipement : BPO17

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série : 2016-8638/1.1

Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 10:04:33

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:06:07

Equipement : BPO18

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee :

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:17:08

Equipement : BPO19

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2200


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:51:41

Equipement : BPO20

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:56:10

Equipement : BPO21

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:58:46

Equipement : BPO22

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:06:09

Equipement : BPO15

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2016

N° de série : 2016-6453/1.1


Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2180

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 11:12:00

Anomalie / composant autres : absence poignée extérieure . faire devis

photo prise sur autre porte pour modèle


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:17:50



Prise le 30/09/2024 11:39:44



Prise le 30/09/2024 11:40:02



Prise le 30/09/2024 11:40:17

Equipement : BPO11

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série : 2016-8638/5.1


Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 11:20:53

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:22:22

Equipement : BPO12

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2016

N° de série : 2016-6453/1.1


Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 11:25:05

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:25:28

Equipement : BPO10

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:33:41

Equipement : BPO13

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:44:46

Equipement : BPO14

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:46:04

Equipement : BPO01

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1400

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:08:23

Equipement : BPO02

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : point dur à l'ouverture : fortement au sol

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:18:15

Equipement : BPO03

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:22:58

Equipement : BPO04

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:25:46

Equipement : BPO05

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:31:25

Equipement : BPO06

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:36:19

Equipement : BPO07

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:38:35

Equipement : BPO09

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1900

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:45:29

Equipement : BPO08

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 960

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:08:45

Equipement : BPO23

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2140

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:21:27

Equipement : BPO24

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:25:46

Equipement : BPO26

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 900

Hauteur (baie pour les portes) : 2100

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:41:53

Equipement : BPO25

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2140

Hauteur (baie pour les portes) : 2000


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:46:59

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2016

N° de série : 964132-010-01#002

Marque : Hormann

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 16:01:50

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres : faux contact sur façade cmde faire devis façade

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 16:06:27



Prise le 30/09/2024 16:06:42



Prise le 30/09/2024 16:07:36

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2016

N° de série : 964132-010-01#001

Marque : Hormann

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 30/09/2024 16:13:07

Liste anomalie NIV MIP PLQ :**Anomalie / composant autres :****Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V****Photo équipement :**

Prise le 30/09/2024 16:15:07



Prise le 30/09/2024 16:15:38

Equipement : BLE02

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : 164422

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 16:23:43

Anomalie BLE : Ressort de compensation à remplacer

Modèle ressort : lba6

Anomalie / composant autres : hersse tordue à deviser
absence ressort de compensation et voir pour branchement annulation niveleur

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 16:25:04



Prise le 30/09/2024 16:27:25

Equipement : BLE01

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série :

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : absence clignotant à installer


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 16:33:26

Equipement : RID06

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 4135

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 09:02:47

Equipement : RID05

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 3120

Hauteur (baie pour les portes) : 2970

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 09:09:22

Equipement : RAP05

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3520

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : reprise fixation et collage des montants pour alignement cellules effectué

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 09:47:30



Prise le 01/10/2024 09:47:50

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2016

N° de série : 21617540-1

Marque : Alpha deuren

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3480

Hauteur ligne arbre : 3900

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 09:57:30

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 09:58:29

Equipement : BPO28

Localisation site client :

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 900

Hauteur (baie pour les portes) : 2030

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : réparation provisoire poignée extérieure a remplacer

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 14:50:32



Prise le 01/10/2024 14:51:09



Prise le 01/10/2024 14:51:09



Prise le 01/10/2024 14:51:09



Prise le 01/10/2024 14:51:09

Equipement : RID07

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 3100

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 15:02:13

Equipement : RID08

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 4110

Hauteur (baie pour les portes) : 3070

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 15:08:07

Equipement : RID13

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 1400

Hauteur (baie pour les portes) : 3140

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 15:11:08

Equipement : BLE09

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : 22-BL227-F0514

Marque : automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 15:24:14

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 15:26:28

Equipement : PMO01

Localisation site client : Accès pompier

NATURE : Portail motorisé

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 7900

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 15:35:56

Equipement : BLE04

Localisation site client :

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2016

N° de série : 164425

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 15:38:57

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : à la demande du client : devis pour déplacement potelet de réception (renurage pour fourreau cellule , rebouchage)
boîtier d'ouverture d'urgence cassé à remplacer

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 15:45:00



Prise le 01/10/2024 15:45:27



Prise le 01/10/2024 15:47:00

Equipement : BLE05

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : 164424

Marque : La barrière automatique

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 15:49:16

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 15:49:47

Equipement : BLE06

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2016

N° de série : 164420

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 15:59:04

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : modification paramètre boucle de sécurité effectué

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 16:12:28

Equipement : BLE07

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2016

N° de série : 164421

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 16:16:27

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : modification paramètres boucle de sécurité effectués

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 16:17:34

Equipement : BLE08

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : 164419

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 16:28:03

Anomalie BLE : Ressort de compensation à remplacer

Modèle ressort : LBA

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 16:30:07

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 3380

Hauteur (baie pour les portes) : 3230

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 07:40:27

Equipement : RID02

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 6110

Hauteur (baie pour les portes) : 3300

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 07:57:14

Equipement : RID03

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 6640

Hauteur (baie pour les portes) : 3300

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 08:01:07

Equipement : RAP07

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : POR19023701/2019

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/10/2024 08:58:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : maviflex

Anomalie / composant autres : jeux trop important dans logement clavette axe d'enroulement. devis remplacement axe +pignon d'entraînement et tendeur . 2tech nacelle


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 09:06:05



Prise le 02/10/2024 09:06:53



Prise le 02/10/2024 09:06:53

Equipement : SEC01

Localisation site client : Découpe bois

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2016

N° de série : 21617539-1

Marque : Alpha deuren


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 6600

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/10/2024 10:02:25

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 10:08:20

Equipement : RAP01

Localisation site client : Découpe bois

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : remplacement piles palpeur ce jour fournies par le client

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 10:32:35

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2016

N° de série : 21617538-1

Marque : Alpha deuren


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6600

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/10/2024 11:04:01

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 11:09:47

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3600

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : redressement tubes
remplacement piles palpeur fournies par le client

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 11:27:47

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : POR20011491


Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/10/2024 11:40:25

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 11:41:05

Equipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : POR19021421/2019

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/10/2024 14:02:45

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 14:06:31

Equipement : RAP06

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 14:11:16

Equipement : RID04

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 2450

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/10/2024 14:56:33

Equipement : RID11

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 7100

Hauteur (baie pour les portes) : 3100

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

Présence caisson : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 08:55:24

Equipement : RID12

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 7180

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 08:57:34

Equipement : RID09

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 6175

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : absence manivelle de débrayage

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 09:03:36



Prise le 03/10/2024 09:03:57

Equipement : RID10

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 3515

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 09:08:38

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2016

N° de série : 21617537-1

Marque : Alpha deuren

Largeur (baie pour les portes) : 3150

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6800

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 09:17:30

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 09:19:25

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : 21617536-1

Marque : Alpha deuren


Largeur (baie pour les portes) : 3630

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 09:44:22

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 09:44:03

Equipement : BLE03

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : 164426

Marque : LBA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 10:48:49

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 10:49:22

Equipement : PMA01

Localisation site client :

NATURE : Portail manuel

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : 608339-1000-A

Marque : Lippi

Largeur (baie pour les portes) : 6200

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 14:26:12

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : palpeur fixe ouv et ferm inte et exte non fonctionnel. sur les palpeurs résistif intérieur les fils arrivent au moteur .sur les palpeur extérieurs pas de fil au moteur

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 14:24:10



Prise le 03/10/2024 14:46:33

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Porte rapide

Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : maviflex

localisation site client :

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 02/10/2024 14:34:43

Année : 2019

N° de série : POR19023635

Marque : maviflex

Largeur : 3500

Hauteur : 3500

Anomalie constatée : sangles de guidage et foureau à remplacer
guide de sangle remplacer
clignotant extérieur non fonctionnel
repérage porte RAP9

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour les travaux : 3h 2 techs

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M


Photo :



Prise le 02/10/2024 14:37:07



Prise le 02/10/2024 14:37:23



Prise le 02/10/2024 14:37:34

ORANGE : O

Commentaire interne :

TRIGRAMME : ldu

Signature tech :

