

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 23/10/2024 11:55:30

**Date :** 23/10/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** POMPES GRUNFDOS

**Ville :** ST QUENTIN FALLAVIER

**Code postal :** 38070

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PPV07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2330

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2350**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2 devis en cours

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 09:43:10



Prise le 23/10/2024 09:43:31



Prise le 23/10/2024 09:44:59

---

**Equipement :** PPV08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 780

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2 devis en cours

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 23/10/2024 09:50:23



Prise le 23/10/2024 09:50:33

---

**Equipement :** PPV06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 09:52:42



Prise le 23/10/2024 09:53:06

---

**Equipement :** PPV05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2380

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 09:54:52



Prise le 23/10/2024 09:56:40

---

**Equipement :** PPV04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 780

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 10:00:10



Prise le 23/10/2024 10:00:32

---

**Equipement :** PPV03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2090

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 10:04:21

---

**Equipement :** PPV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2350

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2100

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 10:07:48



Prise le 23/10/2024 10:08:08

**Equipement :** PPV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1660

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2350

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 10:12:37



Prise le 23/10/2024 10:12:47

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

N° de série : nc

Marque : nc


Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ( baie pour les portes) : 3600

Hauteur ligne arbre : 7300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 10:25:43

Présence faux plafond : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement , Feu clignotant à remplacer

Localisation choc tablier : Panneau bas

**Photo choc tablier :**



Prise le 23/10/2024 10:31:29



Prise le 23/10/2024 10:31:54



Prise le 23/10/2024 10:32:59

**Modèle feu clignotant :** voir photos

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 8 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 10:32:25



Prise le 23/10/2024 10:32:46

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 11:11:22

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 11:12:08



Prise le 23/10/2024 11:23:58

---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 10000

Hauteur ( baie pour les portes) : 1500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 11:27:15

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Barre palpeuse à remplacer, Usure du marquage au sol, Equipement à remplacer

Modèle barre palpeuse : embarqué

photo marquage au sol :



Prise le 23/10/2024 11:28:47

**Nbr vantaux à remplacer :** 0

**Largeur de passage :** 10000

**Longueur vantaux :** 10000

**Hauteur vantaux :** 1500

**Présence portillon :** Non

**Modèle moteur :** dea

**Modèle coffret de commande :** digicode hs

**Modèle cellule :** x

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 11:30:11



Prise le 23/10/2024 11:30:20



Prise le 23/10/2024 11:30:27



Prise le 23/10/2024 11:30:37

---

**Equipement :** PPV09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 11

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 11

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Equipement non présent sur site

**Photo équipement** :



Prise le 23/10/2024 11:39:11

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne** :

**TRIGRAMME** : FCH mpaj

**Signature tech** :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'FCH' followed by other scribbled lines.