

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 06/11/2024 15:46:59

Date : 06/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SDIS LES ANGLES

Ville : LES ANGLES

Code postal : 30133

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC10

Localisation site client : 573 728

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2014

N° de série : 258360

Marque : Norsud

Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 11:59:00

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : - 4 hublots légerement fissurés dim. totale 675 x 370 dim plexi. 600 x 295
- reprise prog feu cligno effectuée

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8h x2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 12:03:53



Prise le 06/11/2024 14:21:42



Prise le 06/11/2024 14:21:42

Equipement : SEC09

Localisation site client : 573 727

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Norsud


Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 12:15:17

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : cligno exterieur 230v , prévoir module cligno led

Anomalie / composant autres : voir commentaire général

- 6 hublots légerement fissurés
- reprise niveau effectuée

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8h x2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 12:37:02



Prise le 06/11/2024 12:37:17

Equipement : SEC08

Localisation site client : 573 726

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2014

N° de série : 258360 A 10

Marque : Norsud

Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 12:52:40

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : feu cligno ext

Anomalie / composant autres : voir commentaire rapport

- 4 hublots légerement fissurés
- feu ext hs, feu int éclairage fixe, impossible de rentrer en prog pour modifier, prévoir des modules led

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8h x2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 13:08:47

Equipement : SEC07

Localisation site client : 573 725

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2014

N° de série : 258360 A9

Marque : Norsud


Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 13:24:27

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : - 5 hublots légerement fissurés
- porte fonctionnement descente HM car défaut palpeur

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8hx2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 13:25:34

Equipement : SEC03

Localisation site client : 573 721

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2014

N° de série : 258360 A6

Marque : Norsud


Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 13:50:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : voir commentaire rapport

- 6 hublots légerement fissurés

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 13:53:09

Equipement : SEC04

Localisation site client : 573 722

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2014

N° de série : 258360 A3

Marque : Nordsud

Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 14:54:32

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : - 4 hublots légerement fissurés

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8hx2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:55:40

Equipement : SEC05

Localisation site client : 573 723

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2014

N° de série : 258360 A7

Marque : Nordsud


Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 14:59:38

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : -5 hublots legerement fissurés
- gorge parachute cable gauche tordue

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8h x2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:57:34



Prise le 06/11/2024 14:58:08

Equipement : SEC06

Localisation site client : 573 724

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2014

N° de série : 258360 A8

Marque : Norsud


Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 15:05:41

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : - 6 hublots fissurés

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8hx2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:12:59

Equipement : SEC02

Localisation site client : 573 720

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2014

N° de série : 258360 A5

Marque : Norsud

Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 15:16:01

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : - 6 hublots fissurés
- façade coffret ts 970 dégradée mais fonctionnelle

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8hx2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:17:28



Prise le 06/11/2024 15:17:41

Equipement : SEC01

Localisation site client : 573 719

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2014

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Norsud


Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 15:27:52

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : - 3 hublots legerement fissurés

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8hx2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:26:42

Equipement : PEX01

Localisation site client : 573 718

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : Nc

N° de série : Nc

Marque : Nc moteur bft

Largeur (baie pour les portes) : 6100

Hauteur (baie pour les portes) : 1950

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : reprise reglage galets de guidage
moteur "sale"

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:44:31



Prise le 06/11/2024 15:44:48

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

- aucun marquage normatif sur la totalité des portes
- aucune cellules à l'extérieur (sauf sec 3 573 721 barrage)
- cellule intérieure non fonctionnelle à partir de 450 du sol
- prévoir la reprise du positionnement de toutes les butées ressorts sauf sec 8 573 726 (perçage du rail)

- reprise reglage de tous les galets effectué
- hublot dim. totale 675 x 370 dim plexi. 600 x 295

TRIGRAMME : jan

Signature tech :

JAN