

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 14/11/2024 11:15:30

Date : 23/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : COMPAGNIE DES DESSERTS

Ville : NARBONNE

Code postal : 11100

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Por 160113511

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 10:12:10

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 10:14:10

Equipement : RAP05

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : Por 16013904.1

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 10:18:01

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 10:18:21

Equipement : SEC10

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série : 271567A1

Marque : Nordsud

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4900

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 10:22:16

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Verrou à remplacer

Type verrou : Delta

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 10:23:33

Equipement : NIV10

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Norsud p

Largeur (baie pour les portes) : 2020

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Coffret de commande à remplacer

Référence coffret de commande : 300 V

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 10:53:53

Equipement : RAP06

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2016

N° de série : Por 16013904_2

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 10:56:03

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : manque tirette inter ,accès par faux plafond

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 10:56:40

Equipement : SEC11

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série : 271567A2

Marque : Norsud

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 5000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 11:01:26

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Verrou à remplacer, Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 23/10/2024 11:04:13

Type verrou : Delta

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 11:02:51

Equipement : NIV11

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Norsud

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER2020

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 11:11:45

Equipement : RAP07

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : Por 16014089

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 11:19:18

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Rustinage de bâche à effectuer, Marquage au sol à effectuer

RAL bâche : gris

Largeur rustinage : 2000

Hauteur rustinage : 2000

Photo bache :



Prise le 23/10/2024 11:21:20



Prise le 23/10/2024 11:23:26

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 23/10/2024 11:22:03

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 11:22:51

Equipement : SEC09

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : 1101136633

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 11:38:34

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 11:39:20

Equipement : SEC08

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2001

N° de série : 110136636

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 11:51:42

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas, Intermédiaire

Nombre panneau à remplacer : 2

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1 et 2

Largeur panneau intermédiaire : 2650

Hauteur panneau intermédiaire : 500

Ral inter panneau intermédiaire : blanc

Ral exter panneau intermédiaire : vert

Présence hublot panneau intermédiaire : Non

Présence section vitrée panneau intermédiaire : Non

Photo panneau intermédiaire inter/ext :



Prise le 23/10/2024 11:54:58



Prise le 23/10/2024 11:55:44

Largeur panneau bas : 2650

Hauteur panneau bas : 500

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : gris

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 23/10/2024 11:58:12



Prise le 23/10/2024 11:58:29

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 11:59:21

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2010

N° de série : Por 10006392

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 2170

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 13:43:08

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 13:44:47

Equipement : SEC12

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 2975

Hauteur (baie pour les portes) : 4470

Hauteur ligne arbre : 5840

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 13:50:57

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : 1101136635

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 13:58:54

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 23/10/2024 13:59:49

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:00:15

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Norsud

Largeur (baie pour les portes) : 2015

Hauteur (baie pour les portes) : 2450

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Déformation de la lèvre

Photo déformation lèvre :



Prise le 23/10/2024 14:09:01

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:05:11

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : 1101136639

Marque : A RENSEIGNER


Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 14:13:35

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:14:04

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2001

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:16:50

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Norsud

Largeur (baie pour les portes) : 2015

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:19:11

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : 1101136640

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 22600

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 14:26:38

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:27:04

Equipement : NIV05

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 2015

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:30:39

Equipement : NIV04

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 2015

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Déformation de la lèvre

Photo déformation lèvre :



Prise le 23/10/2024 14:39:38

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:39:03

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2001

N° de série : 1101136634

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 14:43:16

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:43:44

Equipement : NIV06

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 2015

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Déformation de la lèvre

Photo déformation lèvre :



Prise le 23/10/2024 14:46:43

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:46:04

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : 1101136641

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 14:48:40

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:49:07

Equipement : NIV07

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Hafa

Largeur (baie pour les portes) : 2015

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:51:21

Equipement : SEC07

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2001

N° de série : 1101136638

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 2600

Hauteur (baie pour les portes) : 2750

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 14:53:37

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:54:01

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2009

N° de série : POR 09008505


Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 2400

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 14:57:34

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 14:58:54

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER2010

N° de série : Por 10009694

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 2400

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/10/2024 15:02:38

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 1

Diamètre raidisseur : 20

Longueur raidisseur : 2630

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 15:02:08

Equipement : COU03

Localisation site client :

NATURE : Porte coulissante

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série : M1201S


Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 2897

Hauteur (baie pour les portes) : 3359

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 09:22:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 09:22:55

Equipement : COU02

Localisation site client :

NATURE : Porte coulissante

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2016

N° de série : M1201s

Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 2900

Hauteur (baie pour les portes) : 3370

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 09:46:19

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 09:46:38

Equipement : COU01

Localisation site client :

NATURE : Porte coulissante

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série : M1201s


Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 2900

Hauteur (baie pour les portes) : 3378

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 10:12:42

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : manque cache ventouse et guide bas

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 10:13:02



Prise le 14/11/2024 10:42:31

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Porte coupe feu


Mode fonctionnement : Manuel

Motorisation : manuel

localisation site client : salle de charge

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 14/11/2024 10:47:43

Année : 2016

N° de série : M601S

Marque : malerba

Largeur : 1680

Hauteur : 3370

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 14/11/2024 10:50:21



Prise le 14/11/2024 10:50:36

vert -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :

A handwritten signature consisting of several overlapping, curved black lines. The signature is somewhat abstract and does not form any recognizable characters.