Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 11/09/2024 16:10:16

Date: 11/09/2024

Test?: non

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: EURIAL VINAY

ville: VINAY

Code postal: 38470

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: NIV01

Localisation site client :

NATURE: Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: 2013

N° de série : 13000037

Marque: SYSTEM DOCK

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir:



Prise le 11/09/2024 14:53:51

Modèle butoir :

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 14:54:14

Equipement: RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement: semi automatique

Annee: 2014

N° de série : 40-040-4713

Marque: ASSA ABLOY

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 11/09/2024 15:00:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol: 1300

Photo marquage au sol:



Prise le 11/09/2024 15:04:41

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 15:04:53

Equipement: RAP02

Localisation site client :

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee: 2014

N° de série : 40-040-4756

Marque: ASSA ABLOY

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIG

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 11/09/2024 15:07:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol: 1300

Photo marquage au sol:



Prise le 11/09/2024 15:08:52

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 15:09:20

Equipement: RAP03

Localisation site client :

 $\textbf{NATURE}: Porte\ rapide$

Mode fonctionnement: semi automatique

Annee: 2014

N° de série : 40-040-4712

Marque: ASSA ABLOY

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 11/09/2024 15:10:16

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol: 1300

Photo marquage au sol:



Prise le 11/09/2024 15:11:04

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 15:11:39

Equipement: RAP04

Localisation site client :

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2020

N° de série : 38-011-2352

Marque: ASSA ABLOY

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 11/09/2024 15:12:32

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol: 1300

Photo marquage au sol:



Prise le 11/09/2024 15:12:51

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 15:13:26

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME : sgu nsz jsa

Signature tech :