Visite maintenance GRENOBLE

Nom : EDOUARD Prénom : margaux

Date de réponse : 21/08/2024 15:19:15

Date: 21/08/2024

Test?: non

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: AGCM

ville: SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS

Code postal: 38590

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: SEC01

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque: ISEA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 15:17:18

Equipement: SEC02

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2016

N° de série: 87950101

Marque: PORTALP

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre:

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 15:18:09

Equipement: SEC03

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee: 2016

N° de série: 20161087950101

Marque: PORTALP

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

 $\textbf{Hauteur (baie pour les portes)}: A \ \mathsf{RENSEIGNER}$

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

 $\textbf{rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE: } \\ \textbf{R}$

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 15:18:09

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: Med

Signature tech :

