

O comissionamento é uma fase crítica em projetos industriais, especialmente nos setores de petróleo e gás, energia e químico. Este processo envolve várias etapas, desde o recebimento de equipamentos até a entrega final do sistema para operação. Cada fase requer cuidados específicos e atenção aos detalhes para garantir a segurança, eficiência e sucesso do projeto.

A por Alexandre Castro

### Fase de Recebimento

Na fase de recebimento, é crucial garantir que todos os equipamentos e materiais estejam conforme as especificações. Isso inclui verificar a documentação, a conformidade com normas e a integridade física dos itens.

Um exemplo de sucesso foi em um projeto onde uma bomba foi recebida e imediatamente testada, revelando um problema de fabricação que poderia ter causado falhas durante a operação. Por outro lado, um caso de fracasso ocorreu quando um compressor foi aceito sem uma inspeção adequada, resultando em tempo de inatividade e custos adicionais de reparo.

#### Inspeção Visual

Verificar danos físicos visíveis nos equipamentos recebidos.

#### **Testes Iniciais**

Realizar testes básicos para identificar problemas de fabricação.

#### Verificação Documental

Conferir se toda a documentação necessária está presente e correta.

#### Registro de Não-Conformidades

Documentar qualquer desvio das especificações para ação corretiva.

Além disso, é importante acompanhar e registrar todas as não-conformidades identificadas durante o processo de inspeção. Essas não-conformidades devem ser documentadas de forma clara e detalhada, para que as ações corretivas apropriadas possam ser tomadas. Isso permite que a equipe responsável tome as medidas necessárias para resolver quaisquer problemas e garantir a conformidade dos itens.

## Completação Mecânica

A fase de completação mecânica envolve a montagem de todos os componentes mecânicos. É crucial seguir rigorosamente os desenhos técnicos e garantir a correta instalação. Uma equipe treinada e familiarizada com os equipamentos é essencial para o sucesso desta etapa.

Um exemplo de sucesso ocorreu em um projeto de refinaria, onde a equipe seguiu meticulosamente o manual de instalação de um trocador de calor, resultando em uma operação perfeita durante o comissionamento. Um caso de fracasso foi observado em uma planta petroquímica, onde a instalação incorreta de tubulações levou a vazamentos e necessidade de desmontagem.


Além disso, durante a completação mecânica, é importante realizar testes em equipamentos específicos para garantir que estejam funcionando corretamente. Esses testes podem incluir, por exemplo, testes de pressão e vazão. Ao final da fase de completação mecânica, deve-se verificar se todos os componentes foram instalados corretamente e se a documentação correspondente foi preenchida.



### Pré-Comissionamento

No pré-comissionamento, realizam-se testes e verificações de todos os sistemas para garantir que estão prontos para a operação. Isso inclui testes de pressão, limpeza de sistemas e verificação de segurança.

Um exemplo positivo ocorreu em um projeto de usina de energia, onde um teste de pressão revelou uma pequena falha em uma junta, evitando um potencial desastre. Um caso de fracasso aconteceu em um projeto de gás natural, onde uma falha no teste de pré-comissionamento não foi devidamente registrada, resultando em uma explosão durante a operação.



#### Comissionamento a Frio

O comissionamento a frio envolve a verificação dos sistemas sem a presença de fluídos operacionais. É crucial garantir que todos os sistemas elétricos e de controle estejam funcionando corretamente.

Um exemplo de sucesso ocorreu em um projeto de destilaria, onde os sistemas elétricos foram testados em simulações, garantindo uma operação tranquila e segura. Um caso de fracasso foi observado em uma planta química, onde falhas de software no sistema de controle não foram consideradas, resultando em um desligamento forçado e custos elevados.

O Factory Acceptance Test (FAT) é um procedimento importante nesta fase, realizado no fabricante para verificar se o equipamento atende às especificações e requisitos acordados no contrato.

Este teste é geralmente conduzido por uma equipe especializada que verifica todos os aspectos técnicos do equipamento antes de ser entregue ao local do projeto. Além disso, o Factory Acceptance Test ajuda a reduzir possíveis falhas e erros futuros, garantindo a qualidade do equipamento antes da instalação. É fundamental que todas as etapas do comissionamento a frio sejam realizadas adequadamente para evitar problemas no funcionamento dos sistemas operacionais.

## Comissionamento a Quente

A fase de comissionamento a quente envolve a introdução de fluídos e a operação dos sistemas em condições normais. A segurança é a prioridade máxima, e é necessário ter planos de emergência bem definidos.

Um exemplo de sucesso ocorreu em uma usina de geração de energia, onde a equipe conduziu o comissionamento a quente com um rigoroso controle de parâmetros, resultando em uma inauguração sem incidentes. Um caso de fracasso foi observado em um projeto de biocombustíveis, onde uma falha na monitorização da temperatura causou um superaquecimento, danificando equipamentos.

Portanto, durante o comissionamento a quente, é essencial monitorar constantemente os parâmetros de operação, especialmente a temperatura, para evitar danos ao equipamento. Além disso, é necessário treinar a equipe de operação e manutenção para lidar com situações de emergência de forma adequada, a fim de garantir a segurança de todos os envolvidos no processo.

### Handover

O handover é a entrega formal do sistema para a operação. É importante garantir que toda a documentação esteja completa e que a equipe operacional receba o treinamento adequado.

Um exemplo de sucesso ocorreu em um projeto de construção de um terminal portuário, onde a entrega foi acompanhada por uma extensa sessão de treinamento, resultando em níveis máximos de operação no primeiro mês. Um caso de fracasso foi observado em um projeto de usina de dessalinização, onde a falta de um handover estruturado resultou em problemas operacionais e uma curva de aprendizado demorada.

1 2 3 4

Documentação Completa

Garantir que todos os manuais e procedimentos estejam atualizados e disponíveis. Treinamento da Equipe

Realizar sessões de treinamento abrangentes para a equipe operacional. Transferência de Responsabilidade

Formalizar a transferência de responsabilidade do projeto para a operação. Suporte Pós-Handover

Estabelecer um período de suporte para auxiliar na transição.

# Conclusão e Melhores Práticas

O comissionamento é um processo complexo que exige atenção meticulosa em cada etapa, desde a fase de recebimento do equipamento até o handover final para a operação. Inspeções rigorosas, como o Factory Acceptance Test (FAT) realizado na fase de recebimento, e testes adequados durante o pré-comissionamento e comissionamento a frio são cruciais para evitar problemas futuros e garantir que o sistema esteja funcionando de acordo com as especificações e requisitos acordados. Durante o comissionamento a quente, a segurança é a prioridade máxima, e é necessário ter planos de emergência bem definidos.

Aprender com os sucessos e os erros é essencial para aprimorar continuamente as práticas de comissionamento. É fundamental analisar os exemplos de sucesso e fracasso, como os descritos nas seções anteriores, para identificar os pontos críticos e as melhores práticas a serem aplicadas. Para garantir o sucesso do comissionamento, a comunicação clara entre todas as partes envolvidas é fundamental, assim como a documentação meticulosa de cada etapa do processo e a preparação para lidar com imprevistos. A segurança deve ser sempre a prioridade máxima, e a formação contínua das equipes é crucial para manter altos padrões de qualidade e eficiência.

