3.8.2 Laboratório: Concluir a montagem do computador

Introdução

Imprima e conclua este laboratório.

Neste laboratório, você instalará os painéis laterais e os cabos externos do computador.

Equipamento recomendado

- Computador com fonte de energia, placa-mãe, unidades e adaptadores instalados, e cabos internos conectados
- Cabo do monitor (DVI ou VGA)
- Teclado
- Mouse
- Cabo USB para o hub USB
- Cabo USB para a impressora USB
- Cabo de rede
- Antena sem fio
- Cabo de energia
- Kit de ferramentas
- Manual da placa-mãe

Etapa 1

Conecte os painéis laterais ao gabinete do computador.

Fixe os painéis laterais no computador usando os parafusos dos painéis.

Etapa 2

Conecte o cabo do monitor à porta de vídeo.

Prenda o cabo apertando os parafusos no conector.

Etapa 3

Conecte o cabo do teclado à porta do teclado PS/2.

Etapa 4

Conecte o cabo do mouse à porta do mouse PS/2.

Etapa 5

Conecte o cabo USB do mouse a qualquer porta USB.

Etapa 6

Conecte o cabo USB da impressora a uma porta USB no hub.

Etapa 7

Conecte o cabo Ethernet à porta Ethernet.

Etapa 8

Encaixe a antena sem fio no conector de antena.

Etapa 9

Encaixe o cabo de energia no conector da fonte de energia.