Proiect

Deformare plastică



Nume și prenume student: Bilan Alexia-Iuliana

Grupa: 631AD

An universitar 2024-2025

Etape (Cuprins):

4	A 10	•	
ı.	Analiza	pies	eı

1.1 Verificarea desenului de execuție al piesei
1.2 Materialul piesei
1.3 Stabilirea formelor și a dimensiunilor semifabricatului plan (desfășurata piesei)
2.Studiul tehnologicitatii piesei
2.1 Tehnologicitatea condițiilor tehnice impuse
2.2 Tehnologicitatea suprafețelor obținute prin decupare
2.3 Tehnologicitatea suprafețelor obținute prin perforare
2.4 Tehnologicitatea formelor îndoite
3. Analiza diferitelor variante de proces tehnologic pentru obținerea piesei
3.1 Analiza pe scule simple, complexe și combinate
3.2 Analiza croirii semifabricatului
4. Proiectarea schemei tehnologice de prelucrare (perforare)
5. Calculul forțelor de prelucrare pentru procesul de perforare și alegerea
presei

Etapa 1

1. Analiza piesei

Prin forma și dimensiunile piesei, aceasta îndeplinește rolul de conector structural pentru două suprafețe plane, posibil aflate la nivele diferite.

1.1 Verificarea desenului de execuție al piesei

În ceea ce privește înțelegerea formei constructive a piesei, toate condițiile sunt îndeplinite, aceasta având toate vederile și secțiunile necesare pentru proiectare.

Desenul de executie initial este reprezentat în Fig. 1.1.

Cotele lipsă din desenul de execuție inițial al piesei au fost marcate cu roșu în Fig. 1.2, deoarece pot crea potențiale ambiguități în timpul procesului de proiectare.

Desenul dispune de **scara 2:1**, potrivită cerințelor, asigurând astfel o reprezentare corectă a dimensiunilor reale.

Rugozitățile suprafețelor piesei sunt de 1.6, respectiv 3.2, fiind menționate în Fig.1.1.




Fig 1.1 Desenul de execuție inițial

Desenul de execuție indică și **grosimea piesei**, care este de 1 mm, aceasta fiind o dimensiune esențială pentru definirea corectă a materialului.




Fig.1.2 Desenul de executie final

Standardul corect este 11111-86, clasa 2. În ceea ce privește clasa de precizie, s-a efectuat o rectificare, deoarece în Fig. 1.1 nu era indicată o clasă de precizie specifică.

Materialul piesei este OLC45, informație specificată și pe desenul inițial de execuție (Fig. 1.1).

Masa piesei este 4.63 g, acest aspect fiind esențial în procesul de fabricare.

1.2 Materialul piesei

Informațiile despre materialul din care este realizată piesa vor fi extrase din tabelul 1.2.

Material STAS	Stare de livrare	Rezistenta la rupere Rm	Compozitie chimica	Greutate specifica	Forme si dime livrare	nsiuni de
		$[N/mm^2]$	[%]	γ	benzi	Foi de
				$[kg/dm^3]$		tabla
0	1	2	3	4	5	6
A1	-	270-410	C-0.15-0.13	7.85	20,25,26,30,	800x1500
STAS			Mn-0.5-0.45		35,40,45,46,	800x2000
9485-80			Si max 0.5		50,55,60,65,	800x2500
			P- 0.05-0.03		70,75,80,85,	800x3000
			S- 0.05-0.04		90,95,100,	800x4000
			A- 0.01-0.1		110,115,120,	1500x1500
			Fe-restul		130,140,150	1500x2000
						1500x2500
						1500x3000
						1500x4000

Tabelul 1.2

1.3 Stabilirea formei si a dimensiunilor semifabricatului plan (Lungimea piesei desfasurate)

Profilul unei piese îndoite este format din **secțiuni rectilinii și secțiuni îndoite**. Determinarea lungimii semifabricatului care urmează a fi îndoit se face prin calcularea lungimii fibrei neutre a deformațiilor, folosind relația (1):

$$L = \sum_{i=1}^{n} l_i + \sum_{i=1}^{n} l \varphi_i$$
 (1)

Unde: l_i - lungimile portiunilor rectilinii, l_{oi} - lungimi ale portiunilor indoite.

Pentru a determina lungimea unei portiuni indoite, se foloseste relatia (2):

$$l\varphi_i = \frac{\pi \cdot \varphi_i}{180^{\circ}} (r_i + x_i \cdot g)$$
 (2)

Unde: ϕ_i - unghiul de incovoiere, x_i - coeficient care se alege din tabel (Fig. 1.3) in functie de raportul r/g.

r/g	1,0
Х	0,421
Fi	g. 1.3

Pornind de la piesa cotată în desenul din Fig. 1.4, se va stabili lungimea totală a

semifabricatului. Piesa a fost recotată, iar profilul său a fost împărțit în secțiuni rectilinie și secțiuni îndoite (Fig. 1.5).

$$L_{T} = \sum_{i=1}^{n} l_{i} + \sum_{i=1}^{n} l_{\varphi i}$$

$$l_1 = 21 - (14 + 1) = 6mm$$

$$l_2 = 7 - (1+1) = 5mm$$




Fig. 1.4 Piesa cotată conform desenului

Fig. 1.5 Piesa recotată

$$l_3 = 14 - 1 = 13mm$$

$$l_{\varphi} = \frac{\pi * \varphi}{180} * (r + x * g), \text{ unde } x=0,421 \text{ conform Fig. 1.3}$$

$$l_{\varphi 1} = \frac{\pi * 90}{180} * (1 + 0,421 * 1) = 2,23mm$$

$$l_{\varphi 2} = \frac{\pi * 90}{180} * (1 + 0,421 * 1) = 2,23mm => l_{\varphi 1} = l_{\varphi 2} = 2,23mm$$

$$L_{T} = \sum_{i=1}^{n} l_{i} + \sum_{i=1}^{n} l_{\phi i} = (l_{1} + l_{2} + l_{3}) + (l_{\phi 1} + l_{\phi 2}) = 6 + 5 + 13 + 2 * 2,23 = 28,46mm = >$$

 $L_T = 28,46 \text{ mm}$

Etapa 2

2. Studiul tehnologicitatii piesei

2.1 Tehnologicitatea conditiilor tehnice impuse

Tabelul 2.2.1 include dimensiunile nominale din desenul de execuție, precizând și informațiile legate de precizia piesei. Coloana "Abateri dimensionale" nu conține valori, deoarece dimensiunile sunt cotate libere, iar abaterile sunt preluate din standardul STAS 11111-86. Astfel, valoarea $\pm 0,15$ este menționată pentru dimensiunea nominală de 40 mm, iar în coloana "Rugozitatea suprafeței" sunt indicate valorile 1,6 și 3,2 μ m, corespunzătoare rugozităților generale.

Dimensiunea nominala	Precizia ir	mpusa prin	desenul de	executie		ecizia posibil de realizat prin procedee de deformare plastica la rece			
[mm]	Abateri dimensionale	Abateri la cote libere	Abateri de forma	Rugozitatea suprafetei [µm]	Abateri dimensionale		Abateri de forma	Rugozitatea suprafetei [µm]	
		STAS 11111- 86 [mm]			Deformare normala [mm]	Deformare de precizie [mm]			
40	±0,15	±0.5	-	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
14	-	±0.4	-	3.2	±0.07	±0.02	1	3.2	DN
3	1	±0.2	-	1.6	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
5	-	±0.2	-	1.6	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
4	-	±0.2	-	1.6	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
1	-	±0.2	-	1.6	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
26	-	±0.5	-	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN

6 | Facultatea *IIR* Specializarea *IAII*

7	_	±0.3	_	3.2	±0.07	±0.02	_	3.2	DN
,		±0.5		3.2	±0.07	±0.02		3.2	DIV
13	-	±0.4	-	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
3.6	-	±0.2	-	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
3	-	±0.2	-	1.6	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
6	-	±0.2	-	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
7	-	±0.3	-	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
1	-	±0.2	-	1.6	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
21	-	±0.4	1	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
14	-	±0.4	1	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
12	-	±0.4	ı	3.2	±0.07	±0.02	-	3.2	DN
1	-	±0.2	-	1.6	±0.07	±0.02	-	3.2	DN

Tabelul. 2.2.1

Valorile abaterilor dimensionale, atât pentru deformarea standard, cât și pentru deformarea de precizie, sunt preluate din tabelele 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 și 3.57, în funcție de procedeul aplicat. Pentru suprafețele obținute prin perforare, dimensiunile nominale corespunzătoare sunt 4 mm și Ø3 mm.

											Din	nensiunile p	piesei, [m	m]	
								Grosimea	<	50	50	120	120	.260	26
								materialului			Nive	lul de preci	izie al șta	nței	
							abelul 3.20	g, [mm]	normal	ridicat	normal	ridicat	normal	ridicat	norma
			Di	mensiunile o	rificiului, [mn			0	1	2	3	4	5	6	7
	Grosimea	<	10	10.	50	50	100	< 0.5	± 0,05	±0,015	±0,07	±0,025	±0,10	±0,04	± 0,18
1	materialului		N	ivelul de pred	cizie al stanțe	ei		0,51,0	± 0,07	±0,02	±0,10	± 0,03	± 0,15	± 0,05	± 0,20
1	g, [mm]	normal	ridicat	normal	ridicat	normal	ridicat	1,02,0	±0,10	±0,03	± 0,15	± 0,05	±0,20	±0,06	± 0,2
	< 1,0	± 0.03	± 0.01	± 0,04	± 0,02	± 0,05	± 0,04	2,03,0	± 0,15	±0,05	± 0,20	±0,06	± 0,25	± 0,07	± 0,30
-	1.0< 4.0	± 0,03	± 0.02	± 0.05	± 0,03	± 0,06	± 0,05	3,04,0	± 0,20	±0,06	± 0,25	± 0,07	± 0,30	± 0,10	
-				± 0,06	± 0,05	± 0,10	± 0,07	4,06,0	± 0,25	±0,15	±0,30	±0,20	± 0,40	± 0,25	± 0,5
	4,010	± 0,05	± 0,03	± 0,00	± 0,05	1 2,10	2 0,01	6,010,0	± 0,35	±0,25	±0,40	± 0,25	± 0,50	±0,35	± 0,6

aneiui (J.ZZ).							prezentato in tabolo						Tabelul 3.23
abola (o.e.).						Tabelul 3.22			Distant	a între orificii	și conturul pie	esei, [mm]	
			Distanța între				Grosimea	<	50	50	.150	150	300
Grosimea materialului	< !			150		300	materialului			Nivelul de pr	ecizie al ştani	tei	
g, [mm]			livelul de pre			ridicat	g, [mm]	normal	ridicat	normal	ridicat	normal	ridicat
9, [11111]	normal	ridicat	normal	ridicat	hormal		-110			± 0,60	± 0,30	± 0,70	± 0,35
' < 1,0	± 0,10	± 0,03	± 0,15	± 0,05	± 0,20	± 0,08	< 1,0	± 0,50	± 0,25				± 0,35
1,02,0	±0,12	± 0,04	± 0,20	±0,06	± 0,30	± 0,10	1,02,0	± 0,52	± 0,25	± 0,60	± 0,30	± 0,70	
2,04,0	±0,15	± 0,06	± 0,25	±0,08	±-0,35	± 0,12	2,04,0	± 0,60	± 0,30	± 0,70	± 0,35	± 0,80	± 0,40
4,06,0	± 0,20	± 0,08	± 0,30	±0,10	± 0,40	± 0,15	4,06,0	± 0,70	±0,40	± 0,80	± 0,40	± 1,00	± 0,50

			Tab	elul 3.57
Precizia de rea	lizare a	razei de	e îndoire	
Paza de îndoire [mm]	< 3	36	620	> 20
Abaterea [mm]	± 0,5	± 1,0	± 2,0	± 3,0

2.2 Tehnologicitatea suprafetelor obtinute prin decupare

Înainte de a efectua procedeul de decupare, este necesară compararea formei și dimensiunilor desfășuratei piesei (Fig. 2.2.2) cu forma și dimensiunile unei piese model (Fig. 2.2.3).




Fig. 2.2.2 Desfășurata piesei




Fig. 2.2.3 Piesa model

Pentru a fi tehnologica, din punct de vedere al formei, piesa trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a>1,2g ; b<15g, unde g este grosimea piesei, iar a si b sunt cote din piesa model.

In cazul primei suprafete careia ii trebuie verificata tehnologicitatea, valorile lui a si b se vor determina din Fig. 2.2.4.

Din aceasta figură rezultă faptul că b=(40-6*2)/2=14mm, unde 40 este latimea suprafetei din partea inferioara a piesei si 6 este jumatatea latimii suprafetei din partea superioara a piesei.

Din desenul de executie rezulta faptul ca a= 13mm.




Fig.2.2.4 Cazul primei suprafete

Se verifica conditia de tehnologicitate: a>1,2*g => 13>1,2*1 => 13>1,2;




Fig. 2.2.5 Cazul celei de-a doua suprafete

b<15*g => 14< 15*1 => 14<15, indeplineste conditia.

In cazul celei de-a doua suprafete valorile lui a si b se vor determina din Fig. 2.2.5.

Din această figură rezulta faptul ca valorile lui a si b sunt egale cu valorile aflate in primul caz efectuat pentru prima suprafata, acestea indeplinind conditiile de tehnologicitate:

 $a>1,2*g \Rightarrow 13>1,2*1 \Rightarrow 13>1,2$; $b<15*g \Rightarrow 14<15*1 \Rightarrow 14<15$, indeplineste conditia.

8

2.3 Tehnologicitatea suprafetelor obtinute prin perforare

Conform cerințelor de poziție relativă (Fig. 2.3.1), contururile interioare rezultate în urma perforării se încadrează în categoria celor cu formă circulară.

Din desenul de executie se poate observa un orificiu care trebuie analizat conform conditiilor din Fig. 2.3.1.

Se va face analiza asupra orificiului de Ø3mm. (Fig. 2.3.2)

Suprafata se incadreaza in prima situatie unde conditia tehnologicitatii este a>g. Se vor nota orificiile a1 (distanta orizontala), respectiv a2 (distanta verticala) avand in vedere conditiile impuse.

g=1 mm

a1= 6-1,5=4,5 mm, unde 6 mm este distanta de la marginea verticala a suprafetei pana la centrul orificiului, iar 1.5 reprezinta raza orificiului.




Fig. 2.3.1 Conditii de pozitie relativa




Fig. 2.3.2 Orificiul de Ø3mm

a2=3,6 - 1,5=2,1 mm, unde 3,6 mm este distanta de la marginea orizontala a suprafetei pana la centrul orificiului, iar 1.5 reprezinta raza orificiului.

Din calculele rezultate se poate observa faptul ca atat a1, cat si a2 indeplinesc conditiile de tehnologicitate impuse, adica a1>g => 4.5mm>1mm; a2>g => 2.1mm>1mm.

2.4 Tehnologicitatea formelor indoite

Principalele condiții care trebuie respectate sunt:

- poziționarea liniei de îndoire,
- lungimea minimă a laturii îndoite,
- raza minimă de îndoire,
- distanța minimă dintre marginea unei găuri și latura îndoită.

Se va consulta figura 2.4 pentru a încadra piesa într-unul dintre cele trei cazuri prezentate.




Fig. 2.4 Pozitia liniei de indoire

În urma analizei piesei, realizată conform figurii de mai sus, s-a constatat că aceasta se încadrează în al treilea caz descris. Conform desenului de execuție, raza de îndoire este R=1

mm, iar grosimea piesei este g = 1 mm.

De asemenea, se va analiza precizia obținerii unghiului de îndoire utilizând tabelul 3.56.

Materialul piesei	Precizia de realizare a unghiului
	Raza relativa de indoire, r/g
	1
Oteluri cu duritate medie $\sigma_{v} = 40 \ daN/mm^2$	±1030°

Tabelul 3.56

Raza relativa de indoire se afla cu formula r/g, unde r este raza de indoire a piesei, iar g este grosimea acesteia. In acest caz r/g=1/1=1.

Conform tabelului de mai sus, precizia de realizare a unghiului, atunci cand materialul folosit este un otel cu duritate medie (OLC45/C45), va avea valoarea de $\pm 1^{\circ}30^{\circ}$.

In continuare se va analiza precizia de realizare a razei de indoire utilizand tabelul 3.57.

Pentru raza de indoire R= 1mm, abaterea preciziei de realizare a razei de indoire va avea valoarea de ± 0.5 mm.

Pentru a analiza precizia dimensională a unor dimensiuni ale pieselor îndoite, se va utiliza tabelul 3.58, iar în funcție de situație, se vor determina valorile cotelor A, B, L și r. Conform desenului de executie, piesa se incadreaza in primul scenariu, iar valorile cotelor necesare sunt inscrise pe desen. Asadar, A=40mm, B=21mm, L=5.09mm, r=1mm.

Tal	nelul 3 57
Abaterea [mm]	±0,5
Raza de îndoire [mm]	<3
Precizia de realizare a razei de	e îndoire

Precizia d	Precizia dimensională a unor dimensiuni ale pieselor îndoite							
Latimea	Grosimea g	Dimensiunea A a piesei						
B [mm]	[mm]	[mm]						
	<50							
<100	1	±0,5						

Fig. 2.4.1 Piesa model

Tabelul 3.58

h> 2a

t> + + d

Din tabel reiese faptul ca precizia dimensionala a unor dimensiuni ale pieselor indoite este de ± 0.5 mm.

În plus, se vor lua în considerare conditiile tehnologice referitoare la raza minimă de îndoire, distanța minimă între marginea orificiilor și liniile de îndoire, precum și lungimea minimă a laturii îndoite. Acești

parametri, obținuți din piesa reală (Fig. 2.4.2), vor fi comparati cu valorile ce pot fi realizate în condiții normale de prelucrare (Fig. 2.4.1).

Din desenul de executie rezulta ca h are valoarea de 21mm, se stie ca g=1mm, rezulta ca ecuatia h>2g devine : 21>2*1=> 21>2.

Anterior s-a calculat valoarea lui t ca fiind 3.6mm, si din

Fig 2.4.2 Piesa reala

formula din figura 2.4.1 rezulta ca t>r+d/2=>3.6>1+(3/2)=>3.6>1+1.5=>3.6>2.5.

Ambele conditii sunt îndeplinite, ceea ce confirmă tehnologicitatea piesei la îndoire în acest caz.

Pentru situațiile practice, raza minimă de îndoire se calculează folosind relația: Rmin=kr*g, unde kr este un coeficient ale cărui valori depind de natura materialului, gradul

de ecruisare și poziția liniei de îndoire față de direcția de laminare, fiind specificate în tabelul 3.54.

, .										
Valorile coeficientului kr pentru determinarea razei minime de indoire										
Materialul prelucrat	Recopt sau norn	nalizat	Ecruisat							
	Pozitia liniei de indoire fata de directia de laminare									
	Perpendiculara	Paralela	Perpendiculara	Paralela						
OLC 45	0,5	1,0	0,8	1,5						
			T. 1	1.10.54						

Tabelul 3.54

Determinarea razei minime de îndoire pentru un material recopt sau normalizat:

a)**perpendiculara**: kr=0,5=>rmin=0,5*1=0,5

b)paralela: kr=1=>rmin=1*1=1

Determinarea razei minime de îndoire pentru un material ecruisat:

a)**perpendiculara**: kr=0,8=>rmin=0,8*1=0.8

b)**paralela**: kr=1,5=>rmin=1,5*1=1,5

Etapa 3

3. Analiza diferitelor variante de process tehnologic pentru obținerea piesei

3.1 Analiza pe scule simple, complexe și combinate

În cazul specific al prelucrării prin procedee de deformare plastică, procesul tehnologic se poate desfășura, în general, prin următoarele variante: utilizarea ștanțelor și matrițelor simple, utilizarea ștanțelor și matrițelor complexe, utilizarea matrițelor combinate.

Ținând cont de cele menționate, piesa ilustrată în figura 3.1.1 poate fi realizată prin următoarele variante de proces tehnologic:



- decuparea conturului exterior al piesei pe o ștanță simplă de decupat (Fig. 3.1.2);
- perforarea semifabricatului astfel obținut (Fig. 3.1.3) pe o ștanță simplă de perforat;
- îndoirea de doua ori în L (Fig. 3.1.4) a semifabricatului perforat, pe o matriță simplă de îndoit.




Fig. 3.1.1 Piesa




Fig. 3.1.2 Decuparea piesei




Fig. 3.1.3 Perforarea piesei

Fig. 3.1.4 Indoirea piesei

Varianta 2:

- perforarea și decuparea se pot realiza pe o ștanță cu acțiune succesivă (Fig. 3.1.5);
- îndoirea de doua ori în L (Fig. 3.1.6) a semifabricatului perforat, pe o matriță simplă de îndoit.





Fig. 3.1.5 Perforarea și decuparea succesivă a piesei

Fig. 3.1.6. Indoirea piesei

Varianta 3:

- toate prelucrările se realizează pe o aceeași matriță combinată cu acțiune succesivă (Fig. 3.1.7).

Pentru o prezentare succintă și ordonată a variantelor de mai sus, este prezentat tabelul 4.



Tabelul 4

Fig. 3.1.7 Realizarea piesei pe matriță combinată

Nr. Crt.	Varianta tehnologica	Denumirea operatiei Denumirea fazei		Schita operatiei	Denumirea sculei
0	1	2	3	4	5
v		Decupare	a.Introducerea benzii; 1.Decuparea b.Avansul benzii; c.Scos piesa.	Fig. 3.1.2	Ştanţă simplă de decupat
1	Pe scule simple	Perforare	a.Introdus semifabricatul în ştanţă; b.Orientarea semifabricatului; 1.Perforare; c. Scos piesa.	Fig. 3.1.3	Ştanţă simplă de perforat
		Indoire	a. Introdus piesa în matriță; b.Orientare; 1.Îndoire; c. Scos piesa.	Fig. 3.1.4	Matriță simplă de îndoit
		Perforare+decupare	a.Introdus banda; 1.Perforare; b.Avans; 2.Decupare; c. Scos piesa.	Fig. 3.1.5	Ștanță complexă cu acțiune succesivă
2	Pe scule complexe	Indoire	a. Introdus piesa; b.Orientare; 1.Îndoire; c. Scos piesa	Fig. 3.1.6	Matriță simplă de îndoit
3	Pe scule combinate	Perforare+ şliţuire + îndoire + retezare	a.Introdus banda; 1.Perforare; 2.şliţuire; 3.Îndoire; 4.Retezare; b. Scos piesa	Fig. 3.1.7	Matriță combinată cu acțiune succesivă

3.2. Analiza croirii semifabricatului

În acest context, este necesar să se evalueze toate variantele posibile de croire și să se selecteze, pe baza unor criterii tehnice, cele mai eficiente soluții. Astfel,




Fig. 3.1.1 Piesa

pentru piesa ilustrată în figura 3.1.1, pot fi luate în considerare următoarele scheme de croire:

- croire dreaptă, cu deșeuri, pe un rând, cu asigurarea pasului prin intermediul poansonului de pas (Fig.3.2.1).

Această metodă de croire este cea mai frecvent utilizată și este recomandată pentru piese cu forme complexe. În astfel de cazuri, semifabricatul folosit este banda, iar avansul acesteia este gestionat automat prin dispozitive specializate.




Fig. 3.2.1 Croire dreaptă cu deșeuri




Fig. 3.2.2 Croire pe două rânduri

- croire pe două rânduri, cu deșeuri, cu poanson de pas (Fig.3.2.2).

Pentru piesele mici și cu forme simple, se recomandă dispunerea acestora pe semifabricat în mai multe rânduri. Deși creșterea numărului de rânduri optimizează utilizarea materialului, aceasta complică ștanța sau matrița prin înmulțirea numărului de poansoane (fiecare rând suplimentar necesită un set corespunzător de poansoane).

Marimea puntitelor - Aceste punți trebuie să fie cât mai mici pentru a minimiza consumul de material, dar suficient de mari pentru a garanta rigiditatea semifabricatului. La stabilirea dimensiunilor punților, este important să se țină cont de următoarele aspecte:


- grosimea și natura materialului;
- configurația și dimensiunile piesei;
- tipul de croire;
- modalitatea de realizare a avansului (manual sau automat);
- tipul elementului de asigurare a pasului (poanson de pas, opritor etc.).

Pentru calculul punților laterale b și al celor intermediare a, se sugerează utilizarea următoarelor relații (1 și 2):

$$a = k_1 * k_2 * k_3 * a_1$$
 (1)

$$b = k_1 * k_2 * k_3 * b_1 (2)$$

Unde: k_1 coeficient care ține seama de natura materialului și are următoarele valori pentru oțeluri: 0,8...0,9; k_2 coeficient care ține seama de numărul de treceri ale semifabricatului prin interiorul ștanței, având valoarea 1 pentru o singură trecere; k_3 coeficient care ține seama de modul de orientare a semifabricatului în interiorul ștanței sau matriței, precum și de elementul de asigurare a pasului de avans, având valoarea 0,8 pentru o ghidare; b_1 , a_1 puntitele minime, laterale și intermediare, obținute pe cale experimentală la ștanțarea unor piese



circulare sau dreptunghiulare(tab 4.1), având valorile $a_1 = 1.1mm$ și $b_1 = 1.5mm$.

Pentru variantele de croire alese, calculele sunt:

Croire 1:
$$a = 0.85 * 1 * 0.8 * 1.1 = 0.748mm = 0.8mm$$

$$b = 0.85 * 1 * 0.8 * 1.5 = 1.02mm = 1.1 \text{ mm}$$

Croire 2:
$$a = 0.85 * 1.2 * 0.8 * 1.1 = 0.8976mm = 0.9mm$$

$$b = 0.85 * 1.2 * 0.8 * 1.5 = 1.224 mm = 1.3 mm$$

Valoarea puntitei c pe care poansonul de pas o transforma in deseu este determinata pe cale experimentala si este data in tabelul 4.3.

MIN Y COLO TENTO	Tabelul 4.3
Grosimea materialului g, [mm]	Puntiţa c, [mm]
< 1,0	1,5

Calculul lățimii benzii sau fâșiei

Determinarea lățimii semifabricatului (bandă sau fâșie) se face având în vedere:

- acea dimensiune a piesei dispusă transversal pe lungimea semifabricatului;
- mărimea punților;
- existența sau nu a împingerii laterale;
- numărul rândurilor de croire;
- abaterile la lățime ale semifabricatului, date în tabelul 4.4.

Lăţime		aterile la lăt		
fâşiel B, [mm]	Gro	slmea mater	23	35
<100	± 0,3	± 0,4	± 0,6	± 1,0
>100	+ 0.4	± 0,6	± 1,0	± 1,5

Tabelul 4.4

Cunoscand schema de croire, se poate determina latimea semifabricatului l, in cazul existentei apasarii laterale, folosind relatia (3):


$$L_c = n * D + (n - 1) * a + 2 * b + \Delta l + k * c (3)$$

Unde: **n** este numarul randurilor de croire, **D** este dimensiunea piesei transversala pe lungimea semifabricatului, **a** este puntita intermediara, **b** este puntita laterala, **c** este puntita taiata de poansonul de pas, Δl este abaterea inferioara la latime a semifabricatului, **k** este numarul poansoanelor de pas.

Pentru variantele de croire alese, calculele sunt:

Croire 1:
$$L_c = 1 * 40 + (1 - 1) * 0.8 + 2 * 1.1 - 0.4 + 1 * 1.5 = 43.3 mm$$

Croire 2:
$$L_c = 2 * 40 + (2 - 1) * 0.9 + 2 * 1.3 - 0.4 + 1 * 1.5 = 84.6 mm$$



Dacă procesul tehnologic este conceput astfel încât piesa să fie obținută prin retezarea semifabricatului (fig. 4.38), atunci, din motive de rezistență a poansonului de retezat, puntita intermediară

Fig.4.38 Puntiţa de retezare

va avea una dintre valorile prezentate în tabelul 4.5.

										Tab	elul 4.5
Grosimea	1 51	mea l	a ber	nzii (m	ml	Grosimea	l	ăţimea	l, a ber	nzll [mm	1
benzil, g	<10	25	40	63	100	benzii, g [mm]	100	160	250	400	630
<1,0	3	3,5	4,0	4,5	4,0	0,75 0,88	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
1,5 2,0	ı °	3,0	4,0	7,0	5,5	1,00					10
2,5				_	5,5	1,13		0.5	7,5	8,5	10
3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,0	1,25	5,5	6,5	1,5	9.0	11
4,0					6,0	1,50	 	 		10,0	1
5,0	4,0	4,5	5,0	5,5		1,75	٠. ا	6,5	8,0	9,0	11
6,0	5,0	5,5	6.0	6,5	7,0	2,00	6,5	7.0	10,0	10	12
7,0	0,0	5,5	0,0	0,0	L	2,50	1	7,0	100		12
8,0				7.0	0.0	3,00	7,0	8,0	9,0	10_	
9,0	5.5	6.0	6,5	7,0	8,0	3,50	1	8,5	9,5	11	13
	٠,٠	1 5,5	7,0	8.0	9,0	4,00	8,0	9,0	10	11_	14
10.0	1-00	70		8,0	10	5,00	1 -	9,5	.11	13	15
12,0	6,0	7,0	8,0			0,00					
14,0	7,0	8,0	9,0	10	12	1					
16.0	8.0	9.0	10	11	14	1					

Pentru a înțelege în detaliu procesul de analiză a croirii, este esențial să se pună în evidență elemente precum pasul de croire pcp_c, puntița c, puntița intermediară a și puntița laterală b. Informațiile relevante despre aceste aspecte sunt centralizate în tabelul 3.2.

Tab. 3.2 Tabel centralizator elemente analiza schema de croire

Varianta croire	Schita croire	Elemente calcul latime banda							a_{ret}	p	Latime calculata	L			
		a_1	b_1	k_1	k_2	k_3	a	b	С	Δl	n			L_c	STAS
1	Fig. 3.2.1	1.1	1.5	0.85	1	0.8	0.8	1.1	1.5	±0.4	1	4	40.748	43.3mm	45
2	Fig. 3.2.2	1.1	1.5	0.85	1.2	0.8	0.9	1.3	1.5	±0.4	2	4	40.8976	84.6mm	85

Aprecierea eficientei croirii se face cu relatia(4):

$$k_c = \frac{n*A}{p*l_s} * 100[\%](4)$$

Unde: \mathbf{n} este numarul de piese care rezulta dintr-un semifabricat, \mathbf{A} este aria piesei determinata de conturul exterior al acesteia, \mathbf{p} este pasul de croire, \mathbf{l}_s este latimea calculata a fasiei sau standardizata a benzii.

Aria piesei determinata de conturul exterior al acesteia este 1476.18mm²si a fost determinata folosind programul SolidWorks2023.(fig 3.2.3)

Volume = 665.79 cubic millimeters Surface area = 1476.18 square millimeters

Fig. 3.2.3 Aria piesei determinate de conturul exterior al acesteia

Aprecierea eficientei croirii pentru cele doua variante este:

Croire 1:
$$k_c 1 = \frac{1*1476.18}{40.748*45} * 100 = 80.50\%$$

Croire 2:
$$k_c 2 = \frac{2*1476.18}{40.8976*85} * 100 = 84.92\%$$

Aprecierea modului in care se utilizeaza materialul se face prin intermediul relatiei (5):

$$k_u = \frac{N*A_0}{L*l_s} * 100 \, [\%](5)$$

Unde: N este numarul de piese care rezulta dintr-un semifabricat (banda sau fasie N=L/p), A_0 este aria efectiva a piesei (cuprinsa intre conturul exterior si contururile interioare), l_s este latimea calculata a fasiei sau latimea standardizata a benzii, cu o valoare egala cu cea rezultata din calcul sau standardizata, imediat superioara acesteia, L este lungimea semifabricatului.

Aria efectiva a piesei este $1386.33mm^2$ si a fost determinata folosind programul SolidWorks2023.(fig 3.2.4)

Volume = 593.59 cubic millimeters Surface area = 1386.33 square millimeters

Aprecierea modului in care se utilizeaza materialul pentru cele doua variante este:

Fig. 3.2.4 Aria efectiva a piesei

Croire 1:
$$N = \frac{L}{p} = \frac{45}{40.748} = 1.10 =$$
numarul de piese care rezulta este 1

$$k_u 1 = \frac{1 * 1386.33}{40 * 45} * 100 = 77.01\%$$

Croire 2: $N = \frac{L}{p} = \frac{85}{40.8976} = 2.07 =$ numarul de piese care rezulta este 2

$$k_u 2 = \frac{2 * 1386.33}{40 * 85} * 100 = 81.54\%$$

Alegerea variantei optime de croire

Pentru a stabili varianta optimă de croire, se analizează diferite opțiuni în funcție de caracteristicile piesei și semifabricatului. (relatia 6)

$$V_i = k_c * 0.3 + k_u * 0.3 + CTI * 0.4$$
 (6)

Pentru complexitatea tehnologica se atribuie note pe baza gradului de dificultate, utilizand o scara conventionala, iar pentru un grad de dificultate scazut, se va alege o nota intre 1 si 3(CTI=2).

Varianta optima de croire pentru cele doua variante este:

Croire1:
$$V_i = 0.81 * 0.3 + 0.77 * 0.3 + 2 * 0.4 = 1.274$$

Croire2:
$$V_i = 0.85 * 0.3 + 0.82 * 0.3 + 2 * 0.4 = 1.301$$

Tabelul (tab 3.2.a) prezintă variantele propuse, evidențiind elementele esențiale pentru selectarea soluției adecvate.

În urma analizei variantelor de croire, s-a stabilit că a doua variantă este cea mai optimă pentru cerințele tehnice ale piesei.

Varianta	1		2						
Criteriu									
k_c [%]	$k_c 1$	Pondere	k_c2	Pondere					
	80.50	0.3	84.92	0.3					
k _u [%]	k_u1	Pondere	k_u 2	Pondere					
	77.01	0.3	81.54	0.3					
Complexitate	2	Pondere	2	Pondere					
tehnologica		0.4		0.4					
V_i	1.274		1.301						
	$V_i max = 1.301$								

Tabelul 3.2.a

Etapa 4

4. Scheme tehnologice realizate pentru perforare

Din desenul piesei (Fig. 4.1) se remarcă prezența a 3 orificii, toate acestea fiind circulare si avand diametrele de Ø3 si Ø9. Aceste perforații sunt amplasate la distanțe precise, iar, conform cerintelor geometrice, distanta dintre orificii este de 17 mm, respectiv 11 mm. Dimensiunile și poziționarea acestora au fost stabilite pentru a asigura funcționalitatea piesei și pentru a respecta normele tehnologice, contribuind astfel la eficiența procesului de perforare și la





Fig. 4.1 Distanta dintre muchiile orificiilor piesei

menținerea integrității structurale a materialului.




În cadrul procesului de perforare, semifabricatul plan este asezat pe placa activă a stanței, care asigură alinierea corectă a piesei. Astfel, orificiile sunt perforate conform dimensiunilor și distanțelor specificate în desenul tehnic. În această etapă, se urmărește poziționarea exactă a semifabricatului, pentru a garanta desfășurarea procesului fără abateri și respectarea toleranțelor impuse (Fig. 4.2).

Fig. 4.2 Pozitionarea semifabricatului pe placa activa

Criteriile tehnologice se refera la:

Respectarea conditiei de distanta minima intre orificiile executate in placa activa (Fig.4.98);

In cazul in care distanta d, dintre orificiile din placa activa este mai mica decat valoarea recomandata, exista pericolul ca puntita dintre orificii sa nu reziste la solicitarile ce apar in timpul functionarii stantei si sa se rupa. Ca urmare, din totalitatea variantelor prezentate se



vor elimina variantele in care distanta d este mai mica decat valorile minime recomandate.


Pentru etapa de perforare, piesa proiectată prezintă muchiile orificiilor dispuse la o distanță de 17 mm, respectiv 11 mm.

Tabelul 4.15 prezintă distanțele minime între muchiile orificiilor în funcție de grosimi diferite. In cazul nostru grosimea piesei este de g=1mm, rezultand faptul ca distanta minima dintre muchiile orificiilor din placa activa va fi d = 2.7 mm.

g [mm]	1
d[mm]	2,7
Tabelul 4	4.15

Distanta de 17 mm, dar si cea de 11 mm, sunt evident mai mari decat distanta minima impusa, astfel incat acestea respecta conditiile necesare.

Figura 4.99 ilustrează configurația orificiilor din placa activă pentru mai multe tipuri de orificii, dar si distanta d dintre muchiile acestora.






Fig.4.3 Orificiile din placa activa

In figura 4.3 este reprezentata configuratia orificiilor din placa activă pentru piesa propusa, evidențiind dimensiunile și poziționările necesare pentru procesul de perforare.

Constructia elementelor de orientare a semifabricatelor individuale

Pentru a reduce influenta negativă a erorilor de orientare, se vor utiliza elemente de orientare reglabilă. În acest sens, prisma mobilă (1), montata pe placa activă (3), prezentata în Fig. 4.4, va asigura în permanentă pozitionarea semifabricatului (1) în planul de simetrie longitudinală.




Fig.4.4 Fixarea semifabricatului pe placa activa

In cadrul figurii de mai jos (Fig.4.5) sunt prezentate matrita si poansonul in pozitie de lucru.




Fig.4.5 Matrita si poansonul in pozitie de lucru




Fig.4.6 Semifabricatul perforat

Etapa 5

5. Calculul forțelor pentru procesul de perforare

Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra procesului de perforare, dar și a valorilor forțelor necesare acestuia, sunt prezentate schema tehnologică (fig. 5.1) și tabelul 4.16.




Fig. 5.1 Schema tehnologică

Tabelul 4.16 Calculul fortelor

Nr. Crt.	Formele și dimensiunile secțiunii transversale ale părților active ale	Formula de calcul		Forța	de defoi	mare		Forța totală pe poansonul
	poansoanelor		Fst [N]	Find [N]	Fsc [N]	Fimp [N]	Fel [N]	"I" [N]
1.	⊕3.00	$F_{st} = k * L1 * g * \tau$	2402	-	103	89	-	2594
2.	R2 5	$F_{st} = k * L2 * g * \tau$	4478	-	193	166	-	4873
3.	R2 5	$F_{st} = k * L2 * g * \tau$	4478	-	193	166	-	4873
	Forța totală de deformare							12340

Formula forței de ștanțare este:

 $Fst = k * L * g * \tau$, unde: L – lungimea conturului tăiat; g - grosimea semifabricatului; k – coeficient de corecție 1,2-1,3 => k=1,25; τ - rezistența de rupere la forfecare; $\tau = kf * Rm =$ 0.6 * 340 = 204 (kf = [0.5;0.75]); **Rm** – rezistența la rupere = 340. Rezistenta

Valoarea rezistenței la rupere **Rm** a fost preluată din tabelul 1.2, din intervalul [270-410] [N/mm2]. Acest tabel se regăsește, de asemenea, la capitolul 1.

Formula forței de scoatere: $F_{sc} = k_{sc} * F_{st}$

Formula forței de împingere: $F_{imp} = k_{imp} * F_{st}$

În tabelul 3.7 sunt prezentate diferite valori ale coeficienților ksc si kimp în funcție de materialul semifabricatului. Materialul semifabricatului, în acest caz, este oțelul, de

Material		k _{sc}	k _{Imp}		
Oţel	3	0,0050,081	0,0100,063		

Rm

 $[N/mm^2]$

Tabelul 1.2

270-410

Tabelul 3.7 Alegerea coeficientilor dupa materialul semifabricatului

unde rezultă faptul că vor fi alese valorile corespunzătoare ($k_{sc} = 0.043; k_{imp} = 0.037$).

Poansonul 1: D1=3 mm

$$L1 = \pi * D1 = 3,14 * 3 = 9,42 \text{ mm}$$

$$F_{st1} = k * L1 * g * \tau = 1,25 * 9,42 * 1 * 204 = 2402 N$$

$$F_{sc1} = k_{sc} * F_{st1} = 0.043 * 2402 = 103 N$$

$$F_{imp1} = k_{imp} * F_{st1} = 0.037 * 2402 = 89 N$$

Poansonul 2:

$$L2 = 2 * \frac{2\pi R}{2} + 5 = 2 * \frac{4\pi}{2} + 5 = 4\pi + 5 = 12,56 + 5 = 17,56 mm$$

$$F_{st2} = k * L2 * g * \tau = 1,25 * 17,56 * 1 * 204 = 4478 N$$

$$F_{sc2} = k_{sc} * F_{st2} = 0,043 * 4478 = 193 N$$

$$F_{imp2} = k_{imp} * F_{st2} = 0,037 * 4478 = 166 N$$

Alegerea utilajului de presare

Forța totală de deformare este de 12.340 N, iar pe baza acesteia se va selecta utilajul de presare din tabelul 7.71, respectând condiția: $F_N \ge F_T$.

Aşadar, utilajul ales este PAI 6.

	Tab	elul 7.71
Prése cu excentric cu simplu	efect, de fabricație româi	nească
Caracteristici tehnice	Tipul presei Cuplai cu pană rotitoare PAI	Unitate de mäsurä
Forța nominală, F _N	6	10° N
Număr de curse duble, n	160	mm.,
Domeniul de reglare al cursel, C	848	mm
Reglarea lungimii bielei, M	40	mm
Distanță maximă între masă și berbec	180	mm
Inclinarea maximă a presei	30	grade
Locașul pentru cep (\$x i)	25 x 60	mm
Dimensiunile mesel (A x B)	360×250	mm
Dimensiunile orificiului din masă (¢)	125	mm
Grosimea plăcii de înăițăre	40	mm
Dimensiunile orificiului plăcii	60	mm
Puterea motorulul	0,75	kW
Lungimea	660	mm .
Lăţimea neînciinată	950	mm
Lățimea înclinată	1090	mm
Înălțimea	1650	mm