Diagrammes du livrable 1

Alexis Seurin

Josephine Bonnet

Clémence Faligot

Mohammed-Ikbal Aidi

Diagrammes Ishikawa

Repérer les causes principales qui peuvent conduire à un dysfonctionnement de la machine



LES 5M ISHIKAWA

Main d'oeuvre Matières Matériel Méthodes Milieu



Toute personne impliquée dans le projet



Toute matière ou composante indispensable au produit ou service




Outils, machines et équipements nécessaires



Procédure, organisation, processus



L'environnement pouvant impacter le projet



Les 5 pourquoi

Méthode de résolution de problèmes qui consiste à poser cinq fois une question pertinente afin de remonter à la source d'un problème

La colle est de mauvaise qualité

- → On s'est peut-être trompé de produit
- → <u>Le département d'achat des</u> <u>ressources s'est trompé de produit</u> <u>lors du restockage</u>



Le département d'achat des ressources s'est trompé de produit lors du restockage

- → Il y a une erreur humaine
- → <u>Les achats n'ont pas été vérifiés lors</u> de la validation

Les achats n'ont pas été vérifiés lors de la validation

→ <u>Le personnel du département des ressources</u> matérielles est mal formé

Le personnel du département des ressources matérielles est mal formé

→ II y a eu des erreurs de recrutement

Le dépôt de colle ne fonctionne plus

- → La colle a séchée
- → <u>La colle n'est pas ou mal alimentée</u> (la colle peut couler à côté)



Exemple pour le mauvais assemblage de l'imprimante (Méthodes)

La colle n'est pas ou mal alimentée

- → La seringue est mal fixée
- → Il n'y a plus de colle dans la seringue
- → Le moteur poussant la seringue ne fonctionne plus
- → La pièce servant à pousser la seringue plus loin est tombée

La seringue est mal fixée

- → <u>Les vis autour du moteur ne sont pas alignées</u>
- → Le support à l'arrière de la seringue est de travers
- → Le bout de la seringue est cassé

Les vis autour du moteur ne sont pas alignées

- → Personne n'a vérifié le support de la seringue avant son utilisation
- → Quelqu'un a bousculé l'encolleuse

Température ou humidité inappropriées

- → <u>Mauvaise configuration de l'aération ou</u> <u>de la climatisation</u>
- → Fortes chaleurs (canicule)



- → Capteurs défectueux dans la salle
- → Absence de vérification

Exemple pour la température ou l'humidité inappropriées (Milieu)

Absence de vérification

- → <u>Responsable occupé</u>
- → Responsable absent
- → Pénurie de main d'œuvre

Responsable occupé

- → Mauvaise gestion du temps
- → Absent trop souvent
- → Effectifs insuffisants

Manque de connaissances sur l'imprimante

- → Manque de formation du personnel
- → Documentation insuffisante

Documentation insuffisante

- → <u>Aucun personnel qualifié</u>
- → Manque de ressources



Exemple pour le manque de connaissances sur l'imprimante (Main d'œuvre)

Aucun personnel qualifié

- → <u>Manque de budget</u>
- → Peu de personnes qualifiées dans ce domaine

Manque de budget

→ Programme de réduction des coûts

Manque de colle → Mauvaise gestion des stocks → Pas de réapprovisionnement Pas de réapprovisionnement → Oubli Exemple pour le manque de colle (Matériel)

Oubli

→ Délais de livraison rallongés

→ Rupture de stock chez le fournisseur

- → <u>Responsable occupé</u>
- → Responsable absent
- → Pénurie de main d'œuvre chez le fournisseur

Responsable occupé

- → Mauvaise gestion du temps
- → Absent trop souvent
- → Effectifs insuffisants