

UNIDAD N.º 3

Guía de Trabajos N° 03 – Códigos de Detección y Corrección de errores

Paridad

1.- Identifique cuál de los siguientes bloques son correctos y cuales no. En caso de detectar un error, corrija el mismo.

- a) 100010110 101110101 111000001 110100100 000000110
- b) 111010 110101 010100 101010 111100 011101
- c) 110111111 111001110 100100101 100001000 001111001 010100000 010100101

2.- Codifique en binario la siguiente información acorde a la tabla ASCII y genere los bits de paridad horizontal y vertical correspondientes.

- a) Hola
- b) Mundo

Hamming

3.- Identifique cuál de los siguientes bloques son correctos y cuales no. En caso de detectar un error, corrija el mismo.

- | | |
|------------|------------|
| a) 1100110 | d) 0110100 |
| b) 0010101 | e) 1001011 |
| c) 1111000 | f) 0100010 |

4.- Decodifique el siguiente mensaje (ASCII)

010010001010 111111001100 010100001000 001100011101 001010000101

5.- Codifique la siguiente información mediante Hamming

- a) A57C (Hexadecimal)
- b) G1g4 (ASCII)